


INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES



EAC Ex

B 2000 – sl

**Eksplozivno zaščiteno gonilo**

Navodila za uporabo in montažo

**NORD®**  
DRIVESYSTEMS



## Preberite navodila za uporabo in montažo

Skrbno preberite navodila za uporabo, preden začnete delati z napravo ali napravo zaženete v obratovanje. Brezpogojno upoštevajte napotke, ki so v navodilih za uporabo in montažo.

Shranite navodila za uporabo in montažo v bližini gonila, tako da so vedno dostopna.

Upoštevajte tudi sledečo dokumentacijo:

- Katalog gonila (G1000, G1012, G1014, G1035, G1050, G2000),
- Navodila za uporabo in vzdrževanje za elektromotor,
- Navodila za uporabo za vgrajene ali priložene komponente

Če potrebujejo dodatne informacije, vprašajte pri podjetju Getriebbau NORD GmbH & Co. KG.

## Dokumentacija

Oznaka:	B 2000
Mat. št.:	6051433
Serija:	Gonila in gonila z motorjem
Tipska vrsta:	
Tipi gonil:	<b>Čelna gonila</b> <b>Gonila s čelnim zobnikom NORDBLOC</b> <b>Gonila s čelnim zobnikom Standard</b> <b>Ploska gonila</b> <b>Stožčasta gonila</b> <b>Polžna gonila s čelnim zobnikom</b> <b>Polžna gonila MINIBLOC</b> <b>Polžna gonila UNIVERSAL</b>

## Seznam izvedb

Naslov, datum	Št. naročila	Opombe
<b>B 2000,</b> januar 2013	<b>6051433 / 0413</b>	-
<b>B 2000,</b> september 2014	<b>6051433 / 3814</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splošne korekcije</li> </ul>
<b>B 2000,</b> april 2015	<b>6051433 / 1915</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novi tipi gonil SK 10382.1 + SK 11382.1</li> </ul>
<b>B 2000,</b> marec 2016	<b>6051433 / 0916</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splošne korekcije</li> <li>• Prilagoditev novih smernic ATEX od 20.04.16</li> </ul>
<b>B 2000,</b> april 2017	<b>6051433 / 1417</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splošne korekcije</li> <li>• Nova gonila s čelnim zobnikom SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1</li> </ul>
<b>B 2000,</b> oktober 2017	<b>6051433 / 4217</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splošne korekcije</li> <li>• Nova ploska gonila SK 0182.1; SK 0282.1; SK 1282.1; SK 1382.1</li> <li>• Nova polžna gonila SK 02040.1</li> <li>• Nova izjava o skladnosti 2D + 2G; 3D + 3G</li> </ul>
<b>B 2000,</b> april 2019	<b>6051433 / 1419</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splošne korekcije</li> <li>• Obnova varnostnih opozoril in napotkov</li> <li>• Prehod oznake po DIN EN 13463-1 k DIN EN ISO 80079-36</li> <li>• Nova izjava o skladnosti 2D + 2G; 3D + 3G</li> </ul>
<b>B 2000,</b> oktober 2019	<b>6051433 / 4419</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Splošne korekcije</li> <li>• Strukturna prilagoditev v dokumentu</li> <li>• Dopolnilo k tipom gonil SK 871.1; SK 971.1; SK 1071.1</li> <li>• Odstranitev Izjave o skladnosti po DIN EN 13463-1.</li> </ul>

Tabela 1: Seznam izvedb B 2000

## Avtorske pravice

Ta dokument je sestavni del tukaj opisane naprave, za vsakega uporabnika, v ustrezni obliki. Prepovedana je kakršnakoli predelava, sprememba in tudi uporaba dokumentov v druge namene.

## Izdajatelj

### **Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**

Getriebbau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • <http://www.nord.com/>

Tel. +49 (0) 45 32 / 289-0 • Faks. +49 (0) 45 32 / 289-2253

**Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group**



## Kazalo

<b>1 Varnostna opozorila.....</b>	<b>10</b>
1.1 Pravilna namenska uporaba .....	10
1.2 Varnostna opozorila za zaščito pred eksplozijo .....	10
1.2.1 Področje uporabe .....	10
1.2.2 Oprema in druge komponente .....	11
1.2.3 Maziva .....	11
1.2.4 Delovni pogoji .....	11
1.2.5 Radialne in aksialne sile .....	11
1.2.6 Montaža in postavitev .....	11
1.2.7 Pregled in vzdrževanje .....	12
1.2.8 Zaščita pred elektrostaticno izpraznitvijo .....	12
1.3 ATEX-nevarnost vžiga po DIN EN ISO 80079-36 .....	12
1.4 Ne izvajajte sprememb .....	12
1.5 Izvajanje pregledov in vzdrževalnih del .....	13
1.6 Usposobljenost osebja .....	13
1.7 Varnost pri določenih dejavnostih .....	14
1.7.1 Preverjanje morebitnih transportnih poškodb .....	14
1.7.2 Varnostna opozorila za namestitev in servisiranje .....	14
1.8 Nevarnosti .....	14
1.8.1 Nevarnosti pri dviganju .....	14
1.8.2 Nevarnost zaradi vrtečih delov .....	14
1.8.3 Nevarnost zaradi visokih ali nizkih temperatur .....	14
1.8.4 Nevarnost zaradi maziv in drugih substanc .....	15
1.8.5 Nevarnost zaradi hrupa .....	15
1.8.6 Nevarnost zaradi hladilnega sredstva, ki je pod tlakom .....	15
1.9 Pojasnitev uporabljenih oznak .....	16
<b>2 Opis gonila.....</b>	<b>17</b>
2.1 Tipska oznaka in vrste gonil .....	17
2.2 Tipska tablica .....	23
2.3 Dodatna tipska tablica za EAWU .....	25
<b>3 Navodila za montažo, skladiščenje, pripravo, postavitev.....</b>	<b>27</b>
3.1 Transport gonila .....	27
3.2 Skladiščenje .....	27
3.3 Dolgotrajno skladiščenje .....	28
3.4 Preverjanje izvedbe .....	29
3.5 Priprava za postavitev .....	30
3.6 Postavitev gonila .....	31
3.7 Montaža pesta na gred gonila .....	32
3.8 Montaža natičnih gonil .....	34
3.9 Montaža krčnih obročev .....	37
3.10 Montaža prirobnice SCX .....	39
3.11 Montaža zaščitnih pokrovov .....	40
3.12 Montaža zaščitnih pokrovov .....	40
3.13 Montaža standardnega motorja .....	41
3.14 Montaža hladilne cevi na hladilni sistem .....	43
3.15 Montaža izravnalne posode za olje, opcija OA .....	44
3.16 Temperaturna nalepka .....	45
3.17 Naknadno lakiranje .....	45
<b>4 Zagonski čas polžnega gonila .....</b>	<b>46</b>
4.1 Preverjanje nivoja olja .....	46
4.2 Aktiviranje samodejnega mazanja .....	47
4.3 Merjenje temperature .....	48
4.4 Naprava za hlajenje maziva .....	49
4.5 Preverjanje gonila .....	49
4.6 Zagonski čas polžnega gonila .....	50

---

4.7	Seznam preverjanja .....	51
<b>5</b>	<b>Pregled in vzdrževanje.....</b>	<b>52</b>
5.1	Intervali za pregledovanje in vzdrževanje .....	52
5.2	Pregledovanje in vzdrževanje .....	54
<b>6</b>	<b>Odstranitev .....</b>	<b>60</b>
<b>7</b>	<b>Priloga .....</b>	<b>61</b>
7.1	Izvedbe in vzdrževanje.....	61
7.2	Maziva.....	82
7.3	Zatezni momenti za vijke.....	83
7.4	Motnje delovanja.....	84
7.5	Puščanje in tesnost.....	85
7.6	Izjava o skladnosti.....	86
7.6.1	Eksplozijsko zaščitena gonila in gonila z motorjem, kategorije 2G in 2D.....	86
7.6.2	Eksplozijsko zaščitena gonila in gonila z motorjem, kategorije 3G in 3D.....	87
7.7	Nasveti za popravila.....	88
7.7.1	Popravila .....	88
7.7.2	Spletne informacije .....	88
7.8	Garancija.....	88
7.9	Kratice .....	88

## Kazalo slik

Slika 1:tipska tablica (primer).....	23
Slika 2: Dodatna tipska tablica za EAC Ex .....	26
Slika 3: Aktiviranje tlačnega odzračevalnika .....	30
Slika 4: Primer enostavne naprave za navlek.....	32
Slika 5: Dovoljena sila obremenitve na odgonski in pogonski gredi.....	33
Slika 6: Nanašanje maziva na gred in pesto.....	34
Slika 7: Demontaža tovarniško nameščenega zaščitnega pokrova .....	35
Slika 8: Gonilo na gredi s prislonom s pritrtilnim elementom .....	35
Slika 9: Gonilo na gredi brez prislona s pritrtilnim elementom .....	35
Slika 10: Demontaža s pripravo za demontažo .....	35
Slika 11: Montaža gumijastega blažilnika (opcija G oz. VG) pri ploskovnih gonilih.....	36
Slika 12: Pritrditev momentne ročice pri stožčastih in polžnih gonilih .....	36
Slika 13: Votla gred z s krčnim obročem .....	37
Slika 14: Primer montaže prirobnice SCX .....	39
Slika 15: Montaža zaščitnega pokrova, opcija SH, opcija H in opcija H66 .....	40
Slika 16: Demontaža in montaža zaščitne kape .....	40
Slika 17: Montaža sklopke na gred motorja - različne vrste sklopk.....	42
Slika 18: Hladilni pokrov .....	43
Slika 19: Montaža izravnalne posode za olje.....	44
Slika 20: Položaj temperaturne nalepke .....	45
Slika 21: Preverjanje nivoja olja z merilno palico .....	47
Slika 22: Montaža posode za prestrezanje masti .....	47
Slika 23: Aktiviranje samodejne mazalne naprave pri prigradnji standardnega motorja .....	48
Slika 24: Nalepka.....	48
Slika 25: Oznaka ATEX .....	49
Slika 26: Temperaturna nalepka .....	49
Slika 27: Preverjanje nivoja olja z merilno palico .....	55
Slika 28: Merjenje obrabe zobniškega venca pri parkljasti sklopki ROTEX® .....	56
Slika 29: Merjenje obrabe zobniške puše pri zobniški sklopki BoWex® .....	57
Slika 30: Zamenjava samodejne mazalne naprave pri standardnem motorju .....	57
Slika 31: Merjenje nivoja olja SK 072.1 – SK 172.1 .....	61
Slika 32: Merjenje nivoja olja .....	62
Slika 33: Merjenje nivoja olja SK 071.1 – SK 371.1 .....	63
Slika 34: Nivo olja SK 771.1 ... 1071.1 .....	64
Slika 35: Položaj pri preverjanju nivoja olja .....	65
Slika 36: Ploska gonila s posodo za olje.....	67
Slika 37: Izjava o skladnosti kategorije 2G / 2D, oznaka po DIN EN ISO 80079-36 .....	86
Slika 38: Izjava o skladnosti kategorije 3G / 3D, oznaka po DIN EN ISO 80079-36 .....	87

## **Kazalo tabel**

Tabela 1: Seznam izvedb B 2000.....	3
Tabela 2: Čelna gonila - tipske oznake in vrste gonil.....	17
Tabela 3: Večja čelna gonila - tipske oznake in vrste gonil .....	17
Tabela 4: Čelna gonila NORDBLOC - tipske oznake in vrste gonil .....	18
Tabela 5: Čelna gonila NORDBLOC - tipske oznake in vrste gonil .....	18
Tabela 6: Ploska gonila - tipske oznake in vrste gonil .....	19
Tabela 7: Stožčasta gonila - tipske oznake in vrste gonil .....	20
Tabela 8: Čelno polžna gonilo - tipske oznake in vrste gonil .....	21
Tabela 9: Čelno polžna gonilo - tipske oznake in vrste gonil .....	21
Tabela 10: Polžna gonila UNIVERSAL - tipske oznake in vrste gonil.....	22
Tabela 11: Oznake EAC Ex / CE Ex.....	25
Tabela 12: Mejne vrednosti obrabe zobiških vencev sklopke .....	57
Tabela 13: Odstranitev materiala.....	60
Tabela 14: Tabela maziv .....	82
Tabela 15: Zatezni momenti za vijke .....	83
Tabela 16: Pregled delovnih motenj .....	84
Tabela 17: Definicija puščanja po DIN 3761.....	85

## 1 Varnostna opozorila

### 1.1 Pravilna namenska uporaba

Gonila služijo za prenos in pretvarjanje vrtenja Predvidena so kot del pogonskega sistema, ki se uporablja v industrijskih strojih in napravah. Gonila se ne sme prevzeti v obratovanje do trenutka, ko se ugotovi, da je stroj ali naprava, v katero je vgrajeno gonilo, varna za uporabo. Pri načinu uporabe, kjer lahko izpad gonila ali ali gonila z motorjem ogrozi osebje, je treba poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe. Stroj ali naprava mora ustrezati nacionalnim zakonom in smernicam. Izpolnjenje morajo biti vse navedene zahteve o varnosti in varovanju zdravja. Še posebej je treba upoštevati Smernice za stroja 2006/42/ES, TR CU 010/2011 in TR CU 020/2011 v trenutnem področju uporabe.

Gonila so namenjena za uporabo v eksplozivno nevarnih območjih, ustrezno s kategorijo, ki je navedena na tipski tablici. Izpolnjujejo zahteve za eksplozjsko zaščito v skladu z direktivo 2014/34/EU in TR CU 012/2011, za kategorijo ki je navedena na tipski tablici. Gonilo se sme uporabljati samo s komponentami, ki so predvidene za uporabo v eksplozivno nevarnem območju. Med delovanje ne sme priti do mešanja atmosfere s plini in parami (CE: območje 1 ali 2, oznaka G; EAC: kategorija IIG) in prahom (CE: območje 21 ali 22, oznaka IID; EAC: kategorije IIID). V primeru hibridnega mešanja prenehajo veljati dovoljenja za gonilo.

Konstrukcijske predelave gonila niso dovoljene in povzročijo izgubo dovoljenja za uporabo gonila.

Gonilo smete uporabljati samo ustrezno z navedbami v tehnični dokumentaciji, ki jo je priložilo podjetje Getriebbau NORD GmbH & Co. KG. Če gonila ne uporabljate ustrezno z namenom in navedbami v navodilih za uporabo in montažo, lahko to povzroči okvaro gonila. Posledično lahko to povzroči tudi telesne poškodbe osebja.

Temelj ali pritrditev gonila morata biti zadostno dimenzionirana, da preneseta maso in vrtilne momente gonila. Uporabititi je treba vse predvidene pritrdilne elemente.

Nekatera gonila so opremljena s hladilno zanko. Takšna gonila je treba najprej priključiti na hladilni tokokrog, šele nato jih lahko zaženete.

### 1.2 Varnostna opozorila za zaščito pred eksplozijo

Gonila so namenjena za uporabo v eksplozivno nevarnih območjih. Da bi zagotovili zadostno zaščito pred eksplozijo, je treba upoštevati dodatne sledeče napotke.

- Upoštevajte na tipski tablici, v polju „S“ navedeno posebno dokumentacijo, kot tudi navodila za opremo in druge komponente.

#### 1.2.1 Področje uporabe

- Gonilo mora biti strokovno montirano. Preobremenitev lahko povzroči lom sestavnih delov. Pri tem pa lahko nastane iskrenje. Skrbno izpolnite vprašalnik. Getriebbau NORD GmbH & Co KG posreduje gonilo, ki ustreza navedbam v vprašalniku. Pri izbiri gonila upoštevajte napotke v vprašalniku in v katalogu.
- Zaščita pred eksplozijami se nanaša izključno na območja, ki ustrezajo kategoriji naprave in vste eksplozivne atmosfere, ko je navedeno na tipski tablici naprave. Tip gonila in vsi tehnični podatki morajo ustrezati navedbam celotne naprave oz. projektu stroja. Če obstaja več delovnih točk, potem v nobeni od teh delovnih točk ni dovoljeno presegati maks. pogonske moči, vrtilnega momenta ali vrtljajev. Gonilo se sme uporabljati samo v položaju vgradnje, ki ustreza izvedbi gonila. Natančno preverite podatke na tipski tablici, preden vgradite gonilo.
- Dela kot so npr. transport, skladiščenje, postavitev, električna priključitev, zagon, vzdrževanje in servisiranje, se ne smejo izvajati v eksplozivni atmosferi.

### **1.2.2 Oprema in druge komponente**

- Za uporabo z gonili kategorije 2D mora motor ustrezati vsaj zaščitnemu razredu IP6x.
- Če je potrebno hlajenje maziva, vam lahko v podjetju Getriebbau NORD GmbH & Co KG izračunajo potrebno zmogljivost hlajenja. Gonila s hladilno zanko ne smejo delovati brez vklopljenega hlajenja maziva. Funkcija hlajenja maziva mora biti nadzorovana z upornostnim termometrom (PT100). Če je presežena dovoljena temperature, je treba gonilo takoj zaustaviti. Redno preverjajte gonilo, glede puščanja olja.
- Na gonilo vgrajena oprema, kot so sklopke, jermenski pogoni, hladilne naprave, črpalke, senzorji itd., kot tudi pogonski motorji morajo prav tako ustrezati za uporabo v območju z eksplozivno atmosfero. Tudi oznaka v skladu z ATEX se mora ujemati z navedbami naprave oz. projektiranjem stroja.

### **1.2.3 Maziva**

- Uporaba neustreznega olja lahko povzroči oljno melico, ki se lahko vžge v notranjosti gonila. V tem primeru lahko to vpliva na zaporo povratnega teka, pri čemer nastajajo previsoke temperature in iskrenje. Zato uporabljajte izključno olje, ki ustreza podatkom, ki so na tipski tablici gonila. Priporočila za maziva so v prilogi teh navodil za uporabo in montažo.

### **1.2.4 Delovni pogoji**

- Če je gonilo opremljeno z zaporo povratnega teka, upoštevajte min. število vrtljajev za sproženje zapore povratnega teka, kot tudi maks. vrtljaje. Premajhni vrtljaji povzročajo povečano obrabo in povečano temperaturo. Preveliki vrtljaji poškodujejo zaporo povratnega teka.
- Če je gonilo izpostavljeno neposrednim sončnim žarkom ali podobnemu sevanju, mora biti okoliška temperatura ali temperatura hladilnega zraka vedno 10 K pod maks. dovoljeno temperaturo okolice za dovoljeno območje okoliške temperature „Tu“, kot je navedeno na tipski tablici.
- Že manjše spremembe pri razmerah pri vgradnji lahko močno vplivajo na temperaturo gonila. Gonila s temperaturnim razredom T4 ali z maks. temperaturo površine 135 °C ali manj morajo biti opremljena s temperaturno nalepkou. Točka na sredini temperaturne nalepke se barva črna, če je bila temperatura površine previsoka. Takoj zaustavite gonilo, če se točka barva črna.

### **1.2.5 Radialne in aksialne sile**

- Pogonski in odgonski elemente smejo imeti največjo radialno prečno silo, navedeno na tipski tablici F<sub>R1</sub> in F<sub>R2</sub> in aksialno silo F<sub>A1</sub> in F<sub>A2</sub> na obremenjeno gonilo (glej poglavje (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica" na strani 23)).
- Še posebej bodite pozorni na pravilno napetost jermenov in verig.
- Dodatne obremenitve zaradi neuravnoteženih pest niso dovoljene.

### **1.2.6 Montaža in postavitev**

- Neustrezena postavitev lahko povzroči napetosti in nedovoljeno povišano obremenitev. Pri tem se pojavijo povečane temperature površine. Upoštevajte navodila za postavitev in montažo v teh navodilih za uporabo in montažo.
- Pred zagonom izvedite vsa preverjanja, ki so opisana v navodilih za uporabo in vzdrževanje, da pravočasno preprečite napake, ki bi lahko povečale nevarnost eksplozije. Ne vklapljamte gonila v pogon, če pri preverjanju opazite pomanjkljivosti. V tem primeru se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.
- Pri gonilih s temperaturnim razredom T4 ali z maks. dovoljeno temperaturo površine pod 200 °C, pred zagonom gonila izvedite merjenje površine gonila. Ne vklapljamte gonila v pogon, če pri preverjanju izmerite previsoko temperaturo na površini gonila.
- Ohišje gonila mora biti ozemljeno, da se odvaja elektrostatična napetost.

- Pomanjkljivo mazanje povzroči povečanje temperature in iskrenje. Pred zagonom preverite nivo olja v gonilu.

### 1.2.7 Pregled in vzdrževanje

- Izvajajte vse predpisane preglede, ki so opisani v navodilih za uporabo in montažo, da preprečite povečanje nevarnosti eksplozij in motnje delovanja. Če med delovanjem opazite pomanjkljivosti, je treba gonilo takoj zaustaviti. V tem primeru se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.
- Pomanjkljivo mazanje povzroči povečanje temperature in iskrenje. Redno preverjajte nivo olja, v skladu z navedbami v teh navodilih za uporabo in montažo.
- Obloge prahu in umazanje povzročajo povečanje temperature. Prah se lahko nabira tudi znotraj pokrovov, ki niso zatesnjeni pred vdorom prahu. Redno odstranjujte obloge prahu, kot je opisano v teh navodilih za uporabo in montažo.

### 1.2.8 Zaščita pred elektrostatično izpraznitvijo

- Neprevodni barvni nanosi, nizkotlačne cevi lahko povzročijo elektrostatično izpraznitve. Pri elektrostatični izpraznitvi se lahko pojavi iskrenje. Takšne komponente se ne smejo uporabljati v območjih, kjer lahko pričakujemo elektrostatične izpraznitve. Izravnalne posode za olje so lahko nameščene samo na območjih s plinsko skupino IIB.
- Gonila s barvnim slojem zaščite nad 0,2 mm se smejo uporabljati samo v območjih, kjer ni pričakovati elektrostatične izpraznitve.
- Barvni sloj gonila je izdelan za kategorijo 2G skupino IIB (območje 1 skupino IIC). Pri uporabi v kategoriji 2G skupini IIC (coni 1 skupini IIC) se to gonilo ne sme uporabljati ali predelovati v območjih, v katerih se predvideva polnjenje proizvodnih procesov.
- Pri ponovnem lakiraju je treba zagotoviti, da se ohranijo enake lastnosti, kot je to pri originalnem lakiraju.
- Za preprečevanje elektrostatične izpraznitve lahko čistite površine samo z vodo rahlo navlaženo krpo.

## 1.3 ATEX-nevarnost vžiga po DIN EN ISO 80079-36

Izbrani so sledeči načini za zaščito pred vžigom:

- Ukrepi za zagotavljanje konstruktivne varnosti „c“
  - Izračuni trdnosti in toplote za vsak primer uporabe,
  - Izbera ustreznih materialov, komponent,
  - Izračun priporočljivih intervalov za generalno obnovo,
  - Interval za preverjanje nivoja maziva, s tem zagotavljanje mazanja ležajev, tesnil in ozobljenja,
  - Zahtevano termično preverjanje pri zagonu.
- Ukrepi za zagotavljanje tekočinske obloge „k“
  - Ozobljenje se maže z ustreznim mazivom,
  - Navedbe za dovoljena maziva so na tipski tablici,
  - Navedbe za stanje napolnjenosti maziva.
- Ukrepi za zagotavljanje nadzora izvorov vžiga „b“
  - Uporaba sistema za nadzor temperature, ki služi kot sistem za zaščito pred vžigom b1.

## 1.4 Ne izvajajte sprememb

Ne izvajajte sprememb na gonilih. Ne odstranjujte zaščitnih naprav.

## **1.5 Izvajanje pregledov in vzdrževalnih del**

Zaradi pomanjkljivega vzdrževanja in pregledov se lahko pojavijo napake pri delovanju, ki imajo lahko tudi posledico poškodbe osebja.

- V predpisanih intervalih izvajajte vsa vzdrževalna in pregledovalna dela.
- Upoštevajte tudi, da je po daljšem mirovanju naprave treba izvesti pregled.
- Ne uporabljajte poškodovanega gonila Na gonilu ne sme priti do netesnosti

## **1.6 Usposobljenost osebja**

Vsa dela transporta, instalacije in zagona, kot tudi servisiranja mora izvesti kvalificirano strokovno osebje.

Kvalificirano osebje je tisto osebje, ki zaradi svoje usposobljenosti in izkušenosti lahko prepozna morebitne nevarnosti in jih zna tudi preprečiti.

## 1.7 Varnost pri določenih dejavnostih

### 1.7.1 Preverjanje morebitnih transportnih poškodb

Transportne poškodbe lahko povzročijo napačno delovanje gonila in lahko tudi poškodbe osebja. Zaradi transportnih poškodb iztečeno olje lahko povzroči zdrs osebe.

- Preverite embalažo in gonilo glede transportnih poškodb.
- Ne uporabljajte gonila, ki se je poškodovalo med transportom.

### 1.7.2 Varnostna opozorila za namestitev in servisiranje

Pred vsemi deli na gonilu izklopite oskrbo z energijo in zavarujte pred nezaželenim ponovnim vklopom. Počakajte, da se gonilo ohladi. Izpustite tlak iz napeljav in hladilnega tokokroga.

Pomanjkljivi ali poškodovani deli, vgradni adapterji, prirobnice in pokrovi imajo lahko ostre robove. Uporabljajte delovne zaščitne rokavice in obleko.

## 1.8 Nevarnosti

### 1.8.1 Nevarnosti pri dvigovanju

Padec ali nihanje dvignjenega gonila lahko povzroči hude telesne poškodbe osebja. Upoštevajte tudi sledečo napotke.

- Obširno zavarujte nevarno območje. Zagotovite zadostno prostora za premikanje visečega tovora.
- Nikoli ne segajte pod viseči tovor.
- Uporabljajte zadostno dimenzionirana in za to delo primerna transportna sredstva. Podatki o masi gonila so na tipski tablici.

Gonilo dvigujte samo na zato predvidenih obročnih vijakih. Obročni vijaki morajo biti v celoti priviti.

Obročne vijke obremenjujte samo navpično, nikoli prečno ali poševno. Obročne vijke uporabljajte samo za dvig gonila brez pritrjenih drugih komponent. Obročni vijak ni predviden za dviganje mase gonila s pritrjenimi drugimi komponentami. Če dvigujete gonilo z motorjem, uporabite istočasno oba obročna vijaka na motorju in gonilu.

### 1.8.2 Nevarnost zaradi vrtečih delov

Vsi vrteči deli predstavljajo nevarnost vpotega. Predvidite ustrezno zaščito pred dotikom. Poleg gredi se to nanaša na ventilator, pogon, pogonske elemente kot jermenski pogoni, verižni pogoni, krčni obroči in sklopke.

Ne izvajajte preizkusnega delovanja brez nameščenega odgonskega elementa, ali pa zavarujte moznik pred izpadanjem.

Pri konceptu odstranljivih zaščitnih naprav upoštevajte event. čas zaustavljanja stroja.

### 1.8.3 Nevarnost zaradi visokih ali nizkih temperatur

Med delovanjem se lahko gonilo segreje prek 90 °C. Dotik vročih površin ali dotik vročega olja predstavlja nevarnost opeklin. Pri zelo nizkih okoliških temperaturah lahko dotik povzroči primrnitev na kovinske dele.

- Po delovanju ali pri zelo nizkih okoliških temperaturah se dotikajte gonila samo z zaščitnimi rokavicami.
- Po delovanju gonila in pred popravilom počakajte, da se gonilo zadostno ohladi.

- Če za osebje obstaja nevarnost dotika gonila, je treba predvideti in vgraditi ustrezen zaščito pred dotikom.
- Iz tlačnega oddušnika lahko med delovanjem gonila občasno izhaja vroča oljna para pod pritiskom. Predvidite ustrezeno odstranljivo zaščito, da preprečite ogrožanje osebja.
- Na gonilo ne polagajte lahko vnetljivih predmetov.

#### **1.8.4 Nevarnost zaradi maziv in drugih substanc**

Kemične substance, ki se uporabljajo pri gonilih, so lahko strupene. Če te snovi zaidejo v oči, lahko povzročijo poškodbe oči. Stik s čistili, mazivi, lepili lahko povzroči moteče reakcije na koži.

Pri odpiranju oddušnega vijaka lahko pride do izhajanja oljne megle.

Zaradi maziv in konzervirnih sredstev lahko postane gonilo spolzko in zdrsi iz rok. Polita maziva povzročajo nevarnost zdrsa.

- Pri delu s kemičnimi substancami uporabljajte proti kemikalijam odporne zaščitne rokavice in delovno obleko. Po delu si temeljito operite roke.
- Če obstaja nevarnost brizga kemikalij uporabljajte zaščitna očala, npr. pri dolivanju olja ali čistilnih delih.
- Če katera od kemikalij zaide v oko, takoj izperite z veliko hladne vode. V primeru težav takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Upoštevajte varnosti podatkovni list kemikalije. Shranite varnostni podatkovni list kemikalije v bližini gonila.
- Polito mazivo takoj nevtralizirajte in očistite z ustreznim vezivom.

#### **1.8.5 Nevarnost zaradi hrupa**

Mnoga gonila ali vgrajene komponente, kot npr. ventilator lahko med delovanjem povzročajo zdravju škodljivi hrup. Če morate delati v bližini takšnih naprav, uporabljajte zaščito sluha.

#### **1.8.6 Nevarnost zaradi hladilnega sredstva, ki je pod tlakom**

Hladilni sistem je pod visokim tlakom. Poškodovanje ali odpiranje napeljave hladilnega sredstva, ki je pod tlakom, lahko povzroči telesne poškodbe. Pred delom na gonilu izpustite tlak iz tokokroga hladilnega sredstva.

## 1.9 Pojasnitev uporabljenih oznak

### NEVARNOST

Označuje neposredno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt, če je ne preprečite.

### NEVARNOST



Označuje neposredno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt, če je ne preprečite. Vsebuje pomembne nasvete za eksplozijsko zaščito.

### OPOZORILO

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt, če je ne preprečite.

### PREVIDNOST

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe, če je ne preprečite.

### POZOR

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči okvaro izdelka ali okolice, če je ne preprečite.



### Informacije

Označuje nasvete za uporabo in posebej pomembne informacije, ki zagotavljajo varnost pri delovanju.

## 2 Opis gonila

### 2.1 Tipska oznaka in vrste gonil




<b>Vrste gonil / tipske oznake</b>	
<b>Čelna gonila</b>	
SK 11E, SK 21E, ..., SK 51E (1-stopenjska)	
SK 02, SK 12, ..., SK 52, SK 62N (2-stopenjska)	
SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53 (3-stopenjska)	
  	
<b>Izvedbe / opcije</b>	
- Izvedba nog	IEC IEC sestava standardnega motorja
F Odgonska prirobnica B5	NEMA NEMA sestava standardnega motorja
XZ Podnožna in odgonska prirobnica B14	W Prosta pogonska gred
VI Tesnilni obroč gredi Viton	
VL Ojačeni ležaji	OA Izravnalna posoda za olje
AL Ojačeni aksialni ležaji	SO1 Sintetično olje ISO VG 220

Tabela 2: Čelna gonila - tipske oznake in vrste gonil


<b>Vrste gonil / tipske oznake</b>	
<b>Čelna gonila</b>	
SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 (2-stopenjska)	
SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 (3-stopenjska)	
	
<b>Izvedbe / opcije</b>	
- Izvedba nog	NEMA NEMA sestava standardnega motorja
F Odgonska prirobnica B5	W Prosta pogonska gred
XZ Podnožna in odgonska prirobnica B14	VI Tesnilni obroč gredi Viton
XF Podnožna in odgonska prirobnica B5	OA Izravnalna posoda za olje
VL Ojačeni ležaji	SO1 Sintetično olje ISO VG 220
IEC IEC sestava standardnega motorja	

Tabela 3: Večja čelna gonila - tipske oznake in vrste gonil

**Vrste gonil / tipske oznake**
**Gonio s čelnim zobnikom NORDBLOC**

SK 320, SK 172, SK 272, ..., SK 972 (2-stopenjska)

SK 273, SK 373, ..., SK 973 (3-stopenjska)

SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1,

SK 971.1, SK 1071.1 (1-stopenjska)


SK 072.1, SK 172.1 (2-stopenjska)

SK 372.1, ..., SK 672.1 (2-stopenjska)

SK 373.1, ..., SK 673.1 (3-stopenjska)

SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 (2-stopenjska)

SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 (3-stopenjska)


**Izvedbe / opcije**

- Izvedba nog

NEMA NEMA sestava standardnega motorja

F Odgonska prirobnica B5

W Prosta pogonska gred

XZ Podnožna in odgonska prirobnica B14

VI Tesnilni obroč gredi Viton

XF Podnožna in odgonska prirobnica B5

OA Izravnalna posoda za olje


VL Ojačeni ležaji

SO1 Sintetično olje ISO VG 220


IEC IEC sestava standardnega motorja

**Tabela 4: Čelna gonila NORDBLOC - tipske oznake in vrste gonil**
**Vrste gonil / tipske oznake**
**Standardno-gonio s čelnim zobnikom**

SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-stopenjska)



SK 000, SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-stopenjska)


**Izvedbe / opcije**

- Izvedba nog

AL Ojačeni aksialni ležaji

Z Odgonska prirobnica B14

IEC IEC sestava standardnega motorja

XZ Podnožna in odgonska prirobnica B14

NEMA NEMA sestava standardnega motorja

XF Podnožna in odgonska prirobnica B5

W Prosta pogonska gred

F Odgonska prirobnica B5

VI Tesnilni obroč gredi Viton

5 Ojačana odgonska gred

SO1 Sintetično olje ISO VG 220

V Ojačani pogon

**Tabela 5: Čelna gonila NORDBLOC - tipske oznake in vrste gonil**

### Vrste gonil / tipske oznake



#### Ploska gonila

SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, .... SK 9282,

SK 10282, SK 11282 (2-stopenjska)

SK 0182.1, SK 0282.1, SK 1382NB, SK 1382.1, SK 2382, .... SK 9382, SK 10382,

SK 11382, SK 12382, SK 10382.1, SK 11382.1 (3-stopenjska)



#### Izvedbe / opcije

A	Izvedba z votlo gredjo	VL	Ojačeni ležaji
V	Izvedba s polno gredjo	VLII	Izvedba za mešalo
Z	Odgonska prirobnica B14	VLIII	Izvedba za mešalo Drywell
F	Odgonska prirobnica B5	SCX	Prirobnica polžnega gonila
X	Pritrditev podnožja	IEC	IEC sestava standardnega motorja
S	Krčni obroč	NEMA	NEMA sestava standardnega motorja
VS	Ojačeni krčni obroč	W	Prosta pogonska gred
EA	Votla gred s profilom zobniškega pesta	VI	Tesnilni obroč gredi Viton
G	Gumeni blažilnik	OA	Izravnalna posoda za olje
VG	Ojačeni gumeni blažilnik	SO1	Sintetično olje ISO VG 220
B	Pritrdilni element	CC	Pokrov ohišja s hladilno zanko
H	Pokrov kot zaščita pred dotikom	OT	Posoda za olje
H66	Pokrov IP66		


Tabela 6: Ploska gonila - tipske oznake in vrste gonil

Dvojna gonila so sestavljena iz dveh posameznih gonil. Dvojno gonilo je treba obravnavati v skladu s temi navodili za uporabo in sicer kot dve posamezni gonili.



Tipska oznaka dvojnega gonila npr. SK 73 / 22 (sestoji iz dveh posameznih gonil SK 73 in SK 22).

**Vrste gonil / tipske oznake**
**Stožčasta gonila**

SK 92072, SK 92172, SK 92372, SK 92672, SK 92772,  
 SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1,  
 SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, SK 93072.1,  
 SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1 (2-stopenjska)



SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1,  
 SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1,  
 SK 9092.1, SK 9096.1 (3-stopenjska)  
 SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1,  
 SK 9043.1, SK 9053.1 (4-stopenjska)


**Izvedbe / opcije**

-	Izvedba nog	H	Pokrov kot zaščita pred dotikom
A	Izvedba z votlo gredjo	H66	Pokrov IP66
V	Izvedba s polno gredjo	VL	Ojačeni ležaji
L	Obojestranska polna gred	VLII	Izvedba za mešalo
Z	Odgonska prirobnica B14	VLIII	Izvedba za mešalo Drywell
F	Odgonska prirobnica B5	SCX	Prirobnica polžnega gonila
X	Pritrditev podnožja	IEC	IEC sestava standardnega motorja
D	Momentna ročica	NEMA	NEMA sestava standardnega motorja
K	Momentna konzola	W	Prosta pogonska gred
S	Krčni obroč	VI	Tesnilni obroč gredi Viton
VS	Ojačeni krčni obroč	OA	Izravnalna posoda za olje
EA	Votla gred s profilom zobniškega pesta	SO1	Sintetično olje ISO VG 220
R	Zapora povratnega teka	CC	Pokrov ohišja s hladilno zanko
B	Pritrdilni element		



**Tabela 7: Stožčasta gonila - tipske oznake in vrste gonil**

### Vrste gonil / tipske oznake

#### Čelni zobnik-polžno gonilo

SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 (2-stopenjska)

SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125 (3-stopenjska)



### Izvedbe / opcije



-	Pritrditev podnožja s polno gredjo	B	Pritrdilni element
A	Izvedba z votlo gredjo	H	Pokrov kot zaščita pred dotikom
V	Izvedba s polno gredjo	H66	Pokrov IP66
L	Obojestranska polna gred	VL	Ojačeni ležaji
X	Pritrditev podnožja	IEC	IEC sestava standardnega motorja
Z	Odgonska prirobnica B14	NEMA	NEMA sestava standardnega motorja
F	Odgonska prirobnica B5	W	s prosto pogonsko gredjo
D	Momentna ročica	VI	Tesnilni obroč gredi Viton
S	Krčni obroč	OA	Izravnalna posoda za olje

Tabela 8: Čelno polžna gonilo - tipske oznake in vrste gonil

### Vrste gonil / tipske oznake

#### Polžno gonilo MINIBLOC

SK 1S 32, SK 1S 40, SK 1S 50, SK 1S 63, SK 1SU...,  
 SK 1SM 31, SK 1SM 40, SK 1SM 50, SK 1SM 63, (1-stopenjsko)  
 SK 2S32NB, SK 2S40NB, SK 2S50NB, SK 2S63NB, SK 2SU...,  
 SK 2SM40, SK 2SM50, SK 2SM63 (2-stopenjsko)




### Izvedbe / opcije

-	Pritrditev podnožja s polno gredjo	X	Pritrditev podnožja
A	Izvedba z votlo gredjo	B	Pritrdilni element
V	Izvedba s polno gredjo	IEC	IEC sestava standardnega motorja
L	Obojestranska polna gred	NEMA	NEMA sestava standardnega motorja
Z	Odgonska prirobnica B14	W	s prosto pogonsko gredjo
F	Odgonska prirobnica B5	VI	Tesnilni obroč gredi Viton
D	Momentna ročica		

Tabela 9: Čelno polžna gonilo - tipske oznake in vrste gonil

**Vrste gonil / tipske oznake**
**UNIVERSAL polžno gonilo**

SK 1SI31, SK 1SI40, SK 1SI50, SK 1SI63, SK 1SI75,  
SK 1SID31, SK 1SID40, SK 1SID50, SK 1SID63, SK 1SID75  
SK 1SIS31,..., SK 1SIS75,  
SK 1SD31, SK 1SD40, SK 1SD50, SK 1SD63,  
SK 1SIS-D31,..., SK 1SIS-D63  
SK 1SMI31, SK 1SMI40, SK 1SMI50, SK 1SMI63, SK 1SMI75  
SK 1SMID31,..., SK 1SMID63 (1-stopenjska)  
SK 2SD40, SK 2SD50, SK 2SD63, SK 1SI.../31, SK 1SI.../H10,  
SK 2SID40,..., SK 2SID63  
SK 2SIS-D40,..., SK 2SIS-D63  
SK 2SMI40, SK 2SMI50, SK 2SMI63  
SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID 63 (2-stopenjska)



**Izvedbe / opcije**

V	Polna oz. vstavljava gred	H10	Modularna predstopnja čelnega zobnika
A	Izvedba z votlo gredjo	/31	Predstopnja polža
L	Obojestranska polna gred	/40	Predstopnja polža
X	Noge na treh straneh	IEC	IEC sestava standardnega motorja
Z	Odgonska prirobnica B14	NEMA	NEMA sestava standardnega motorja
F	Odgonska prirobnica B5	W	s prosto pogonsko gredjo
D	Momentna ročica	VI	Tesnilni obroč gredi Viton
H	Pokrov		

**Tabela 10: Polžna gonila UNIVERSAL - tipske oznake in vrste gonil**

## 2.2 Tipska tablica

Tipska tablica je fiksno nameščena na gonilo in ne sme biti dalj časa izpostavljena umazaniji. Če je tipska tablica nečitljiva oz. poškodovana, se obrnite na servisni oddelek NORD.



**Slika 1:tipska tablica (primer)**

Pojasnitev tipske tablice			
Kratica	Enota	Oznaka	glej poglavje
Tip	-	NORD - tip gonila	
št.	-	Tovarniška številka	
i <sub>ges</sub>	-	Skupni prenos gonila	
n <sub>2</sub>	min <sup>-1</sup>	Nazivno število vrtljajev odgonske gredi gonila *	
n <sub>1</sub>	min <sup>-1</sup>	Nazivno število vrtljajev pogonske gredi gonila oz. pogonskega motorja *	
IM	-	Izvedba (položaj vgradnje)	7.1
M <sub>2</sub>	Nm	Maks. dovoljeni vrtljni moment na odgonski gredi gonila	
P <sub>1</sub>	kW	Maks. dovoljena pogonska moč oz. moč motorja	
Bj	-	Leto izdelave	
F <sub>R2</sub>	kN	Maks. dovoljena prečna sila na odgonski gredi gonila	3.7
F <sub>R1</sub>	kN	Maks. dovoljena prečna sila na pogonski gredi gonila, pri opciji W	3.7
T <sub>u</sub>	°C	Dovoljeno območje temperature okolice za gonilo	
F <sub>A2</sub>	kN	Maks. dovoljena aksialna sila na odgonski gredi gonila-	3.7
	kg	Skupna masa	3.7
MI	h	Interval generalnega remonta gonila v delovnih urah oz. navedba vzdrževalnega razreda CM brez dimenzij	5.2
x <sub>R2</sub>	mm	Maks. mera za točko dovoda moči za prečno silo F <sub>R2</sub>	3.7
Olie	-/l	Vrsta olja za gonilo (standardna oznaka) in količina olja v gonilu	7.2

Pojasnitev tipske tablice			
Kratica	Enota	Oznaka	glej poglavje
Zadnja vrstica	-	Oznaka v skladu z ATEX DIN EN ISO 80079-36: 1. Skupina (vedno II, ne za rudnike) 2. Kategorija (2G, 3G pri plinu oz. 2D, 3D pri prahu) 3. Oznaka ne-električnih naprav (Ex h) ali zaščita pred vžigom, če obstaja (c) 4. Eksplozijski razred, če obstaja (plin: IIC, IIB; prah: IIIC, IIIB) 5. Temperaturni razred (T1-T3 ali T4 pri plinu) oz. maks. temperatura površine (npr. 125° C pri prahu) oz. posebna maks. temperatura površine - glejte oznako območja temperature na tipski tablici ali v posebni dokumentaciji 6. EPL (zaščitni nivo opreme) Gb, Db, Gc, Dc 7. Upoštevanje posebne dokumentacije in/ali merjenje temperature pri zagonu (X)	4.3
S	-	Številka posebne dokumentacije sestoji iz tekoče številke /leta.	
* Maks. dovoljeno število vrtljajev je 10 % nad nazivnim številom vrtljajev, če pri tem ni presežena maks. dovoljena pogonska moč $P_1$ .			
Če so polja $F_{R1}$ , $F_{R2}$ , $F_{A1}$ in $F_{A2}$ prazna, so sile enako nič. Če je polje $x_{R2}$ prazno, je poseg sile $F_{R2}$ sredinsko na čepu odgonske gredi (glejte poglavje 3.7).			

Upoštevati je treba, da ima motor pri gonilih z motorjem (gonila z vgrajenim elektromotorjem) lastno tipsko tablico, z ločenimi oznakami v skladu z ATEX. Tudi oznaka motorja se mora ujemati z navedbami naprave oz. projektiranjem stroja.

**Za enoto gonila z motorjem veljajo vedno najmanjša eksplozijska zaščita gonila in elektromotorja, ki je navedena v oznaki.**

Če elektromotor upravlja frekvenčni pretvornik, je treba za delovanje motorja s frekvenčnim pretvornikom pridobiti dovoljenje v skladu z ATEX. Pri delovanju s pretvornikom so občutne razlike v nazivnih vrtljajih, ki so navedeni na tipski tablici motorja in gonila, povsem običajne in dovoljene. Pri omrežnem delovanju motorja so dovoljene razlike pri nazivnih vrtljajih, ki navedeni na tipskih tablici motorja in gonila, do  $60 \text{ min}^{-1}$ .

### 2.3 Dodatna tipska tablica za EAWU

		
Smernice	TR CU 012/2011	2014/34/EU – DIN EN ISO 80079-36
Oznaka:		
	II Gb c T4 X	II2G Ex h IIC T4 Gb
	II Gb c T3 X	II2G Ex h IIC T3 Gb
	II Gb c IIB T4 X	II2G Ex h IIB T4 Gb
	II Gb c IIB T3 X	II2G Ex h IIB T3 Gb
	III Db c T125°C X	II2D Ex h IIIC T125°C Db
	III Db c T140°C X	II2D Ex h IIIC T140°C Db
	II Gc T4 X	II3G Ex h IIC T4 Gc
	II Gc T3 X	II3G Ex h IIC T3 Gc
	III Dc T125°C X	II3D Ex h IIIC T125°C Dc
	III Dc T140°C X	II3D Ex h IIIC T140°C Dc


Tabela 11: Oznake EAC Ex / CE Ex

Eksplozivno zaščitena gonila, ki so namenjena za uporabo v območju Evrazijskega gospodarskega združenja, imajo dodatno tipsko tablico, na kateri je navedena uporaba v eksplozivno nevarnem območju z oznako EAC Ex.

V nadaljevanju teh navodil za uporabo in montažo se nadomesti logotip EAC Ex z logotipom CE Ex. Logotip EAC Ex Logo ima enak pomen kot logotip CE Ex. Če se v teh navodilih za uporabo in montažo uporablja »ATEX«, to velja tudi za gonila EAC Ex.

Gonila lahko dosežejo 30-letno življenjsko dobo, če so pravilno vzdrževana. Najkasneje 30 let po dobavi gonila iz podjetja Getriebbau NORD, je treba gonilo odstraniti iz obratovanja. Leto dobave ustreza letu izdelave, ki je navedeno na tipski tablici ATEX.

Gonila EAC Ex imajo v osnovi dve tipski tablici. Ena tipska tablica ustreza smernicam ATEX 2014/34 EV, kot tudi zadevnim standardom, druga tipska tablice vsebuje dodatne navedbe v skladu s smernicami TP TC 012/2011



**Slika 2: Dodatna tipska tablica za EAC Ex**

### 3 Navodila za montažo, skladiščenje, pripravo, postavitev

Prosimo, upoštevajte vsa varnostno opozorila (glej poglavje 1 "Varnostna opozorila") in varnostne napotke v posameznih poglavjih.

#### 3.1 Transport gonila

##### **OPOZORILO**

###### **Nevarnost zaradi padlega tovora**

- Navoj obročnega vijaka mora biti privit do kraja.
- Obročnega vijaka ne obremenjujte poševno.
- Upoštevajte težišče gonila.

Za transport uporabljajte samo na gonilu nameščene obročne vijke. Če je pri gonilu z motorjem nameščen dodatni obročni vijak na motorju, je potrebno uporabiti skupno oba obročna vijke.

Previdno transportirajte gonilo. Uporabljajte ustrezne pripomočke, kot so traverzne konstrukcije, kar omogoča pritrditev oz. olajša transport gonila. Udarci na prosti konec gredi lahko poškodujejo notranjost gonila.

#### 3.2 Skladiščenje

###### **Pri kratkotrajnem skladiščenju pred uporabo upoštevajte naslednje:**

- Skladiščenje v položaju vgradnje, ((glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje")) zavarujte gonilo pred padcem,
- svetle dele ohišja in gredi rahlo naoljite,
- shranujte v suhem prostoru,
- temperatura brez večjih nihanj v območju – 5 °C do + 50 °C,
- relativna vlažnost manjša od 60 %,
- brez neposrednih sončnih žarkov oz. UV-sevanja,
- brez agresivnih, korozivnih snovi (onesnažen zrak, plini, topila, kisline, lug, sol, radioaktivnost itd.) v okolini,
- brez tresljajev in nihajev.

### 3.3 Dolgotrajno skladiščenje

Za skladiščenje oz. mirovanje, ki traja več kot 9 mesecev, podjetje Getriebbau NORD priporoča opcijo dolgotrajnega skladiščenja. S spodaj navedenimi ukrepi je možno izvesti skladiščenje v trajanju pribl. 2 leti. Ker je dejanski čas skladiščenja zelo odvisen od lokalnih pogojev, upoštevajte navedbe časa le kot smernico.

#### Stanje gonila in skladiščnega prostora za dolgotrajno skladiščenje, pred zagonom:

- Skladiščenje v položaju vgradnje, (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje") zavarujte gonilo pred padcem,
- Popravite transportne poškodbe zunanjega premaza. Preverite ali so naležne površine prirobnice in konci gredi zaščiteni z ustreznim sredstvom za zaščito pred korozijo, po potrebi ga nanesite.
- Gonila z opcijo dolgotrajnega skladiščenja so lahko v celoti napolnjena z mazivom ali pa imajo v olju gonila primešan dodatek sredstva proti koroziji VCI (glej nalepko na gonilu) lahko pa so brez olja in so napolnjena z manjšo količino koncentrata VCI.
- Tesnilne vrvice v oddušnem vijaku med skladiščenjem ne smete odstranjevati; gonilo mora biti tesno zaprto.
- Skladiščenje v suhem prostoru,
- V tropskih pogojih je treba pogon zaščititi pred insekti,
- Temperature brez večjih nihanj v območju – 5 °C do + 40 °C,
- Relativna zračna vlaga manjša od 60 %,
- Brez neposrednih sončnih žarkov oz. UV-sevanja,
- Brez agresivnih, korozivnih snovi (onesnažen zrak, plini, topila, kisline, lug, sol, radioaktivnost itd.) v okolini,
- Brez tresljajev in nihajev.

#### Ukrepi med skladiščenjem oz. mirovanjem.

- Če je relativna zračna vlaga < 50 % lahko gonilo skladiščite do 3 let.

#### Ukrepi pred zagonom

- Pred zagonom izvedite pregled gonila.
- Če čas skladiščenja oz. mirovanja preseže pribl. 2 leti, ali če temperatura med krajšim skladiščenjem občutno odstopa od dovoljenih omejitev temperature, je treba pred zagonom zamenjati olje v gonilu.
- Pri povsem napoljenem gonilu je treba pred zagonom nivo olja prilagoditi izvedbi gonila.
- Pri gonilih brez olja je treba pred zagonom napolniti z oljem, v skladu z izvedbo gonila. Koncentrat VCI lahko ostane v gonilu. Napolnite z mazivom, podatki o količina maziva in vrsti maziva so na tipski tablici.

#### 3.4 Preverjanje izvedbe

To gonilo se sme uporabljati samo na navedeni način izvedbe. Dovoljena izvedba je navedena na tipski tablici v polju IM. Gonila, ki imajo na tipski tablici v polju IM navedeno kratico UN, so neodvisna od načina izvedbe vgradnje. Poglavlje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje" prikazuje izvedbe posameznih vrst gonil. Če je v polju IM vpisana oznaka X, je treba upoštevati posebno dokumentacijo, katere številka se nahaja v polju S.

Preveriti in zagotoviti je treba, da izvedba v skladu s tipsko tablico ustrezava montiranemu položaju in da se ta med obratovanjem ne spreminja.

Upoštevajte navodila za uporabo motorja zlasti v zvezi z izbrano izvedbo.

### 3.5 Priprava za postavitev

Dobavljeno opremo takoj po prejemu preverite glede transportnih poškodb in poškodb embalaže. Preverite pogon, ki ga smete montirati le, če je pogon dobro zatesnjen in ni puščanja. Še posebej preverite tesnilne obroče gredi in zapiralne čepe, glede poškodb. Če opazite poškodbe, to takoj sporočite transportnemu podjetju. Gonilo, ki je bilo poškodovano med transportom, se ne sme uporabiti.

Pogoni so pred transportom zaščiteni na vseh svetlih površinah in gredeh z oljem/mastjo oz. protikorozijskim sredstvom.

Pred montažo v celoti odstranite olje/mast oz. protikorozisko sredstvo, predvsem z gredi in prirobnic.

V primerih uporabe, pri katerih lahko napačna smer vrtenja povzroči poškodbe na gonilu, je treba preveriti in trajno zagotoviti pravilno smer vrtenja gonila s preizkusnim tekom pogona, brez dodatne vgrajene naprave.

Pri gonilih z vgrajeno zaporo povratnega teka lahko preklop pogonskega motorja v smeri zapore t.j. v napačni smeri vrtenja povzroči poškodbe gonila. Pri teh gonilih so na pogonski in odgonski strani gonila nameščene puščice. Konice puščic prikazujejo dovoljeno smer vrtenja gonila. Pri priključitvi motorja in pri krmiljenju motorja je treba zagotoviti npr. s preizkusom vrtilnega polja, da se gonilo lahko vrti le v dovoljeni smeri. (za nadaljnje pojasnitve glejte katalog G1000 und WN 0-000 40)


Zagotoviti je treba, da ob postavitvi ali kasneje med obratovanjem v okolici prostora niso prisotna agresivna, korozivna sredstva, ki bi lahko poškodovala kovino, maziva ali elastomere. V primeru dvoma se posvetujte s strokovnjaki podjetja Getriebebau NORD in če je potrebno izvedite ustrezen ukrepe.

Izravnalno posodo za olje (opcija OA) je treba namestiti v skladu z WN 0-530 04. Pri vijačnih zvezah M10 x 1 je treba dodatno upoštevati priloženi dokument WN 0-521 35.

Posodo za olje (opcija OT) je potrebno namestiti v skladu z WN 0-521 30. V posodo privijte priloženi tlačni oddušnik M12x1,5.

Pred zagonom je treba aktivirati tlačni oddušnik. Za aktiviranje odstranite transportno varovalko.

Dvojno gonilo je sestavljeno iz dveh posameznih gonil (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje").



Slika 3: Aktiviranje tlačnega odzračevalnika

## 3.6 Postavitev gonila

### NEVARNOST

#### Nevarnost eksplozije



- Gonilo se ne sme postavljati v prisotnosti eksplozivne atmosfere.
- Pri gonilu z motorjem upoštevajte, da hladilni zrak, ki ga ustvarja ventilator motorja, lahko neovirano kroži skozi gonilo.

Pri nameščanju gonila brezpogojno uporabite obročne vijke, ki so priviti na gonilu. Ni dovoljeno nameščati dodatne teže na gonilo. Če je pri reduktorskem motorju že nameščen dodatni obročni vijak na motorju, je potrebno uporabiti skupno tudi ta obročni vijak. Preprečite poševne obremenitve na obročni vijak. Pri tem upoštevajte Varnostna opozorila (glej poglavje 1 "Varnostna opozorila").

Temelj oz. prirobnica na katero je pritrjeno gonilo mora biti zaščitenega pred tresljaji, odporna na zvijanje in ravna. Ravnost površine za privijanje na temelju oz. prirobnici mora ustreznati DIN ISO 2768-2 razredu odstopanja K. Temeljito je treba očistiti morebitno umazanijo na površini za pritrditev gonila in temelj oz. prirobnico.

Ohišje gonila mora biti v vsakem primeru pravilno ozemljeno. Pri gonilih z motorjem je treba ozemljitev izvesti prek priključka motorja.

Gonilo mora biti natančno izravnano na gred gnanega stroja, da se ne pojavijo dodatne sile napetosti, ki bi se lahko prenašale na gonilo.

Na gonilu ni dovoljeno izvajati varjenja. Gonilo se ne sme uporabljati kot točka pritrditve mase pri varijskih delih, ker se lahko v tem primeru poškodujejo ležaji in ozobljenje.

**Namestitev gonila v pravilnem položaju** (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje").

Uporabiti je treba vse noge podnožja na eni strani oz. vse vijke na prirobnici. Pri tem uporabite vijke kakovosti vsaj 10.9. Vijake privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke"). Še posebej pri gonilih z nogami in prirobnico bodite pozorni, da ne prenapnete vijakov.

Vijaki za preverjanje olja in za izpust olja morajo biti vedno dostopni.



### Informacije

#### Gonila z opcijo XZ oz. XF

Pritrditev podnožja služi za postavitev in pritrditev gonila. Namenjeno je za prestrezanje reakcijskih sil vrtilnega momenta, dovoljenih radialnih in/ali aksialnih sil in sile mase.

Prirobnica B5- oz. B14- praviloma ni predvidena za pritrditev gonila in prestrezanje reakcijskih sil. V ta namen uporabite pritrditev podnožja ali vprašajte v podjetju Getriebbau NORD za preučitev tega primera.

### 3.7 Montaža pesta na gred gonila

#### NEVARNOST



##### Nevarnost eksplozije zaradi povečanja temperature

Pri neugodnih prečnih silah se lahko gonilo pretirano segreje.

- Prečne sile naj bodo čim bližje gonila.

#### POZOR

##### Poškodbe gonila z aksialno silo

- Ne povzročajte škodljivih aksialnih sil na gonilo. Ne nameščajte pesta na gred z udarjanjem kladiva.


Pri montaži bodite pozorni na natančno mesebojno izravnavo osi gredi in upoštevajte dovoljena odstopanja, kot je to določil proizvajalec. Montažo pogonskih in odgonskih elementov, kot npr. sklopka, veržnik, na pogonsko ali odgonsko gred gonila izvedite z ustreznou navlečno napravo, ki ne povzroča škodljivih aksialnih sil na gonilo. Še posebej udarjanje s kladivom po pestu je prepovedano.



#### Informacije

Za navlek elementov uporabite navoj na čelni strani gredi. Montaža bo lažja, če pesto prej namažete z mazivom ali če pesto kratkotrajno segrejete na pribl. 100 °C.


Sklopko je treba namestiti po navodilih za montažo sklopke. Če tu ni posebnih navedb, je treba sklopko namestiti tesno na koncu gredi na motorni gredi.




Slika 4: Primer enostavne naprave za navlek

Pogonski in odgonski elementi smejo imeti maks. dovoljene radialne prečne sile, kot je navedeno v katalogu FR1 in FR2 in aksialne sile FA1 in FA2 na obremenjeno gonilo (glej tipsko tablico). Pri tem bodite še posebej pozorni na pravilno napetost jermenov in verig.

Dodatne obremenitve zaradi neuravnoteženih pest niso dovoljene.



Prečne sile naj bodo čim bližje gonila. Pri pogonskih gredeh s prostimi konci gredi – opcija W – je maks. dovoljena prečna sila  $F_{R1}$  pri prečni obremenitvi s silo na sredino prostega čepa gredi. Pri odgonski gredi ni dovoljeno presegati obremenitve prečne sile  $F_{R2}$  mere  $x_{R2}$ . Če je prečna sila  $F_{R2}$  za odgonsko gred navedena na tipski tablici, tod brez mere  $x_{R2}$ , se sila obremenitve nanaša na sredino čepa gredi.



Slika 5: Dovoljena sila obremenitve na odgonski in pogonski gredi

### 3.8 Montaža natičnih gonil

#### OPOZORILO

Odvitje vijačne povezave na momentni ročici povzroči udar gonila ob odgonsko gred.

- Zavarujte vijačno povezavo pred odvijanjem npr. s sredstvom Loctite 242 ali dodatno matico.


#### POZOR

##### Poškodbe gonila z aksialno silo

Neustrezná montaža lahko poškoduje ležaje, zobnike, gredi in ohiše.

- Uporabljajte ustrezne montažne priprave.
- Ne nameščajte pesta na gred z udarjanjem kladiva.

Olajša montažo in kasnejšo demontažo, če gred in pesto pred montažo namastite z mazivom s protikorozivnim učinkom (npr. NORD Anti-Corrosion izd. št. 089 00099). Prekomerna mast oz. protikorozivno sredstvo se lahko pri montaži iztisne in začenja kapljati. Po pribl. 24 urah vtekanja temeljito očistite mesta na odgonski gred. To iztekanje masti ne pomeni puščanje gonila.



Slika 6: Nanašanje maziva na gred in pesto


#### Informacija

S pritrdilnim elementom (opcija B) je možno pritrditi gonilo na gred z ali brez prislonja naprave. Vijak pritrdilnega elementa privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke"). Pri gonilih z opcijo H66 je treba pred montažo odstraniti tovarniško nameščeni zapiralni pokrov.


Pri natičnem gonilu z opcijo H66 in pritrdilnim elementom (opcija B) je treba pred montažo gonila odstraniti vtisnjeni zapiralni pokrov. Vtisnjeni zapiralni pokrov se lahko pri demontaži tudi uniči. Ob dobavi je serijsko priložen 2. zapiralna pokrov, kot nadomestni del. Po montaži gonila namestite nov zapiralni pokrov, kot je opisano v poglavju 3.11 "Montaža zaščitnih pokrovov".



**Slika 7: Demontaža tovarniško nameščenega zaščitnega pokrova**




**Slika 8: Gonilo na gredi s prislonom s pritrdilnim elementom**




**Slika 9: Gonilo na gredi brez prislona s pritrdilnim elementom**

Demontaža gonila na gredi s prislonom se lahko izvede z npr. naslednjo pripravo za demontažo.



**Slika 10: Demontaža s pripravo za demontažo**


Pri montaži natičnega gonila z momentno ročico pazite, da momentne ročice ne prenapnete. Montaža brez napetosti se lažje izvede z gumijastim blažilnikom (opcija G oz. VG).



**Slika 11: Montaža gumijastega blažilnika (opcija G oz. VG) pri ploskovnih gonilih**

Za montažo gumenih blažilnikov, privijte vijačno zvezo toliko, da v neobremenjenem stanju stisnete režo med naležnima površinama.

Nato za pol obrata obrnite pritrdilno matico (velja samo za vijačne zvezze z regulacijskim navojem), da se doseže prednapeto stanje gumenih blažilnikov. Večja prednapetost ni dovoljena.



#### Pojasnilo

- 1 Momentna ročica mora biti vedno obojestransko uležajena

**Slika 12: Pritrditev momentne ročice pri stožčastih in polžnih gonilih**


Vijačno povezavo podpore vrtilnega momenta privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke") in zavarujete pred odvijanjem (npr. Loctite 242, Loxéal 54-03).

#### 3.9 Montaža krčnih obročev

##### POZOR

###### Poškodovanje votle gredi

- Napenjalnih vijakov ne privijajte brez vstavljenih polnih gredi.



Slika 13: Votla gred z s krčnim obročem

Krčne obroče dobavi proizvajalec in so že pripravljeni za vgradnjo. Pred montažo jih ne smete razstavljati.

Polna gred stroja se vrvi **brez maziva** v votli gredi gonila.

###### Potek montaže

- Odstranite transportna varovala oz. pokrove, če obstajajo.
- Sprostite napenjalne vijake, vendar jih ne odvijte, nato jih z roko rahlo privijte, da stisnete režo med prirobnicama in notranjim obročem.
- Krčni obroč potisnite na votlo gred, da se zunanjii napenjalni obroč tesno stisne z votlo gredjo. Rahlo namazana izvrtnina notranjega obroča olajša namestitev.
- Pred montažo namažite polno gred samo v območju, kjer bo kasneje stik s pušo iz brona v votli gredi gonila. Ne mažite bronaste puše, da preprečite dostop maziva do območja, kjer bo pri montaži izvedena krčna zveza.
- Votlo gred gonila je treba razmasti, da bo **absolutno brez maziva**.
- Polno gred stroja je treba razmasti v območju krčne zvezze in mora biti tam **absolutno brez maziva**.
- Polno gred stroja vstavite v votlo gred, tako, da se območje krčne zvezze izkoristi v celoti.
- Napenjalne vijake rahlo privijte, da se naravnata napenjalna obroča.
- Zaporedno privijajte napenjalne vijake v vrsti, v smeri urinega kazalca, – s pribl. 1/4 zasuka vijaka na eno privijanje. Napenjalne vijake privijte z momentnim ključem do zateznega momenta, ki je naveden za nakrčeno ploščo.
- Po privitju napenjalnih vijakov mora biti med napetostnima obročema enakomerna reža. Če to ni zagotovljeno, je treba demontirati gonilo in preveriti natančnost prileganja krčne zvezze.

11. Votlo gred gonila in polno gred stroja označite s črto (flomaster), da lahko kasneje prepozname zdrs zaradi obremenitve.


Potek demontaže:

1. Napenjalne vijke zaporedoma popuščajte v smeri urnega kazalca; vsakič obrnite vijak za prilb 1/4 obrata. Napenjalnih vijakov ne odvijte v celoti iz navojev.
2. Napenjalna obroča je treba ločiti od konusa notranjega obroča.
3. Snemite gonilo polne gredi stroja.

Če je bil krčni obroč dalj časa v uporabi ali če je zamazan, potem jo je potrebno pred ponovno montažo najprej razstaviti in očistiti in stožčaste površine (konus) namazati z Molykote G-Rapid Plus ali podobnim mazivom. Vijake je treba v navoju in stiku glave namazati z mastjo brez sredstva Molykote. Poškodovane ali korodirane elemente je treba zamenjati z novimi.

#### 3.10 Montaža prirobnice SCX

Upoštevajte, da sme maks. reža (mera a) med vstavljivo gredjo in zadnjo steno transportnega korita oz. pritrdilno pločevino znašati maks. a = 8 mm.



Slika 14: Primer montaže prirobnice SCX

Preverite položaj zaščitnega kotnika. Zaščitni kotnik mora vedno navpično navzgor pokrivati odprto izvrtino v prirobnici. Prirobnica SCX se sme uporabljati samo v položajih vgradnje M1, M2, M3 in M4. Kot opcija se lahko montira temperaturni senzor. Senzor se mora sprožiti pri temperaturi 120 °C in zaustaviti pogon. Če uporabljate temperaturni senzor, lahko vizualno preverjanje opustite (glej poglavje 5.1 "Intervali za pregledovanje in vzdrževanje").

### 3.11 Montaža zaščitnih pokrovov

#### NEVARNOST

##### Nevarnost eksplozije zaradi poškodovanega, obrušenega pokrova



- Pred montažo preverite pokrov glede transportnih poškodb, npr. izbokline, udarnine.
- Ne uporabljajte poškodovanega pokrova.

V tem primeru je treba pritrdilne vijke namazati z lepilom za zavarovanje npr. Loctite 242 ali Loxeal 54-03 in nato priviti z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").

Pri zaščitnih pokrovih opcije H66 je treba nove zapiralne čepe vtisniti z rahlimi udarci s kladivom.



Slika 15: Montaža zaščitnega pokrova, opcija SH, opcija H in opcija H66

### 3.12 Montaža zaščitnih pokrovov

Mnoge izvedbe univerzalnih polžnih poganov so serijsko opremljene s plastično-zaščitno kapo. Zaščitna kapa ščiti tesnilni obroč gredi pred vdorom prahu in drugo umazanijo. Zaščitna kapa se lahko odstrani z roko, brez orodja in se lahko namesti na stran A ali B.

Pred montažo univerzalnega-polžnega pogona je potrebno odstraniti zaščitno kapo. Po končani montaži je potrebno zaščitno kapo ponovno namestiti na ustrezeno stran, v predvideno navojno izvrtino na odgonski prirobnici. Bodite pozorni na navpični izvlek in namestitev zaščitne kape, da ne poškodujete podpornih elementov zaščitne kape.



Slika 16: Demontaža in montaža zaščitne kape

#### 3.13 Montaža standardnega motorja


Pazite, da ne presežete maks. dovoljene mase motorja, v skladu z naslednjo tabelo :

Maks. dovoljena masa motorja															
IEC-izvedba motorja	velikosti	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315
NEMA-izvedba motorja			56C		140TC		180TC	210TC	250TC	280TC	320TC		360TC /400TC		
Maks. masa motorja [kg]		<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>

Gonilo z adapterjem IEC / NEMA mora obratovati z motorjem z lastnim hlajenjem v skladu z IC411 (TEFC) ali z motorjem z zunanjim hlajenjem v skladu z IC416 (TEBC) po standardu EN 60034-6 , ki proizvaja stalen zračni tok v smeri gonila. V zvezi z uporabo motorjev brez ventilatorja IC410 (TENV) se najprej posvetujte s strokovnjakom iz podjetja NORD.

#### Potek montaže pri priključitvi standardnega motorja na IEC-adapter (opcija IEC) / NEMA-adapter

1. Očistite gred motorja in prirobnice motorja in adapterja, preverite glede poškodb. Dimenzijske pritrditve in odstopanja motorja morajo ustrezati DIN EN 50347 / NEMA MG1 del 4.
2. Pesto sklopke namestite na gred motorja, tako da moznik motorja pri nameščanju nalega v utor pesto sklopke.
3. Pesto sklopke potisnite na gred motorja, ustrezno z navedbami proizvajalca motorja do omejila povezave. Pri izvedbah motorjev 90, 160, 180 in 225 po možnosti uporabite priložene distančne puše med pestom sklopke in povezavo. Pri standardnih gonilih s čelnim zobnikom je treba upoštevati Mero B med pestom sklopke in povezavo (glej "Slika 17"). Pri nekaterih NEMA-adapterjih je položaj sklopke treba nastaviti ustrezno z navedbami na nameščeni nalepkami.
4. Če polovica sklopke vsebuje navojni zatič, je potrebno sklopko aksialno zavarovati na gredi. V tem primeru je potrebno navojni zatič namazati za varnostnim lepilom npr. Loctite 242 ali Loxéal 54-03 in nato priviti z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijake").
5. Pri gonilih kategorije 2D (glejte oznako ATEX v zadnji vrstici na tipski tablici gonila), pred montažo, namažite površine prirobnice motorja in adapterja v celoti s **tesnilnim sredstvom** npr. Loctite 574 ali Loxéal 58-14, tako da bo prirobnica po montaži ustrezno zatesnjena. Tesnjenje površine prirobnice se še posebej priporoča pri postavitvi na prostem in v vlažnem okolju.
6. Motor namestite na adapter, pri tem ne pozabite priloženega zobatega obroča ali zobate puše (glejte sliko unten).
7. Vijake adapterja privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijake").



**Slika 17: Montaža sklopke na gred motorja - različne vrste sklopk**

- I Zobniška sklopka, (BoWex®) enodelna
- II Zobniška sklopka, (BoWex®) dvodelna
- III Zobniška sklopka, (BoWex®) dvodelna z distančno pušo
- IV Parkljasta sklopka (ROTEX®), dvodelna
- V Parkljasta (ROTEX®), dvodelna, upoštevajte mero B:

**Standardna gonila s čelnim zobjnikom:**

SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-stopnji)  
 SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-stopnje)

	IEC izvedba 63	IEC izvedba 71
Mera B (slika V)	B = 4,5 mm	B = 11,5 mm


- VI Parkljasta sklopka (ROTEX®), dvodelna z distančno pušo

#### 3.14 Montaža hladilne cevi na hladilni sistem

Hladilna cev je nameščena v pokrov ohišja. Za dovanjanje in izpust hladilnega sredstva se na pokrovu ohišja nahaja vijačna spojka po DIN 2353, za priključitev cevi z zunanjim premerom 10 mm.

**Pred montažo odstranite zapiralne čepe iz navojnih nastavkov in izperite hladilno cev, tako da ne bo umazanija zašla v hladilni sistem.** Priključne nastavke povežite s tokokrogom hladilnega sredstva, ki ga priskrbi upravljaavec. Smer pretoka hladilnega sredstva je poljubna.

**Nastavkov pri montaži ali kasneje ne smete zasukati,** ker bi v nasprotnem primeru lahko poškodovali hladilno cev. Potrebno je zagotoviti, da zunanje sile ne bodo vplivale na hladilno cev.



**Pojasnilo**

- 1 Vijačna spojka
- 2 Hladilna cev
- 3 Pokrov ohišja

**Slika 18:** Hladilni pokrov


### 3.15 Montaža izravnalne posode za olje, opcija OA

Izravnalno posodo je treba namestiti z cevnim priključkom navzdol in z oddušnim vijakom navzgor. Če posoda ni montirana, pri montaži upoštevajte naslednje korake:

- Po postavitvi gonila (gonila z motorjem) odstranite oddušni vijak gonila.
- Pri skupinah 0,7 l, 2,7 l in 5,4 l privijte reducirko/podaljšek z obstoječim tesnilnim obročkom.
- Nato namestite izravnalno posodo (predlog za položaj: glejte spodaj).  
Nasvet: Če potrebne globine privijanja 1,5xd ni možno doseči, izberite 5 mm daljši vijak. Če ni mogoče montirati daljšega vijaka, uporabite zatični vijak in matico ustrezne dimenzijs.
- Pri privijanju pritrdilnega vijaka v navojno izvrtino zatesnite navoj s srednje trdnim sredstvom za varovanje, npr. z LOXEAL 54-03 ali Loctite 242.
- Posoda vgradite na čim višje mesto. - Upoštevajte dolžino cevi! -
- Nato namestite oddušno cev s priloženimi votlimi vijaki in tesnili.

Nazadnje namestite še priloženi prezračevalni vijak M12x1,5 s tesnilom v posodo.

**Pozor:** Pri gonilih ATEX privijte priloženi tlačni oddušnik M12x1,5 v posodo.



Slika 19: Montaža izravnalne posode za olje


#### 3.16 Temperaturna nalepka

Pri gonilih temperaturnega razreda T4 oz. pri gonilih z maks. temperaturo površine nižjo od 135 °C, je treba nalepiti priloženo samolepljivo temperaturno nalepko (vtisnjena vrednosti 121 °C) na ohišje gonila. Del št.: 2839050). Temperaturni razred oz. maks. temperatura površine je razvidna iz oznake, v skladu z ATEX, v zadnji vrstici na tipski tablici gonila.

Primeri:

II 2G Ex h IIC T4 Gb oz. II 3D Ex h IIIC T125°C Dc

Temperaturno nalepko je treba nalepiti poleg vijaka za izpust olja (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje") v smeri motorja. Pri gonilih s posodo za nivo olja je treba temperaturno nalepko nalepiti na isto mesto, kot pri gonilih brez posode. Pri trajno mazanih gonilih, ki ne potrebujejo menjave olja, se temperaturna nalepka nalepi poleg tipske tablice gonila.



Slika 20: Položaj temperaturne nalepke

#### 3.17 Naknadno lakiranje



##### **NEVARNOST**

Nevarnost eksplozije zaradi elektrostatične izpraznitve

- Naknadno lakiranje mora imeti enake lastnosti, kot originalno lakiranje.

Pri naknadnemu lakiraju gonila zaščitite tesnilne obroče gredi, gumijaste elemente, ventile za zračni tlak, cevi, tipsko tablico, nalepke in območje sklopke motorja, da ne pridejo v stik z barvo, laki, topili; v nasprotnem primeru bi se ti deli poškodovali ali postali nečitljivi.

## 4 Zagon

### 4.1 Preverjanje nivoja olja

Položaj vgradnje mora ustrezati izvedbi, ki je vpisana na tipski tablici. V poglavju 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje" so predstavljene izvedbe in glede na izvedbo ustrezni vijaki za nadzor količine olja. Pri dvojnih gonilih je treba preveriti olje v obeh gonilih. Tlačni oddušnik mora biti na mestu, ki je označeno v poglavju 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje".

Pri gonilih ki nimajo vijaka za preverjanje nivoja olja (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje"), preverjanje ni potrebno.

Nekateri tipi gonil so dobavljeni brez olja; napolnite z oljem in preverite nivo olja. (glej poglavje 5.2 "Pregledovanje in vzdrževanje").

Preizkus nivoja olja izvajajte pri temperaturi olja od 20°C do 40°C.

Preverjanje nivoja olja:

1. Preverjanje nivoja olja izvajate samo pri mirujočem, ohlajenem gonilu. Zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.

2. Gonilo z vijakom za nivo olja

- Čelna gonila Standard v izvedbi M4 (V1 in V5) imajo za preverjanje nivoja olja kotno cev, kot kaže slika Slika 21 (desna slika), ki mora biti nameščena navpično, navzgor. Pred preverjanjem nivoja olja je treba odviti tlačni odzračevalnik.
- Odvijte vijak za nivo olja, ki je predviden za to izvedbo (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje").
- Nivo olja v gonilu se preveri s priloženo oljno palico (del št.: 283 0050), kot je prikazano na Slika 21 (leva in desna slika). V olje potopljeni del merilne palice držite v navpičnem položaju.
- Maks. nivo olje je spodnji rob izvrtine za nivo olja.
- Min. nivo olja je pribl. 4 mm pod spodnjim robom izvrtine za nivo olja. Merilna palica je v tem primeru komajda potopljena v olje.
- Če nivo olja ni ustrezan, izravnajte nivo olja z izpuščanjem ali dolivanjem vrste olja, ki je navedena na tipski tablici.
- Če je vgrajeno tesnilo vijaka za nivo olja poškodovano, uporabite nov vijak za nivo olja ali očistite navoj in ga pred ponovnim privijanjem namažite z lepilom za varovanje npr. Loctite 242, Loxeal 54-03.
- Namestite vijak za nivo olja s tesnilnim obročkom in privijte z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
- Če ste odvili tlačni oddušnik, ga ponovno privijte in zategnite z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
- Vse odstranjene sestavne dele je treba ponovno namestiti.

3. Gonilo s posodo za olje:

- Nivo olja v posodi za olje se ugotovi s pomočjo zapiralnega vijaka na katerega je nameščena merilna palica (navoj G1¼). Nivo olja se mora nahajati med spodnjo in zgornjo oznako, ko je vijak s merilno palico do konca privit, glejte Slika 21 (srednja slika). To gonilo se sme uporabljati samo na način, kot je opisano v poglavju 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje" za ustrezno izvedbo.


4. Gonilo z opazovalnim okencem:

- Nivo olja v gonilu lahko neposredno odčitate na opazovalnem okence.
- Pravilen nivo olja je: sredina opazovalnega okanca.

- Če nivo olja ni ustrezan, izravnajte nivo olja z izpuščanjem ali dolivanjem vrste olja, ki je navedena na tipski tablici.

##### 5. Končna kontrola:


- Vse odvite vijačne zveze je treba ponovno pravilno priviti.



Slika 21: Preverjanje nivoja olja z merilno palico

## 4.2 Aktiviranje samodejnega mazanja

Nekatere vrste gonil za vgradnjo standardnega motorja (opcija IEC / NEMA) imajo vgrajeno samodejno mazalno napravo za mazanje valjčnih ležajev. Napravo je treba aktivirati pred zagonom gonila. Na pokrovu kartuše adapterja za vgradnjo IEC / NEMA-standardnega motorja se nahaja redeča opozorilna tablica za aktiviranje mazalnega sistema. Nasproti mazalne naprave se nahaja izvrtina za iztekanje masti, ki je zaprta z zapiralnim vijakom G1/4. Po aktiviranju mazalne naprave odvijte zapiralni vijak in na to mesto namestite priloženo posodo za prestrezanje masti (del-št. 28301210).




Slika 22: Montaža posode za prestrezanje masti

### Aktiviranje mazalne naprave:

- Odvitje cilindrične vijke in jih odstranite.
- Odstranite pokrov kartuše.
- Vijak za aktiviranje v mazalni napravi privijte, da obročni vijak pritisne na mesto vtisnitve.

4. **Površine prirobnice** od pokrova kartuše pred montažo v celoti namažite s **tesnilnim sredstvom** npr. Loctite 574 ali Loxeal 58-14, da bo pokrov po montaži ustrezno zatesnjen. (Potrebno samo pri gonilih v kategoriji 2D – glejte oznako ATEX, spodnja vrstica na tipski tablici gonila.)
5. Ponovno namestite kartušo in privijte s cilindričnim vijakom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
6. Čas aktiviranja je treba označiti na nalepki (z mesec/leto).



Slika 23: Aktiviranje samodejne mazalne naprave pri prigradnji standardnega motorja

#### Nalepka:



Slika 24: Nalepka

### 4.3 Merjenje temperature

Navedbe temperaturnega razreda ATEX oz. maks. temperatura površine predstavljajo normalne pogoje postavitve in razmerah vgradnje. Že manjše spremembe pri razmerah pri vgradnji lahko močno vplivajo na temperaturo gonila.

Pri zagonu je treba izvesti merjenje temperature površine na gonilu, pri maks. obremenitvi. Tu so izvzeta gonila, ki so na tipski tablici, v zadnji vrstici, označena s temperaturnim razredom T1 – T3 oz. z maks. temperaturo površine 200 °C.

Za merjenje temperature lahko uporabite komercialno dobavljen merilnik, ki pokriva temperaturno območje od 0 °C do 130 °C in ima natančnost merjenja vsaj  $\pm 4$  °C, ter omogoča merjenje temperature površine in temperature zraka.

Potek merjenja temperature:

1. Gonilo naj deluje pod maks. obremenitvijo in z maks. številom vrtljajev vsaj 4 ure.
2. Po postopku ogrevanja naprave izmerite temperaturo površine gonila  $T_{gm}$  ob temperaturni nalepki (glej poglavje 3.16 "Temperaturna nalepka").
3. Treba je izmeriti temperaturo zraka  $T_{um}$  v neposredni okolici gonila.

Če slediči kriteriji niso izpolnjeni, zaustavite gonilo. V tem primeru se posvetujte s podjetjem Getriebbau NORD.


- Izmerjena temperatura zraka  $T_{um}$  je v dovoljenem območju, ki je označeno na tipski tablici.
- Izmerjena temperatura na površini ohišja gonila  $T_{gm}$  je pod 121 °C.
- Temperaturna nalepka se ni obarvala črno (glejte Slika 26).
- Izmerjena temperatura površine ohišja gonila, glede na razliko med največjo dovoljeno temperaturo zraka, navedeno na tipski tablici  $T_u$  in izmerjeno temperaturo zraka mora biti vsaj 15 °C nižja od dovoljene temperature površine t.j.:

Oznaka ATEX: II 2G Ex h IIC T4 Gb/ II 3G Ex h IICT4 Gc: $T_{gm} + T_u - T_{um} < 135^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$
Oznaka ATEX: II 2D Ex h IIIC T <sub>max</sub> Db / II 3D Ex h IIIC T <sub>max</sub> :Dc: $T_{gm} + T_u - T_{um} < T_{max} - 15^{\circ}\text{C}$
$T_{gm}$ : izmerjena temperatura na površini ohišja gonila v °C
$T_{um}$ : izmerjena temperatura zraka v °C
$T_{max}$ : maks. temperatura površine, na tipski tablici gonila (oznaka ATEX) v °C
$T_u$ : zgornja vrednost dovoljene temperature okolice, na tipski tablici v °C

Slika 25: Oznaka ATEX



Središče je belo: v redu.



Središče je črno: temperatura je bila previsoka.

Slika 26: Temperaturna nalepka

#### 4.4 Naprava za hlajenje maziva

Hladilno sredstvo mora imeti podobno topotno kapaciteto kot voda (specifična topotna kapaciteta 20 °C c = 4,18 kJ/kgK). Za hladilno sredstvo priporočamo porabniško vodo brez zračnih mehurčkov, brez dodatnih snovi. Trdota vode mora znašati med 1°dH in 15°dH, pH-vrednost mora biti med pH 7,4 in pH 9,5. Hladilni vodi ni dovoljeno primešati agresivnih tekočin.

**Tlok hladilnega sredstva** ne sme preseči **maks. 8 bar**. Zahtevana **količina hladilnega sredstva** znaša **10 l / min** in **temperatura hladilnega sredstva na vhodu** ne sme biti višja od 40 °C, priporoča se **10 °C**.

Priporoča se, da na vhodni strani namestite reducirni ventil ali podobno napravo, ki lahko prepreči poškodbe zaradi prevelikega tlaka.

V primeru zmrzovanja je upravljavec odgovoren za to, da hladilni vodi pravočasno primeša ustrezno sredstvo za zaščito pred zmrzovanjem.

Upravljavec mora nadzorovati in zagotavljati ustrezno **temperaturo hladilne vode** in **količino pretoka hladilne vode**. Če je presežena dovoljena temperature, je treba gonilo takoj zaustaviti.

#### 4.5 Preverjanje gonila

Med prvim zagonom gonila je treba izvesti preizkusno delovanje, da preprečite event. težave pri kasnejšem trajnem delovanju.

Pri preverjanju pod maks. obremenitvijo je treba na gonilu preveriti:

- Neobičajni hrup, kot so mletje, udarjanje ali brušenje,
- Neobičajne vibracije, nihanja in premiki
- Nastajanje pare oz. dima.

Po preizkusnem delovanju je treba na gonilu preveriti:

- Netesnost
- Drsanje pri krčnih obročih Pri tem je treba odstraniti pokrov in preveriti, če v poglavju 3.9 "Montaža krčnih obročev" predpisana oznaka prikazuje relativni premik od votle gredi gonila in gredi stroja. Nato namestite pokrov, kot je opisano v poglavju 3.11 "Montaža zaščitnih pokrovov".



## Informacije

Tesnilni obroči gredi so drsna tesnila s tesnilnim robom iz elastomera. Tesnilni rob je že tovarniško namaza s specialno mastjo. S tem se zmanjša obraba, ki je pogojena z uporabo in podaljša življenjska doba Sloj olja v območju tesnilnega roba je torej običajen in ne pomeni puščanja.

## 4.6 Zagonski čas polžnega gonila

Za doseganje maks. stopnje učinka pri polžnih gonilih je potrebno pri gonilu izvesti zagonski postopek pribl. 25 h – 48 h pri maks. obremenitvi.

Pred zagonskim časom je potrebno upoštevati odbitke pri stopnji učinka.

#### **4.7 Seznam preverjanja**

<b>Seznam preverjanja</b>		
Predmet preizkusov	Datum preizkusa:	Informacije glejte poglavje
So vidne transportne poškodbe ali ostale poškodbe?		3.5
Ali se oznaka ujema s podatki na tipski tablici?		2.2
Ali oznaka, ki je navedena na tipski tablici, ustreza dejanskemu položaju vgradnje?		3.4
Je tlačni oddušnik privit?		3.5
Imajo vsi pogonski in odgonski elementi ustrezni certifikat ATEX?		3.7
So zunanje sile na gredi gonila dopustne (napetost verige)?		3.7
So vrteči se deli zaščiteni pred dotikom?		3.11
Ima motor ustrezni certifikat ATEX?		3.13
Je nalepljena temperaturna nalepka?		3.16
Je preverjen nivo olja, glede na način vgradnje?		5.2
Je aktivirana samodejna mazalna naprava?		4.2
Je bilo izvedeno merjenje temperature?		4.3
Je središče temperaturne nalepke obarvano črno?		4.3
Je hladilni pokrov priključen na tokokrog hladilnega sredstva?		3.14 4.4
Je bilo gonilo preizkušeno s preizkusnim delovanjem?		4.5
Je bila krčna zveza preverjena glede podrsavanja?		4.5

## 5 Pregled in vzdrževanje

### 5.1 Intervali za pregledovanje in vzdrževanje

Intervali za pregledovanje in vzdrževanje	Pregledovanje in vzdrževanje	Informacije glejte poglavje
Tedensko ali vsakih 100 delovnih ur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualni pregled glede netesnosti</li> <li>• Preverite gonilo glede neobičajnega hrupa in/ali vibracij.</li> <li>• Samo <b>Gonilo s hladilnim pokrovom:</b> Vizualni pregled temperaturne nalepke</li> </ul>	5.2
Vsakih 2500 delovnih ur, vsaj vsake pol leta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverjanje nivoja olja</li> <li>• Vizualni pregled gumenih blažilnikov</li> <li>• Vizualni pregled gibkih cevi</li> <li>• Vizualni pregled tesnilnih obročev gredi</li> <li>• Vizualni pregled opcije SCX</li> <li>• Vizualni pregled temperaturne nalepke</li> </ul>	5.2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstranjevanje prahu (samo pri kategoriji 2D)</li> <li>• Preizkus sklopke (samo pri kategoriji 2G in motor po standardu IEC / NEMA)</li> <li>• Mazanje z mastjo / odstranite prekomerno mast (samo pri prosti pogonski gredi / opcija W in pri ležaju za mešalo / opcija VLII / VLIII)</li> <li>• Čiščenje oz. zamenjava tlačnega oddušnika</li> </ul>	5.2

Intervali za pregledovanje in vzdrževanje	Pregledovanje in vzdrževanje	Informacije glejte poglavje
Vsakih 5000 delovnih ur, vsaj enkrat letno (samo motor po standardu IEC / NEMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamenjava samodejnega mazalnika / odstranitev odvečne masti, pri vsaki drugi menjavi samodejnega mazalnika izpraznite tudi posodo z mazivom oz. jo zamenjajte.</li> </ul>	5.2 4.2
Pri delovnih temperaturah do 80 °C vsakih 10000 delovnih ur, vsaj vsaki 2 leti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjava olja (pri polnjenju s sintetičnimi produkti se termini podvojijo; pri uporabi <b>SmartOilChange</b> velja termin za <b>SmartOilChange</b>)</li> <li>Preglejte hladilno zanko glede usedlin (Fouling)</li> <li>Tesnilne obroče gredi zamenjajte pri vsaki menjavi olja</li> <li>Čiščenje oz. zamenjava odzračevalnega vijaka</li> </ul>	5.2
Vsakih 20000 delovnih ur, vsaj vsake 4 leta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naknadno mazanje ležajev v gonilu</li> <li>Zamenjajte gibke cevi</li> <li>Preverjanje delovanja upornostnega termometra (samo II2GD)</li> </ul>	5.2
Interval po navedbah na tipski tablici v vpisnem polju tipske tablice MI (samo pri kategoriji 2G in 2D) ali vsaj vsakih 10 let	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generalni remont</li> </ul>	5.2



### Informacija

Intervali za menjavo olja veljajo za normalne delovne pogoje in delovne temperature do 80°C. Pri ekstremnih delovnih pogojih (višje delovne temperature kot 80°C, visoka zračna vlažnost, agresivno okolje in pogosto spreminjanje delovnih temperatur) se intervali za menjavo olja ustrezno skrajšajo.

## 5.2 Pregledovanje in vzdrževanje

### NEVARNOST

#### Nevarnost eksplozije



- Vzdrževalna in servisna dela se ne smejo izvajati v eksplozivni atmosferi.
- Pri čiščenju gonila ne uporabljajte postopkov in materialov, ki povzročajo elektrostatični naboj na površini gonila ali neprevodnih delih v okolini.

#### Vizualni pregled glede netesnosti

Preglejte napravo glede morebitne netesnosti.. Bodite pozorni na morebitno puščanje olja iz gonila ali sledi olja na ohišju gonila ali pod gonilom. Še posebej preverite tesnilne obroče gredi, zapiralne pokrove, vijačne zveze, cevne napeljave in utore na ohišju.



#### Informacije

Tesnilni obroči imajo omejen rok trajanja in so podvrženi obrabi in staranju. Življenska doba tesnilnih obročev gredi je odvisna od različnih okoliških pogojev. Temperatura, svetloba (še posebej UV-svetloba), ozon in drugi plini in tekočine vplivajo na postopek staranja tesnilnih obročev gredi. Mnogi ti vplivi lahko spremenijo fizikalno-kemične lastnosti tesnilnih obročev gredi in glede na intenzivnost priomorejo k krajsi življenski dobi. Tuji mediji (kot npr. prah, umazanija, pesek kovinski delci) in previsoke temperature (previsoki vrtljaji ali dodatna zunanjega toplota) pospešujejo obrabo na tesnilnih robovi. Tesnilni robovi iz elastomera so tovarniško namazani s posebno mazalno mastjo. S tem se zmanjša obraba, ki je pogojena z uporabo in podaljša življenska doba. Oljni film v območju tesnilnega roba je torej običajen in ne pomeni puščanja (glej poglavje 7.5 "Puščanje in tesnost").

V primeru dvoma, očistite gonilo, preverite stanje olja in po 24 urah ponovno preverite glede netesnosti. Če ugotovite netesnost (iztekajoče olje), je treba gonilo takoj popraviti. Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelok.

Če je gonilo opremljeno s hladilno zanko v pokrovu ohišja, je treba preveriti priključke in hladilno zanko glede tesnosti. Če se pojavi netesnosti, jih nemudoma odpravite. Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelok.

#### Preverjanje hrupa delovanja

Če se pojavi neobičajni hrup ležajev in/ali vibracije na gonilu, lahko to pomeni okvaro na gonilu. V tem primeru je treba izvesti popravilo gonila. Prosimo, obrnite se na servisni oddelok NORD.

#### Preverjanje nivoja olja

V poglavju 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje" so predstavljene izvedbe in glede na izvedbo ustrezni vijaki za nadzor količine olja. Pri dvojnih gonilih je treba preveriti olje v obeh gonilih. Odzračevanje se izvaja na mestu, ki je označeno v poglavju 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje".

Pri gonilih ki nimajo vijaka za preverjanje nivoja olja (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje"), preverjanje ni potrebno.

Nekateri tipi gonil so dobavljeni brez olja; napolnite z oljem in preverite nivo olja.

Preizkus nivoja olja izvajajte pri temperaturi olja od 20 °C do 40 °C.


- Preverjanje nivoja olja izvajate samo pri mirujočem, ohlajenem gonilu. Zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.

- Odvijte vijak nivoja olja, ki je predviden za ta položaj vgradnje gonila (glej poglavje 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje").

### Informacije

Pri prvem preverjanju olja lahko izteče manjša količina olja, ker je novo olja lahko nad spodnjim robo izvrtine za nivo olja.

- Gonilo z vijakom za nivo olja:** Pravi nivo olje je na spodnjem robu izvrtine za nivo olja. Če je nivo olja prenizek, je treba doliti ustrezno olje. Opcijsko je lahko namesto vijaka vgrajeno tudi opazovalno okence.
- Gonilo s posodo za olje:** Nivo olja je treba preveriti z merilno palico (navoj G1½) v posodi za olje. Nivo olja mora biti med zgornjo in spodnjo oznako na merilni palici. Pri tem mora biti merilna palica v celoti privita (glejte Slika 27). Če je olja premalo, je potrebno doliti olje ustrezne kakovosti in vrste. To gonilo se sme uporabljati samo na način, kot je opisano v poglavju 7.1 "Izvedbe in vzdrževanje" za ustrezno izvedbo.
- Vijak za preverjanje nivoja olja ali vijak z merilno paličico je potrebno ponovno pravilno priviti v izvrtino.



Slika 27: Preverjanje nivoja olja z merilno palico

### Vizualni pregled gumenih blažilnikov

Gonila z gumenimi blažilniki (opcija G ali VG) in gonila z momentno ročico imajo gumene elemente. Če so vidne poškodbe, kot so zareze na gumenih površinah, je treba te elemente zamenjati. Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelek.

### Vizualni pregled gibkih cevi

Gonila s posodo za vzdrževanje nivoja olja (opcija OT) ali z zunanjim hladilnim napravo imajo vgrajene gumijaste cevi. Preverite priključke glede tesnosti. Če se na gibkih cevih pojavi poškodbe zunanjega sloja npr. obraba, urezi, zareze itd. je treba te gibke cevi zamenjati. Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelek.

### Vizualni pregled tesnilnih obročev gredi

### Informacija

Tesnilni obroči gredi so drsna tesnila s tesnilnim robom iz elastomera. Tesnilni rob je že tovarniško namaza s specialno mastjo. S tem se zmanjša obraba, ki je pogojena z uporabo in podaljša življenjska doba. Sloj olja v območju tesnilnega roba je torej običajen in ne pomeni puščanja.

### Vizualni pregled opcije SCX

Preverite izvrtine za odvod umazanije na prirobnici glede umazanije. Reža med gredjo in pritrdilno pločevino mora biti čista. Če je opaziti povečano umazanijo, povlecite gonilo z vstavljive gredi in očistite vstavljivo gred in notranjost prirobnice. Preverite tesnilne obroče gredi na gonilu glede

poškodb. Poškodovane tesnilne obroče gredi je treba zamenjati z novimi. Montirajte gonilo na očiščeno prirobnico.

### Vizualni pregled temperaturne nalepke

(priporočljivo samo pri temperaturnem razredu T4 oz. maks. temperaturi površine < 135 °C).

Preverite temperaturno nalepko, če ni obarvana črna. Če je temperaturna nalepka črna, je bilo gonilo izpostavljeno previsoki temperaturi. Ugotovite vzrok pregrevanja. Prosimo, da se nemudoma obrnete na servisni oddelek NORD. Pogona ne smete ponovno vklapljati v delovanje, preden odpravite vzrok pregrevanja in zagotovite, da se ne more več ponoviti.

Pred ponovnim zagonom je treba namestiti novo temperaturno nalepko na gonilo.

### Odstranitev prahu

(potrebno samo pri kategoriji 2D)

Odstranite nabrani prah z ohišje gonila, če je sloj prahu debelejši od 5 mm. Pri gonilih s pokrovom (opcija H) je treba odstraniti pokrov. Odstranite prah, ki se nabira na pokrovu, na pogonski gredi in na krčnem obroču. Nato namestite pokrov.



### Informacije

Pri nekaterih pokrovih je pokrov zatesnjen s tekočim tesnilnim sredstvom. V tem primeru lahko redno čiščenje pokrova opustite, saj je pokrov montiran in v celoti zatesnjen s tekočim tesnilnim sredstvom npr. Loctite 574 ali Loxéal 58-14.


### Preverjanje sklopke

(samo pri kategoriji 2G in motorjih po standardu IEC / NEMA)

Motor je treba odstraniti. Dele sklopke iz plastike oz. elastomera preglejte glede obrabe. Če obraba presega mejne vrednosti, ki so navedene spodaj za posamezne izvedbe sklopk (glej sledečo tabelo), -je treba zamenjati dele sklopke sklopko iz plastike oz. elastomera.

Odvisno od dovoljenega temperaturnega območja in predvidenega vrtilnega momenta so deli sklopke specifično obarvani. Zagotovite, da se bodo uporabljali nadomestni deli, ki so enake barve, kot so originalni vgrajeni deli. V nasprotnem primeru obstaja tveganje predčasne utrujenosti in izrabe materiala.

Pri parkljasti sklopki (ROTEX®) je treba izmeriti debelino zob gumenega zobniškega venca, s skladu s podatki na sliki.  $B_{min}$  je min. dovoljena debelina zob.




Slika 28: Merjenje obrabe zobniškega venca pri parkljasti sklopki ROTEX®

Mejne vrednosti obrabe za zobniške vence sklopke							
Tip	R14	R24	R38	R42	R48	R65	R90
B [mm]	9,7	8,6	13,3	15,7	17,7	22,2	32,3
Bmin [mm]	7,7	5,6	10,3	11,7	13,7	17,2	24,3

Tabela 12: Mejne vrednosti obrabe zobniških vencev sklopke

Pri zobniški sklopki znaša mejna vrednost obrabe  $X = 0,8$  mm, kot je navedeno na naslednji sliki.



Slika 29: Merjenje obrabe zobniške puše pri zobniški sklopki BoWex®

### Informacije

Če se pri preizkusu ugotovi le manjša obrabo sklopke (25 % mejne vrednosti), je dovoljeno intervalje preizkusov sklopke premakniti na dvojno časovno obdobje, t.j. 5000 delovnih ur ali vsaj enkrat letno.

### Mazanje z mastjo


Pri nekaterih izvedbah gonila (prosta pogonska gred opcija W, izvedba mešalnika VL2 in VL3), je vgrajena priprava za naknadno mazanje.

Pri izvedbah za mešalo VL2 in VL3, je treba pred naknadnim mazanjem najprej odviti oddušni vijak, ki se nahaja nasproti mazalnega nastavka. Vtisnite toliko masti, da se na odzračevalnem vijaku pojavi manjša količina iztisnjene masti, v količini pribl. 20 - 25 g. Potem odzračevalni vijak ponovno privijte.

Pri opciji W in nekaterih IEC-adapterjih, je potrebno prek predvidenega mazalnega nastavka namazati zunanje valjčne ležaje z mastjo, v količini pribl. 20 - 25 g masti. Odvečno mast na adapterju je treba odstraniti.

Priporočljiva vrsta masti: Petamo GHY 133N (glej poglavje 7.2 "Maziva") (Fa. Klüber Lubrication), kot opcija, je mast ki združljiva z živili.

### Zamenjava samodejne mazalne naprave



Slika 30: Zamenjava samodejne mazalne naprave pri standardnem motorju

Odvijte vijke na pokrovu kartuše. Mazalna naprava se odvije in zamenja z novo mazalno napravo (del. št.: 28301000 ali za mast, ki je združljiva z živili, del št.: 28301010). Odvečno mast na adapterju je treba odstraniti. Nato izvedite aktiviranje (glej poglavje 4.2 "Aktiviranje samodejnega mazanja").

Pri vsaki drugi menjavi mazalne naprave zamenjajte oz. izpraznite posodo za prestrejanje masti. (del. št. 28301210). Za izpraznitve odvijte posodo iz vijačne zveze. Posoda ima v notranjosti vgrajen bat, ki ga lahko z ustreznim trnom, ki sme biti premera največ 10 mm, potisne nazaj. Iztisnjeno mast zajemite in odstranite v skladu z zakoni o varovanju okolja. Zaradi oblike posode nekaj masti ostane v posodi. Po izpraznitvi in čiščenju posode lahko posodo ponovno namestite in privijete na izpustno izvrtino na IEC-adapterju. Če je posoda poškodovana, jo zamenjajte z novo.

### Pregled hladilne zanke glede usedlin

Za preizkus hladilne zanke je treba izklopliti dovod hladilnega sredstva in ločiti napeljavo pred hladilno zanko. Če so v notranjosti hladilne zanke vidne obloge, je treba analizirati obloge in hladilno sredstvo.

Pri kemičnem čiščenju je treba zagotoviti, da čistilo ne bo poškodovalo materiala hladilne zanke (bakrena cev in medeninasti vijke).

Prosimo, posvetujte se s servisnim oddelkom NORD.

### Čiščenje oz. zamenjava odzračevalnega vijaka

Odvijte odzračevalni vijak, temeljito ga očistite (npr. s stisnjениm zrakom) in namestite odzračevalni vijak na isto mesto oz. uporabite nov odzračevalni vijak z novim tesnilom.

### Zamenjava tesnilnega obroča gredi

Pri dosegu mejne obrabe se poveča oljni film v območju tesnilnega robu, ki se počasi razvije v puščanje in kapljanje olja. **V tem primeru je treba tesnilni obroč gredi zamenjati.** Prostor med tesnilom in zaščitnim robom je potrebno pri montaži napolniti z mastjo v količini 50 % prostornine (priporočljiva vrsta masti: PETAMO GHY 133N). Vgrajen novi tesnilni obroč po montaži ne sme biti nameščen na istem, že obrabljenem mestu na gredi.

### Naknadno mazanje ležajev

Zamenjajte mast v valjčnih ležajih, ki se ne mažejo z oljem in imajo izvrtine nad nivojem olja (priporočljiva vrsta masti: PETAMO GHY 133N). Prosimo, obrnite se na NORD-servisni oddelek.

### Generalni remont

#### NEVARNOST

##### Nevarnost eksplozije



- Generalno popravilo je potrebno izvesti v pooblaščeni delavnici, ki poseduje ustrezno opremo in popravilo mora izvesti kvalificirano osebje.
- Priporočamo, da generalno popravilo izvedejo v servisu NORD.

Gonio je treba v celoti razstaviti in izvesti sledeča dela:

1. čiščenje vseh delov gonila
2. pregled vseh delov glede poškodb
3. zamenjava vseh poškodovanih delov
4. zamenjava vseh valjčnih ležajev
5. zamenjava vseh tesnil, tesnilnih obročev in nilos-obročev
6. Opcija: Zamenjava povratne zapore
7. Opcija: Zamenjava delov iz elastomera na sklopki

Pri gonilih kategorije 2G je 2D je treba po določenem času obratovanja izvesti generalni remont.

Dovoljeni obratovalni čas je praviloma naveden na tipski tablici v polju MI; naveden je v delovnih urah.

Alternativno je lahko tudi v polju MI naveden vzdrževalni razred  $C_M$ (npr.: MI  $C_M = 5$ .).

V tem primeru se časovna točka generalnega remonta izračuna v letih po zagonu ( $N_A$ ), po sledeči formuli. Maks. dovoljeni delovni čas po zagonu znaša 10 let. To velja tudi pri izračunanih najvišjih vrednostih.

$$N_A = C_M \cdot f_L \cdot k_A$$

$C_M$ : Vzdrževalni razred v skladu s podatki na tipski tablici v polju MI

$f_L$ : Faktor časa delovanja

$f_L = 10$  Čas delovanja maks. 2 uri na dan

$f_L = 6$  Čas delovanja 2 do 4 ure dnevno

$f_L = 3$  Čas delovanja 4 do 8 ure dnevno

$f_L = 1,5$  Čas delovanja 8 do 16 ure dnevno

$f_L = 1$  Čas delovanja 16 do 24 ure dnevno

$k_A$ : Faktor obremenjenosti (praviloma velja  $k_A = 1$ )

Če je znana dejanska obremenitev na osnovi načina uporabe, je pogosto mogoče določiti daljše intervale vzdrževanja. Faktor obremenjenosti lahko izračunate iz naslednjega:

$$k_A = \left( \frac{P_1}{P_{tat}} \right)^3$$

$P_1$ : maks. dovoljena pogonska moč oz. moč motorja, v skladu z navedbami na tipski tablici v kW

$P_{tat}$ : Dejanska pogonska moč oz. moč motorja v kW, ki se pridobi pri uporabi pri nazivnih vrtljajih, določeno npr. z meritvami

Pri variabilni obremenitvi z različnimi dejanskimi pogonskimi močmi pri nazivnih vrtljajih  $P_{tat1}, P_{tat2}, P_{tat3}, \dots$  z znanimi odstotnimi deleži časa  $q_1, q_2, q_3, \dots$  velja za ekvivalentno srednjo pogonsko moč:

$$P_{tat} = \sqrt[3]{P_{tat1}^3 \cdot \frac{q_1}{100} + P_{tat2}^3 \cdot \frac{q_2}{100} + P_{tat3}^3 \cdot \frac{q_3}{100} + \dots}$$

## 6 Odstranitev

Upoštevajte veljavna lokalna določila. Še posebej bodite pozorni pri zbiranju maziv in pravilnem odstranjevanju le teh.

Deli gonila	Material
Zobniki, gredi, valjčni ležaji, mozniki, varnostni obroči, ...	Jeklo
Ohišje gonila, deli ohišja, ...	Siva litina
Ohišje gonila iz lahke kovine, deli ohišja iz luhkih kovin	Aluminij
Polžna kolesa, puša, ...	Bron
Tesnilni obroči gredi, zapiralni čepi, gumijasti deli, ...	Elastomer z jeklom
Deli sklopke	Plastika z jeklom
Ploskovna tesnila	Brezazbestni tesnilni material
Olje za gonilo	Mineralno olje z dodatki
Sintetično olje za gonilo (nalepka: CLP PG)	Mazivo na osnovi poliglikola
Sintetično olje za gonilo (nalepka: CLP HC)	Mazivo na osnovi Poly-Alpha-Olefin
Hladilne cevi, pritrtilni elementi hladilnih cevi, vijačne povezave	Baker, epoksid, medenina

Tabela 13: Odstranitev materiala

## 7 Priloga

### 7.1 Izvedbe in vzdrževanje

Prosimo, da pri izvedbah, ki niso navedene upoštevate posebno dokumentacijo (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica").

Pojasnitev simbolov za naslednjo sliko izvedbe stroja:




#### Čelna gonila Standard

Vijaka za nivo olja ni pri čelnih gonilih Standard v ATEX-kategoriji 3G in 3D (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica") nimajo vijaka za nivo olja.


#### NORDBLOC gonila s čelnim zobnikom SK 072.1 in SK 172.1

1. Gonilo premaknite v položaj vgradnje M2, odvijte vijak v položaju vgradnje M2.



Slika 31: Merjenje nivoja olja SK 072.1 – SK 172.1

2. Določite mero X med zgornjim robom ohišja gonila in nivojem olja, če je treba prilagodite merilno palico (glejte Slika 32).



**Slika 32: Merjenje nivoja olja**

- Ugotovljeno mero X primerjajte z ustreznim mero v naslednji tabeli. Če je treba dolijte olje oz. prilagodite nivo, upoštevajte podatke na tipski tablici.

Tip gonila	Velikost navoja	Dimenzija X [mm]
SK 072.1	M8 x 1	22 ± 1
SK 172.1	M8 x 1	20 ± 1


- Vijak za nivo olja privijte in zategnite v položaju vgradnje M2 (glej poglavje 0 "Preverjanje nivoja olja").
- Gonio premaknite nazaj v položaj vgradnje M4.

**NORDBLOC čelna gonila SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1 ... SK 1071.1**

Gonila v položaju vgradnje M2 nimajo vijaka za nivo olja. Nivo olja je treba izmeriti v položaju vgradnje M4. Pri tem upoštevajte naslednje korake.

**SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1**

1. Gonilo premaknite v položaj vgradnje M4.




**Slika 33: Merjenje nivoja olja SK 071.1 – SK 371.1**

2. Odvijte vijak za nivo olja v položaju vgradnje M4 in preverite nivo olja, kot je navedeno v 0 "Preverjanje nivoja olja" poglavju 4.1. Če je treba dolijte olje oz. prilagodite nivo, upoštevajte podatke na tipski tablici.
3. Vijak za nivo olja privijte v položaju vgradnje M4 in zategnjite z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijake").
4. Gonilo premaknite nazaj v položaj vgradnje M2 in montirajte.

**SK 771.1 ... 1071.1**

1. Gonilo premaknite v položaj vgradnje M4 (glejte zgoraj).
2. Ugotovljeno mero X med zgornjim robom pokrova gonila in nivojem olja.


**Pojasnilo**

- 1 Zgornji rob ohišja
- 2 Nivo olja

**Slika 34: Nivo olja SK 771.1 ... 1071.1**

3. Ugotovljeno mero X primerjajte z ustreznim mero v naslednji tabeli. Če je treba dolijte olje oz. prilagodite nivo, upoštevajte podatke na tipski tablici.


Tip gonila	Velikost navoja	Dimenzija X [mm]
SK 771.1	M12 x 1,5	28 ± 1
SK 871.1	M12 x 1,5	14 ± 1
SK 971.1	M12 x 1,5	26 ± 1
SK 1071.1	M12 x 1,5	10 ± 1

4. Vijak za nivo olja privijte v položaju vgradnje M4 in zategnite z ustreznim zateznim momentom (glej poglavje 7.3 "Zatezni momenti za vijke").
5. Gonilo premaknite nazaj v položaj vgradnje M2 in montirajte.

### **Polžna gonila UNIVERSAL**

SK 1SI 31 – SK 1SI 75

SK 1SIS 31 – SK 1SIS 75



**Slika 35: Položaj pri preverjanju nivoja olja**

Za **preverjanje nivoja olja** je treba gonilo oz. gonilo z motorjem premakniti v zgoraj prikazani položaj. V tem primeru bo verjetno potrebna demontaža gonila oz. gonila z motorjem.



#### **Informacije**

Upoštevajte zadosten čas mirovanja v Sliki 35 vročega gonila oz. gonila z motorjem v položaju, ki ga prikazuje, da se olje enakomerno razporedi.


Nivo olja se preveri na način, ki je opisan v poglavju 0 "Preverjanje nivoja olja".

Gonila kategorije 2G in 2D imajo samo po en vijak za nivo olja. Ta gonila imajo vgrajeno nadzorovano doživljenjsko mazanje.

Gonila kategorije ATEX 3G in 3D nimajo vijaka za nivo olja.(glej poglavje 0 "Preverjanje nivoja olja" na strani 54). Ti tipi gonil imajo vgrajeno nadzorovano trajno mazivo.


Tipi gonil **SK 1S xx, SK 2S xx, SK 1SU xx, SK 2SU xx, SK 1SM xx, SK 2SM xx, SK 1SMI xx, SK 2SMI xx** se smejo uporabljati samo v kategoriji 3G in 3D. Ta gonila so trajno doživljenjsko namazana in ne potrebujejo vzdrževalnega vijaka za nivo olja.

Tipi SI in SMI so opcionalno opremljeni s tlačnim oddušnikom.



### Ploska gonila

Naslednje slike veljajo za izvedbe M4 / H5 tipi gonil SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 11282, SK 11382, SK 12382, SK 10382.1, SK 11382.1, s posodo za olje.



**Slika 36: Ploska gonila s posodo za olje**


Gonila, ki nimajo vgrajenega vijaka za nivo olja, tip SK 0182 NB, SK 0282 NB in SK 1382 NB v ATEX-kategoriji 3G in 3D (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica").



Tipi SK 0182 NB, SK 0282 NB in SK 1382 NB imajo v kategoriji 2G in 2D vgrajen samo en vijak za nivo olja. Ti tipi gonil imajo vgrajeno nadzorovano trajno mazivo.





### Čelna gonila NORDBLOC



Gonila, ki nimajo vgrajenega vijaka za nivo olja, tip SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, ter SK 273 in SK 373 v ATEX-kategoriji 3G in 3D (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica").


Tipi SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 imajo v kategoriji SK 273 in SK 373 vgrajen samo en vijak za nivo olja. Ti tipi gonil imajo vgrajeno nadzorovano trajno mazivo.














































## 7.2 Maziva

### NEVARNOST



#### Nevarnost eksplozije zaradi neustreznega olja

Brezpogojno uporabljajte samo vrsto olja, ki je navedeno na tipski tablici.

Naslednja tabela ureja, na tipski tablici (glej poglavje 2.2 "Tipska tablica")navedene vrste olja, trgovske oznake oz. nazine produktov, ki so dovoljeni za uporabo. To pomeni, da izberete ustrezni produkt glede na vrsto olja, ki je navedena na tipski tablici. V posebnih primerih je oznaka predpisanega produkta navedena na tipski tablici gonila.

Vrsta maziva	Navedbe po tipski tablici						
<b>Mineralno olje</b>	CLP 220	Alpha EP 220 Alpha SP 220 Optigear BM 220 Optigear 1100/220	Renolin CLP 220 Renolin CLP 220 Plus Renolin Gear 220 VCI	Klüberoil GEM 1-220 N	Mobilgear 600 XP 220	Omala S2 G 220	Carter EP 220 Carter XEP 220
	CLP 100	Alpha EP 100 Alpha SP 100 Optigear BM 100 Optigear 1100/100	Renolin CLP 100 Renolin CLP 100 Plus	Klüberoil GEM 1-100 N	Mobilgear 600 XP 100	Omala S2 G 100	Carter EP 100
<b>Sintetično olje (poliglikol)</b>	CLP PG 680	Alphasyn GS 680 Optigear Synthetic 800/680	Renolin PG 680	Klübersynth GH 6-680	Mobil Glygoyle 680	Omala S4 WE 680	Carter SY 680 Carter SG 680
	CLP PG 220	Alphasyn GS 220 Alphasyn PG 220 Optigear Synthetic 800/220	Renolin PG 220	Klübersynth GH 6-220	Mobil Glygoyle 220	Omala S4 WE 220	-
<b>Sintetična olja (ogle)</b>	CLP HC 220	Alphasyn EP 220	Renolin Unisyn CLP 220 Renolin Unisyn Gear 220 VCI	Klübersynth GEM 4-220 N	Mobil SHC 630	Omala S4 GX 220	Carter SH 220
<b>Biološko razgradljiva olja</b>	CLP E 680	-	Plantogear 680 S	-	-	-	-
	CLP E 220	Performance Bio GE 220 ESS	Plantogear 220 S	Klübersynth GEM 2-220	-	Naturelle Gear Fluid EP 220	-
<b>Olja primerna za živilsko industrijo FDA 178.3570</b>	CLP PG H1 680	Optileb GT 1800/680	Cassida Fluid WG 680	Klübersynth UH1 6-680	Mobil Glygoyle 680	-	-
	CLP PG H1 220	Optileb GT 1800/220	Cassida Fluid WG 220	Klübersynth UH1 6-220	Mobil Glygoyle 220	-	Nevastane SY 220
	CLP HC H1 680	Optileb GT 680	Cassida Fluid GL 680	Klüberoil 4 UH1-680 N	-	-	-
	CLP HC H1 220	Optileb GT 220	Cassida Fluid GL 220	Klüberoil 4 UH1-220 N	Mobil SHC Cibus 220	-	Nevastane XSH 220

Tabela 14: Tabela maziv

### 7.3 Zatezni momenti za vijke

Dimenzijs	Zatezni momenti za vijke [Nm]						
	8.8	10.9	12.9	V2A-70 V4A-70	Zapiralni vijaki	Navojni zatič na sklopki	Vijačne zvezze na zaščitnih pokrovih
M4	3,2	5	6	2,8	-	-	-
M5	6,4	9	11	5,8	-	2	-
M6	11	16	19	10	-	-	6,4
M8	27	39	46	24	11	10	11
M10	53	78	91	48	11	17	27
M12	92	135	155	83	27	40	53
M16	230	335	390	207	35	-	92
M20	460	660	770	414	-	-	230
M24	790	1150	1300	711	80	-	460
M30	1600	2250	2650	1400	170	-	-
M36	2780	3910	4710	2500	-	-	1600
M42	4470	6290	7540	4025	-	-	-
M48	6140	8640	16610	5525	-	-	-
M56	9840	13850	24130	8860	-	-	-
G½	-	-	-	-	75	-	-
G¾	-	-	-	-	110	-	-
G1	-	-	-	-	190	-	-
G1¼	-	-	-	-	240	-	-
G1½	-	-	-	-	300	-	-

Tabela 15: Zatezni momenti za vijke

#### Montaža navojnih spojev gibkih cevi

Namažite navoje krovnih matic, rezalnih obročkov in navojev vijačnih zvez z oljem. Krovno matico z viličastim ključem privijte do točke, od katere dalje se prekrivna matica občutno močneje upira. Zasukajte prekrivno matico vijačne povezave še pribl. 30° do 60° največ pa 90°, pri tem je potrebno vijačni nastavek nasprotno pridržati z ustreznim ključem. Odstranite odvečno količino olja iz navojnega spoja.

## 7.4 Motnje delovanja

### **OPOZORILO**

#### Nevarnost zdrsa v primeru puščanja

- Očistite onesnažena tla in dele stroja, preden začnete z iskanjem motnje.

### **POZOR**

#### Poškodba gonila

- Pri vseh motnjah na gonilu je potrebno pogon takoj zaustaviti.

Motnje na gonilu		
Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje
Neobičajni zvoki, nihaji	Premalo olja ali poškodbe ležajev ali poškodbe ozobljenja	Posvetujte se z NORD-servisom
Olje izteka iz gonila ali iz motorja	Okvarjeno tesnilo	Posvetujte se z NORD-servisom
Olje izteka iz odzračevanja	Napačen nivo olja ali napačno, zamazano olje ali neugodni delovni pogoji	Menjava olja, uporabite izravnalno posodo za olje (opcija OA)
Gonio s preveč segreva	Neugodni pogoji vgradnje ali okvara gonila	Posvetujte se z NORD-servisom
Udarec pri zagonu, vibracije	Okvarjena sklopka motorja ali popustila pritrdeitev gonila ali okvarjeni gumijasti elementi	Zamenjajte elastomer-zobniško korno, privitje pritrtilne vijke motorja in gonila, zamenjajte gumijasti element
Odgonska gred se ne vrati, motor se vrati	Lom v gonilu ali okvarjena sklopka motorja ali nakrčna plošča drsi	Posvetujte se z NORD-servisom

Tabela 16: Pregled delovnih motenj

## 7.5 Puščanje in tesnost

Gonila so, z namenom mazanja gibljivih delov, napolnjena z oljem ali mastjo. Tesnila preprečujejo iztekanje maziva. Absolutna tesnost tehnično ni možna, ker je npr. določen film maziva na tesnilnih obročih gredi nujno potreben za dolgotrajno tesnjenje. V območjih odzračevanja lahko npr. izhaja funkcionalno pogojeno oljna para in je vidna v obliku oljne meglice. Pri z mastjo namazanem labirintnem tesnilu, kot npr. Taconite tesnilni sistem, principelno-pogojeno porabljeni mast vedno izteka iz tesnilne reže. Takšno navidezno puščanje ne pomeni napake.

Ustrezno s preizkusnimi pogoji po DIN 3761 se netesnost določa s medijem, ki se tesni, s preizkusom časa v katerim se pojavi funkcionalno pogojena vlaga na tesnilnem robu in povzroča kapljanje medija. Iz tega sledeče pridobljena količina se smatra za puščanje.

Definicija puščanja v po DIN 3761 v smislu uporabe					
Pojem	Pojasnitev	Tesnilni obroč gredi	Kraj puščanje	Utori ohišja	Odzračevanje
tesni	ni videti vlage	ni vzroka za pritožbo			
vлага	film vlage, lokalno omejen (ni površina)	ni vzroka za pritožbo			
mokrota	film vlage je preko sestavnega dela	ni vzroka za pritožbo	ni vzroka za pritožbo	event. popravilo	ni vzroka za pritožbo
izmerljivo puščanje	prepoznan curek, kaplja	priporoča se popravilo	priporoča se popravilo	priporoča se popravilo	priporoča se popravilo
občasno puščanje	kratkotrajne motnje tesnilnega sistema ali iztekanje med transportom *)	ni vzroka za pritožbo	ni vzroka za pritožbo	event. popravilo	ni vzroka za pritožbo
Navidezno puščanje	navidezno puščanje, npr. z umazanjem, namazanjem tesnil	ni vzroka za pritožbo			

**Tabela 17: Definicija puščanja po DIN 3761**

\*) Dosedanje izkušnje so pokazale, da se vlaga oz. mokrota tesnilnih obročkov gredi v nadaljevanju puščanja sama odpravi. Zato v nobenem primeru ne priporočamo zamenjavo v tem stanju. Vzrok za trenutno vlažnost je lahko npr. manjši delec pod tesnilnim robom.

## 7.6 Izjava o skladnosti

### 7.6.1 Eksplozijsko zaščitena gonila in gonila z motorjem, kategorije 2G in 2D

 Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group									
<b>Getriebbau NORD GmbH &amp; Co. KG</b> Getriebbau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide, Germany, tel. +49(0)4532 289 - 0, faks. +49(0)4532 289 - 2253, info@nord.com									
<b>EU-Izjava o skladnosti</b> V smislu EU-smernic 2014/34/EU priloga VIII									
S tem pojasnjuje Getriebbau NORD GmbH & Co. KG, da gonila in motorji gonila produkcijske izvedbe <span style="float: right;">stran 1 od 1</span>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gonilo s čelnim zobnikom tip SK ...</li> <li>• Ploščato gonilo Tip SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polžno gonilo Tip SK 02..., SK 1SI., SK 12..., SK 13..., SK 3..., SK 4....</li> <li>• Stožčasto gonilo Tip SK 9.....</li> </ul>								
<b>z ATEX-oznako</b> 									
ustreza sledečim smernicam: <b>ATEX-smernice za produkte</b> <b>2014/34/EU</b> <b>Izbrani standardi:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 45%;">DIN EN 1127-1:</td> <td style="width: 5%;">2011</td> </tr> <tr> <td>DIN EN ISO 80079-36:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>DIN EN ISO 80079-37:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 60079-0:</td> <td>2014</td> </tr> </tbody> </table>		DIN EN 1127-1:	2011	DIN EN ISO 80079-36:	2016	DIN EN ISO 80079-37:	2016	DIN EN 60079-0:	2014
DIN EN 1127-1:	2011								
DIN EN ISO 80079-36:	2016								
DIN EN ISO 80079-37:	2016								
DIN EN 60079-0:	2014								
<b>Getriebbau NORD zagotavlja, da je v skladu s 2014/34/EU prilogo VIII zahtevana dokumentacija na voljo na navedenem naslovu:</b>									
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Prepoznavna številka: 0158 Potrdilo: BVS 04 ATEX H/B 196									
<b>Bargteheide, 28. 02. 2019</b>									
U. Küchenmeister poslovni vodja	Dr. O.Sadi tehnični vodja								

Slika 37: Izjava o skladnosti kategorije 2G / 2D, oznaka po DIN EN ISO 80079-36

## 7.6.2 Eksplozijsko zaščitena gonila in gonila z motorjem, kategorije 3G in 3D

**GETRIEBEBAU NORD**  
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

**Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**  
Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . tel. +49(0)4532 289 - 0 . faks. +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com

**EU-Izjava o skladnosti**  
V smislu EU-smernic 2014/34/EU priloga VIII

S tem pojasnjuje Getriebbau NORD GmbH & Co. KG,  
da gonila in motorji gonila produkcijske izvedbe stran 1 od 1

• Gonilo s čelnim zobnikom Tip SK ...	• Polžno gonilo Tip SK 02..., SK 1SI., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4....
• Ploščato gonilo Tip SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB	• Stožčasto gonilo Tip SK 9.....

z ATEX-oznako 

ustreza sledečim smernicam:  
ATEX-smernice za produkte 2014/34/EU

Izbrani standardi:

DIN EN 1127-1:	2011
DIN EN ISO 80079-36:	2016
DIN EN ISO 80079-37:	2016
DIN EN 60079-0:	2014

Bargteheide, 28.02.2019

U. Küchenmeister Dr. O. Sadi  
poslovni vodja tehnični vodja

Slika 38: Izjava o skladnosti kategorije 3G / 3D, oznaka po DIN EN ISO 80079-36

## 7.7 Nasveti za popravila

Če imate vprašanja za naše tehnike in serviserje, prosimo, pripravite podatke o natančnem tipu gonila (tipska tablica) in številko naročila (tipska tablica).

### 7.7.1 Popravila

V primeru popravila je potrebno napravo poslati na sledeči naslov:

**Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**

**Serviceabteilung**

Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargteheide

Če gonilo ali gonilo z motorjem pošljete v popravilo, vam ne moremo garantirati za event. sestavne dele, kot npr. dajalnik vrtljajev, dodatni ventilator itd.!

Prosimo, odstranite vse neoriginalne dele z gonila oz gonila za motorjem.



### Informacija

Po možnosti pripишite vzrok za pošiljanje sestavnega dela/naprave. Določite tudi osebo za kontaktiranje, če se pojavi dodatna vprašanja.

To je pomembno, da se čas popravila skrajša, kolikor je to mogoče.

### 7.7.2 Spletne informacije

Dodatno lahko najdete na naši spletni strani lokalno specifične navodila za uporabo in montažo, v razpoložljivih jezikih: [www.nord.com](http://www.nord.com)

## 7.8 Garancija

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe osebja ali materialno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, napak pri upravljanju ali nepravilne uporabe. Garancija ne velja za vse obrabne dele kot npr. tesnilni obroči gredi

## 7.9 Kratice

2D	Proti prahu in eksploziji zaščiteno gonilo, cona 21	F <sub>A</sub>	Aksialna sila
2G	Proti prahu in eksploziji zaščiteno gonilo, cona 1	IE1	Motorji s standardnim učinkom
3D	Proti prahu in eksploziji zaščiteno gonilo, cona 22	IE2	Motorji z visokim učinkom
ATEX	ATmosphères EXplosible	IEC	International Electrotechnical Commission
B5	Priprditev s prirobnico s skoznjimi izvrtinami	NEMA	National Electrical Manufacturers Association
B14	Priprditev s prirobnico z navojnimi izvrtinami	IP55	International Protection
CW	V smeri ure, desno vrtenje	ISO	Internationale Organisation für Normung
CCW	V nasprotni smeri ure, levo vrtenje	pH	pH-vrednost
°dH	trdota vode v stopinjah, nemška trdota $1^{\circ}\text{dH} = 0,1783 \text{ mmol/l}$	PSA	Osebna zaščitna oprema
DIN	Deutsches Institut für Normung	RL	Smernice
EG	Evropska skupnost	VCI	Volatile Corrosion Inhibitor
EN	Evropski standardi	WN	Dokument od Getriebbau NORD
F <sub>R</sub>	Radialna prečna sila		

## **Kazalo**

<b>A</b>	Popravila .....	88
Aktiviranje odzračevanja.....	Postavitev gonila.....	31
<b>D</b>	Pravilna namenska uporaba .....	10
Dolgotrajno skladiščenje.....	Preizkusno delovanje.....	49
<b>G</b>	Preverjanje cevi .....	55
Generalni remont.....	Preverjanje izvedbe .....	29
<b>H</b>	Preverjanje nivoja olja.....	46, 54
Hladilni pokrov .....	Priprava za navlek .....	32
Hladilno sredstvo .....	Puščanje .....	85
Hrup pri obratovanju .....	<b>R</b>	
<b>I</b>	Remont .....	58
Intervali pregledovanja .....	<b>S</b>	
Intervali vzdrževanja.....	Servis .....	88
<b>K</b>	Skladiščenje.....	27
Krčni obroč .....	Splet.....	88
<b>M</b>	Standardni motor .....	41
Masa motorja za IEC-adapter.....	<b>T</b>	
Mazalna naprava .....	Temperaturna nalepka.....	45
Mazanje ležajev .....	Tesnilni obroč gredi.....	58
Maziva .....	Tipi gonil.....	17
Mejne vrednosti obrabe sklopke.....	Čelna gonila .....	17
Motnje .....	Čelni zobnik-polžno gonilo .....	21
<b>N</b>	Dvojna gonila.....	19
Naknadno mazanje.....	Gonio s čelnim zobnikom NORDBLOC ....	18
Naslov.....	MINIBLOC .....	21
Natična gonila .....	Ploska gonila .....	19
Navojni spoj gibke cevi .....	Standardno-gonilo s čelnim zobnikom .....	18
<b>O</b>	Stožčasta gonila .....	20
Obratovalni čas .....	UNIVERSAL polžno gonilo.....	22
Obremenitev .....	Transport.....	27
Odstranitev materiala .....	<b>V</b>	
Odzračevalni vijak .....	Varnostna opozorila .....	10, 16, 27, 31
Opcija H66 .....	Vizualni pregled .....	54
Oznake .....	Vizualni pregled gibkih cevi .....	55
<b>P</b>	Vzdrževalna dela	
Podatki na tipski tablici .....	Gumeni blažilnik .....	55
	Hladilna cev .....	58

Mazalna naprava .....	57	Tesnilni obroč gredi .....	58
Naknadno mazanje VL2, VL3, W in IEC .....	57	Vizualni pregled .....	54
Netesnosti .....	54	Vzdrževanje .....	88
Odzračevalni vijak .....	58	<b>Z</b>	
Preverjanje hrupa delovanja .....	54	Zagonski čas .....	50
Sklopka .....	56	Zaščitni pokrovi .....	40
Temperaturna nalepka .....	56	Zatezni momenti .....	83



**NORD DRIVESYSTEMS Group**

**Headquarters and Technology Centre**  
in Bargteheide, close to Hamburg

**Innovative drive solutions**  
for more than 100 branches of industry

**Mechanical products**  
parallel shaft, helical gear, bevel gear and worm gear units

**Electrical products**  
IE2/IE3/IE4 motors

**Electronic products**  
centralised and decentralised frequency inverters,  
motor starters and field distribution systems

**7 state-of-the-art production plants**  
for all drive components

**Subsidiaries and sales partners**  
**in 98 countries on 5 continents**  
provide local stocks, assembly, production,  
technical support and customer service

**More than 4,000 employees throughout the world**  
create customer oriented solutions

[www.nord.com/locator](http://www.nord.com/locator)

**Headquarters:**

**Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**  
Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargteheide, Germany  
T: +49 (0) 4532 / 289-0  
F: +49 (0) 4532 / 289-22 53  
[info@nord.com](mailto:info@nord.com), [www.nord.com](http://www.nord.com)

**Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group**

