

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES



B 1000 – ar

صندوق التروس

دليل التركيب والصيانة

  
DRIVESYSTEMS

## يرجى قراءة دليل التشغيل والتركيب



يرجى قراءة دليل التشغيل والتركيب هذا بعناية، قبل العمل على صندوق التروس أو تشغيله. ينبغي اتباع التعليمات التي يتضمنها دليل التشغيل والتركيب هذا.

احتفظوا بدليل التشغيل والتركيب بالقرب من صندوق التروس لكي يكون قريبا عند الحاجة.

يرجى أيضا مراعاة الوثائق التالية:

- كتيب صندوق تروس (G1000، G1012، G1014، G1035، G1050، G2000)،
  - دليل التشغيل والصيانة الخاص بالمحرك الكهربائي،
  - دلائل التشغيل الخاصة بالأجزاء المدمجة أو التي تمت إضافتها.
- إذا احتجتم إلى المزيد من المعلومات، فيرجى استفسار شركة Getriebebau NORD GmbH & Co. KG.

## الوثيقة

الاسم: B 1000  
 المنتج الرقم: 6052837  
 أنواع المنتجات: صندوق التروس ومحركات صندوق التروس  
 الأنواع:  
 أنواع صناديق التروس: ترس عدل  
 ترس عدل NORDBLOC  
 ترس عدل عادي  
 صندوق تروس مسطح  
 ترس مخروطي  
 ترس عدل حلزوني  
 ترس حلزوني MINIBLOC  
 ترس حلزوني UNIVERSAL

## قائمة النسخ

ملاحظات	رقم الطليبة	الاسم، التاريخ
-	/ 6052837 0713	B 1000 فبراير 2013
• إصلاحات عامة	/ 6052837 3814	B 1000 سبتمبر 2014
• أنواع جديدة من صناديق التروس SK 10382.1+ SK 11382.1	/ 6052837 1915	B 1000 أبريل 2015
• إصلاحات عامة • تروس مخروطية جديدة SK 920072.1 + SK 930072.1	/ 6052837 0916	B 1000 مارس/آذار 2016
• إصلاحات عامة • تروس عدل جديدة SK 071.1، SK 171.1، SK 371.1، SK 571.1، SK 771.1	/ 6052837 3816	B 1000 سبتمبر 2016
• إصلاحات عامة • تروس مسطحة جديدة SK 0182.1، SK 0282.1، SK 1282.1، SK 1382.1، • ترس حلزوني جديد SK 02040.1	/ 6052837 2518	B 1000 يونيو/حزيران 2018
• إصلاحات عامة • إرشادات السلامة والإرشادات التحذيرية الخاصة بالتعديل • تروس عدل جديدة SK 871.1، SK 971.1، SK 1071.1	/ 6052837 5018	B 1000 ديسمبر/كانون الأول 2018
• إصلاحات عامة • تكلمة GRIPMAXX™ (خيار M)	/ 6052837 4419	B 1000 أكتوبر 2019

## جدول 1: قائمة النسخ B 1000

#### ملاحظة خاصة بحقوق المؤلف

ينبغي تسليم هذه الوثيقة التقنية لكل مستخدم في شكل ملائم باعتبارها جزءا من الآلة المذكورة هنا. تمنع أي إعادة صياغة لهذا الدليل أو تغييره أو استغلاله.

#### الناشر

#### Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

- <http://www.nord.com/> ألمانيا / Bargteheide 22941 Getriebbau-Nord-StraÙe 1
- الهاتف: +49 (0) 32 45 / 0-289 • الفاكس: +49 (0) 32 45 / 2253-289

#### عضو في NORD DRIVESYSTEMS Group



<b>1</b>	<b>10 تعليمات السلامة</b>	
1.1	الاستعمال المطابق للتعليمات	10
1.2	عدم إجراء أية تغييرات	10
1.3	قم بإجراء فحص وإجراء أعمال الصيانة	10
1.4	تأهيل المستخدمين	10
1.5	السلامة أثناء القيام بأعمال معينة	11
1.5.1	فحص التلف الناجم عن النقل	11
1.5.2	تعليمات السلامة الخاصة بالتركيب والتحديث	11
1.6	خطر	11
1.6.1	خطر عند الرفع	11
1.6.2	خطر بسبب الأجزاء الدوارة	11
1.6.3	خطر بسبب درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة	11
1.6.4	خطر بسبب زيوت التشحيم ومواد أخرى	12
1.6.5	خطر بواسطة الضجيج	12
1.6.6	خطر بسبب سائل التبريد الموجود تحت الضغط	12
1.7	شرح العلامات المستخدمة	13
<b>2</b>	<b>تروس صندوق وصف</b>	<b>14</b>
2.1	تسميات الأنواع وأنواع صندوق التروس	14
2.2	بطاقة الصنف	16
<b>3</b>	<b>دليل التركيب، التخزين، الإعداد، التثبيت</b>	<b>17</b>
3.1	نقل صندوق التروس	17
3.2	التخزين	17
3.3	التخزين لمدة طويلة	18
3.4	الاستعدادات للتثبيت	19
3.5	تثبيت صندوق التروس	21
3.6	تركيب الصّرر في أعمدة صندوق التروس	22
3.7	تركيب المحركات ذات أعمدة مجوفة	24
3.8	تركيب القرص القابض	27
3.8.1	S( عود الإدارة المجوف مع القرص القابض (خيار	27
3.8.2	M(عمود الإدارة المجوف مع القرص القابض (خيار	29
3.9	تركيب الغطاء الواقي	31
3.10	تركيب الأغطية الوقائية	32
3.11	تركيب المحرك العادي	33
3.12	تركيب ملفات التبريد في نظام التبريد	35
3.13	مُبرد الزيت والهواء الخارجي	36
3.13.1	تركيب جهاز التبريد	36
3.13.2	التوصيل الكهربائي لمُبرد الزيت والهواء	36
3.14	OA تركيب خزان موازنة الزيت خيار	37
3.15	صباغة لاحقة	37

4	التشغيل.....	38
4.1	مراقبة مستوى الزيت.....	38
4.2	تفعيل نظام التزويد بزيت التشحيم التلقائي.....	38
4.3	التشغيل مع تبريد زيت التشحيم.....	39
4.4	مدة إحماء صندوق تروس الحلزوني.....	40
4.5	قائمة المراجعة والتتيم.....	40
5	الفحص والصيانة.....	41
5.1	فترات الفحص والصيانة.....	41
5.2	أعمال الفحص والصيانة.....	42
6	التخلص من النفايات.....	46
7	ملحق.....	47
7.1	والصيانة التركيب أنماط.....	47
7.2	زيوت التشحيم.....	62
7.3	كميات زيت التشحيم.....	65
7.4	عزم شد اللولب.....	73
7.5	اضطرابات التشغيل.....	74
7.6	التسرب والإحكام.....	75
7.7	تعليمات الإصلاح.....	76
	7.7.1 الإصلاح.....	76
	7.7.2 معلومات على شبكة الإنترنت.....	76
7.8	الضمان.....	76
7.9	اختصارات.....	77

[فهرس الصور]

بطاقة الصنف (مثال) مع شرح حقول البطاقة 1. الشكل	16
تفعيل لولب ضبط النزف 2. الشكل	20
تفعيل لولب التهوية بالضغط 3. الشكل	20
الخاص: انزع لولب ضبط النزف وركب نظام التهوية 4. الشكل	20
مثال عن معدة تثبيت بسيطة 5. الشكل	22
نقل القوة المسموح به في عناصر التحريك والتدوير 6. الشكل	23
وضع زيت التشحيم في العمود والصرة 7. الشكل	24
تفكيك الغطاء النهائي المركب من قبل المصنع 8. الشكل	25
تثبيت صندوق تروس في العمود المزود بكتف الجهاز بواسطة مثبت 9. الشكل	25
تثبيت صندوق تروس في العمود دون كتف الجهاز بواسطة مثبت 10. الشكل	25
التفكيك بواسطة معدات التفكيك 11. الشكل	25
في صناديق التروس المسطحة VG أو G: تركيب مضاد الصدمات المطاطي (خيار 12. الشكل	26
تثبيت مَقْوِي عزم الدوران في التروس المخروطية الحلزونية 13. الشكل	26
عود الإدارة المجوف مع القرص القابض 14. الشكل	27
مركب GRIPMAXX: 15. الشكل	29
عرض مفصلي GRIPMAXX: 16. الشكل	30
H66، وخيار H وخيار SH: تركيب الأغشية الوقائية من خيار 17. الشكل	31
تفكيك الغطاء وتركيبه 18. الشكل	32
تركيب القابض في عمود المحرك عند أشكال قابض مختلفة: 19. الشكل	34
سداد التبريد 20. الشكل	35
توصيل جهاز التبريد 21. الشكل	36
تركيب خزان موازنة الزيت 22. الشكل	37
تركيب صحن الدهون 23. الشكل	38
تفعيل التزويد التلقائي بزيت التشحيم عند تركيب المحرك القياسي 24. الشكل	39
الملصق 25. الشكل	39
فحص مستوى الزيت بواسطة مقياس عمق الزيت 26. الشكل	43
تغيير حامل زيت التشحيم الأوتوماتيكي في وحدة المحرك القياسي 27. الشكل	44
فحص مستوى الزيت مع خزان مستوى الزيت 28. الشكل	48

[فهرس الجداول]

B 1000: قائمة النسخ 1 جدول	3
: تسميات الأنواع وأنواع صندوق التروس 2 جدول	15
: نسبة التسامح المسموح بها لعمود الآلة 3 جدول	29
: التخلص من المعدات 4 جدول	46
: زيوت المحامل الدحروجي 5 جدول	62
: جدول زيت التشحيم 6 جدول	64
: كميات زيت تشحيم ترس عدل 7 جدول	66
NORDBLOC: كميات زيت التشحيم 8 جدول	67
NORDBLOC: كميات زيت تشحيم ترس عدل 9 جدول	68
: كميات زيت تشحيم ترس عدل عادي 10 جدول	69
: كميات زيت تشحيم الترس المسطح 11 جدول	70
: كميات زيت تشحيم ترس مخروطي 12 جدول	71
: كميات زيت تشحيم ترس عدل حلزوني 13 جدول	72
: عزم شد اللولب 14 جدول	73
: لمحة عن اضطرابات التشغيل 15 جدول	74
DIN 3761: تعريف التسرب وفقا لمعايير 16 جدول	75

## 1 تعليمات السلامة

### 1.1 الاستعمال المطابق للتعليمات

تستخدم صناديق التروس هذه لنقل وإعادة تشكيل حركة دائرة. وهي مصممة لاستخدام الآلات والمعدات المستخدمة في المجال التجاري كجزء من نظام الدفع. لا يُسمح بتشغيل صناديق التروس، إلاّ بعد التأكد من أنه يمكن تشغيل الآلة أو المعدة بأمان بصندوق التروس. ينبغي اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في حالة الاستخدامات التي قد تهدد سلامة الأشخاص بسبب تعطل صندوق تروس أو محرك صندوق التروس. ينبغي أن تتوافق الآلة أو المعدة مع القوانين واللوائح القانونية المحلية المعمول بها. وينبغي استيفاء كل متطلبات السلامة والوقاية الصحية المطبقة. ينبغي على الخصوص احترام تعليمات الآلة EG/42/2006 و TR CU 010/2011 و TR CU 020/2011 في كل نطاق من نطاقات العمل.

لا ينبغي تشغيل صناديق التروس في محيطات يمكن أن يتواجد فيها جو قابل للانفجار.

لا ينبغي استخدام صناديق التروس، إلاّ طبقاً للمعطيات الواردة في الوثيقة التقنية الخاصة بشركة Getriebebau NORD GmbH & Co. KG. إذا لم يتم استخدام صندوق التروس وفقاً للتصميم والبيانات الواردة في دليل التشغيل والتركيب، فقد يتسبب ذلك في إحداث أعطال في صندوق التروس. وقد يتسبب ذلك أيضاً في إصابات بشرية.

ينبغي ضبط أبعاد القاعدة أو موضع تثبيت صندوق التروس بالقدر الكافي حسب الوزن وعزم الدوران. ينبغي استخدام كل عناصر التثبيت المخصصة لذلك.

بعض صناديق التروس مجهزة بملفات التبريد. لا يُسمح بتشغيل صناديق التروس هذه، إلاّ إذا كانت دائرة سائل التبريد موصولة وكانت مُشغلة.

### 1.2 عدم إجراء أية تغييرات

لا تُجرى أية تغييرات في صندوق التروس. لا تُزل أجهزة السلامة.

### 1.3 قم بإجراء فحص وإجراء أعمال الصيانة

عدم إجراء الصيانة ووجود تلف قد يتسبب في أعطال من شأنها أن تؤدي إلى إصابات بشرية.

- قم بإجراء كل الفحوصات وأعمال الصيانة في الفترات المقررة.
- احرص على ضرورة إجراء فحص قبل التشغيل بعد التخزين لفترة طويلة.
- لا تقم بتشغيل صندوق تروس به عطل. لا ينبغي أن يكون في صندوق التروس أي تسريب.

### 1.4 تأهيل المستخدمين

ينبغي إجراء جميع أعمال النقل والتخزين والتركيب والتشغيل وكذلك الصيانة من قبل مختصين مؤهلين.

المختصون المؤهلون هم أشخاص يتوفرون على التكوين والخبرة التي تمكنهم من التعرف على المخاطر المحتملة وتجنبها.

## 1.5 السلامة أثناء القيام بأعمال معينة

### 1.5.1 فحص التلف الناجم عن النقل

- قد تؤدي الأعطال الناجمة عن النقل إلى خلل في عمل صندوق التروس، مما يؤدي إلى إصابات بشرية. قد يؤدي الزيت المتسرب بسبب تلف ناجم عن النقل إلى انزلاق الأشخاص
- افحص وجود تلف ناجم عن النقل في التغليف وفي صندوق التروس.
  - لا تقم بتشغيل صندوق تروس به تلف بسبب النقل.

### 1.5.2 تعليمات السلامة الخاصة بالتركيب والتحديث

- قبل إجراء أية أعمال على صندوق التروس، قم بفصل المحرك عن التيار الكهربائي وقم بحمايته من التشغيل غير المقصود. دع صندوق التروس يبرد. أفرغ توصيلات دورة التبريد من الضغط.
- قد تحتوي الأجزاء المعطلة أو التالفة وموائم التركيب والشفة والأغطية الوقائية على حواف حادة. لذلك، ارتدي قفازات وملابس خاصة بالعمل.

## 1.6 خطر

### 1.6.1 خطر عند الرفع

- يمكن أن يصاب الأشخاص إصابات خطيرة بسبب سقوط صندوق التروس أو بسبب حركات البندول. لذلك، يرجى مراعاة الإرشادات التالية.
- أغلق مكان الخطر جيداً. ينبغي مراعاة توفير مكان كافي لتفادي الأحمال المتأرجحة.
  - لا تقف أبداً تحت أحمال متأرجحة.
  - استخدم وسائل نقل ذات حجم كاف ومناسبة لحالة الاستخدام. تجدون معلومات عن وزن صندوق التروس في لوحة الإرشادات.
  - لا ترفع صندوق التروس، إلا من المسامير الحلقية المخصصة لذلك. ينبغي أن تكون كل المسامير الحلقية مثبتة بالكامل. اسحب المسامير الحلقية بشكل عمودي فقط، وليس بشكل أفقي أو مائل استخدم المسامير الحلقية لرفع صندوق التروس فقط دون مكونات أخرى. المسامير الحلقية غير مصممة لحمل وزن صندوق التروس مع الأجزاء المركبة. إذا كنت تحمل محرك صندوق التروس، فاستخدم في نفس الوقت المسامير الحلقية الموجودة على صندوق التروس والمحرك.

### 1.6.2 خطر بسبب الأجزاء الدوارة

- يوجد خطر السحب على الأجزاء الدوارة. لذلك وفر أداة حماية من الملامسة. بالإضافة إلى الأعمدة، يتعلق ذلك بالمنفاخ وكذلك بعناصر التحريك والإدارة، مثل سيور نقل الحركة، وناقل الحركة بالسلاسل والقرص القابض والوصلات.
- لا تُشغل المحرك في وضعية الاختبار دون أن يكون عنصر التشغيل مركباً أو قم بحماية اللسين الطولي.
- ينبغي مراعاة إعادة تشغيل محتمل للآلة عند تركيب أجهزة السلامة المنفصلة.

### 1.6.3 خطر بسبب درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة

- قد تزيد درجة حرارة صندوق التروس عن 90 درجة مئوية عند التشغيل. قد يحدث احتراق عند ملامسة الأسطح الساخنة أو ملامسة الزيت الساخنة. قد يحدث تثليج عند التلامس، إذا كانت درجات حرارة المحيط منخفضة جداً.
- لا تلمس صندوق التروس بعد التشغيل أو إذا كانت درجات حرارة المحيط منخفضة جداً، إلا بعد ارتداء قفازات العمل.
  - دع صندوق التروس يبرد بالقدر الكافي بعد التشغيل قبل أعمال الصيانة.

- خصص أداة حماية من الملامسة، إذا كان هناك خطر أن يلمس الأشخاص صندوق التروس أثناء التشغيل.
- قد يتسرب من لولب التهوية بالضغط ضباب زيتي ساخن أثناء التشغيل بشكل متقطع. خصص جهاز سلامة قابل للفصل كي لا يتعرض الأشخاص للخطر.
- لا تضع أية أشياء قابلة للاشتعال على صندوق التروس.

#### 1.6.4 خطر بسبب زيوت التشحيم ومواد أخرى

- قد تكون المواد الكيميائية التي تستخدم مع صندوق التروس سامة. إذا وصلت المواد للعينين فقد تتسبب في أضرار في العينين. قد تسبب ملامسة مواد التنظيف وزيوت التشحيم والغراء تهيج البشرة.
- قد يتسرب ضباب زيتي من لولب ضبط النزف عند فتحه.
- قد تكون صناديق التروس منزقة بسبب زيوت التشحيم والمواد الحافظة وتنزلق من اليدين. هناك خطر الانزلاق على زيوت التشحيم المتدفقة.
- ارتدي عند العمل بالمواد الكيميائية قفازات وقائية وملابس عمل مقاومة للمواد الكيميائية. اغسل يديك بعد الانتهاء من العمل.
- ارتدي نظارات واقية، إذا كان من المحتمل رش مواد كيميائية، مثلاً عند ملء الزيت أو عند القيام بأعمال التنظيف.
- إذا دخلت مواد كيميائية إلى العين، فاغسلها فوراً بالكثير من الماء البارد. إذا ظهرت آلام، فقم بزيارة طبيب.
- احترم صحائف بيانات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية. احتفظ بصحائف بيانات السلامة بالقرب من صندوق التروس.
- تخلص من زيت التشحيم المتدفق فوراً بواسطة مادة رابطة.

#### 1.6.5 خطر بواسطة الصجيج

- تسبب بعض صناديق التروس أو الأجزاء المركبة، مثل المنفاخ، أثناء التشغيل صنجيجاً مضرًا بالصحة. ارتدي واقي للسمع، إذا تعين العمل بالقرب من هذا النوع من محركات التروس.

#### 1.6.6 خطر بسبب سائل التبريد الموجود تحت الضغط

- نظام التبريد موجود تحت ضغط مرتفع. تلف أو فتح إحدى موصلات سائل التبريد الموجودة تحت الضغط قد تؤدي إلى حدوث إصابات. انزع الضغط من دائرة سائل التبريد في صندوق التروس قبل بدء العمل.

## 1.7 شرح العلامات المستخدمة

### الخطر

يشير إلى خطر مباشر يؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات جد خطيرة، إذا لم يتم تجنبه.

### تحذير

يشير إلى وضعية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات جد خطيرة، إذا لم يتم تجنبها.

### تحذير

يشير إلى وضعية خطيرة قد تؤدي إلى إصابات خفيفة، إذا لم يتم تجنبها.

### تنبيه

يشير إلى وضعية قد تؤدي إلى الإضرار بالمنتج أو المحيط، إذا لم يتم تجنبها.

### معلومة

تشير إلى نصائح من أجل الاستخدام ومعلومات مهمة للغاية من أجل ضمان السلامة أثناء التشغيل.

## 2 تروس صندوق وصف

### 2.1 تسميات الأنواع وأنواع صندوق التروس

أنواع صندوق تروس / تسميات الأنواع
<p><b>ترس عدل</b></p> <p>SK 11E، SK 21E، SK 31E، SK 41E، SK 51E (من طبقة واحدة)</p> <p>SK 02، SK 12، SK 22، SK 32، SK 42، SK 52، SK 62N (من طبقتين).</p> <p>SK 03، SK 13، SK 23، SK 33N، SK 43، SK 53 (من ثلاث طبقات)</p> <p>SK 62، SK 72، SK 82، SK 92، SK 102 (من طبقتين)</p> <p>SK 63، SK 73، SK 83، SK 93، SK 103 (من ثلاث طبقات)</p>
<p><b>ترس عدل NORDBLOC</b></p> <p>SK 320، SK 172، SK 272، SK 372، SK 472، SK 572، SK 672، SK 772، SK 872، SK 972 (من طبقتين)</p> <p>SK 273، SK 373، SK 473، SK 573، SK 673، SK 773، SK 873، SK 973 (من ثلاث طبقات)</p> <p>SK 071.1، SK 371.1، SK 571.1، SK 771.1، SK 871.1، SK 971.1، SK 1071.1 (من طبقة واحدة)</p> <p>SK 072.1، SK 172.1، SK 372.1، SK 572.1، SK 672.1، SK 772.1، SK 872.1، SK 972.1 (من طبقتين)</p> <p>SK 373.1، SK 573.1، SK 673.1، SK 773.1، SK 873.1، SK 973.1 (من ثلاث طبقات)</p>
<p><b>ترس عدل عادي</b></p> <p>SK 0، SK 01، SK 20، SK 25، SK 30، SK 33 (من طبقتين)</p> <p>SK 10، SK 200، SK 250، SK 300، SK 330 (من ثلاث طبقات)</p>
<p><b>صندوق تروس مسطح</b></p> <p>SK 0182NB، SK 0182.1، SK 0282NB، SK 0282.1، SK 1282، SK 1282.1، SK 2282، SK 3282، SK 4282، SK 5282، SK 6282، SK 7282، SK 8282، SK 9282، SK 10282، SK 11282 (من طبقتين)</p> <p>SK 0182.1، SK 0282.1، SK 1382NB، SK 1382.1، SK 2382، SK 3382، SK 4382، SK 5382، SK 6382، SK 7382، SK 8382، SK 9382، SK 10382، SK 10382.1، SK 11382، SK 11382.1، SK 12382 (من ثلاث طبقات)</p>
<p><b>ترس مخروطي</b></p> <p>SK 92072، SK 92172، SK 92372، SK 92672، SK 92772؛ SK 920072.1، SK 92072.1، SK 92172.1، SK 92372.1، SK 92672.1، SK 92772.1، SK 930072.1، SK 93072.1، SK 93172.1، SK 93372.1، SK 93672.1، SK 93772.1 (من طبقتين)</p> <p>SK 9012.1، SK 9016.1، SK 9022.1، SK 9032.1، SK 9042.1، SK 9052.1، SK 9062.1، SK 9072.1، SK 9082.1، SK 9086.1، SK 9092.1، SK 9096.1 (من ثلاث طبقات)</p> <p>SK 9013.1، SK 9017.1، SK 9023.1، SK 9033.1، SK 9043.1، SK 9053.1 (من أربع طبقات)</p>
<p><b>ترس عدل حلزوني</b></p> <p>SK 02040، SK 02040.1، SK 02050، SK 12063، SK 12080، SK 32100، SK 42125 (من طبقتين)</p> <p>SK 13050، SK 13063، SK 13080، SK 33100، SK 43125 (من ثلاث طبقات)</p>
<p><b>ترس حلزوني MINIBLOC</b></p> <p>SK 1S32، SK 1S40، SK 1S50، SK 1S63، SK 1SU...، SK 1SM31، SK 1SM40، SK 1SM50، SK 1SM63 (من طبقة واحدة)</p> <p>SK 2S32NB، SK 2S40NB، SK 2S50NB، SK 2S63NB، SK 2SU...، SK 2SM40، SK 2SM50، SK 2SM63 (من طبقتين)</p>

أنواع صندوق تروس / تسميات الأنواع		
<p><b>ترس حلزوني UNIVERSAL</b>            SK 1SI31, SK 1SI40, SK 1SI50, SK 1SI63, SK 1SI75,            SK 1SIS31, ..., SK 1SIS75,            SK 1SID31, ..., SK 1SID63,            SK 1SMI31, ..., SK 1SMI75,            SK 1SMID31, ..., SK 1SMID63,            SK 1SIS-D31, ..., SK 1SIS-D63 (من طبقة واحدة),            SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63, SK 2SID40, ..., SK 2SID63 (من طبقتين)</p>		
النسخ/الخيارات		
IEC	مقوي عزم الدوران	D
NEMA	لوحة التحكم في عزم الدوران	K
W	قرص متقلص	S
VI	قرص قابض مقوي	VS
OA	عود إدارة مجوف مع بروفيل صرّة مسنن	EA
OT	مضاد صدمات مطاطي	G
SO1	مضاد صدمات مطاطي مقوي	VG
CC	حاجز لارجوعي	R
M	المثبت	B
DR	الغطاء الوقائي كحماية من الملامسة المباشرة	H
H10	الغطاء الوقائي IP66	H66
31/	محمل مقوي	VL
40/	موديل الخلاط	VL2
	موديل الخلاط Drywell	VL3
		-
		A
		V
		L
		Z
		F
		X
		XZ
		XF
		AL
		5
		V

جدول 2: تسميات الأنواع وأنواع صندوق التروس

تتكون صناديق التروس المزدوجة من صندوقي تروس منفردين مركبين. وينبغي التعامل معهما وفقاً لهذا الدليل كصندوقي تروس منفردين.

تسميات أنواع صندوق التروس المزدوج: مثل SK 73 / 22 (يتكون من صندوقي تروس منفردين SK 73 و SMI 22).

## 2.2 بطاقة الصنف

### توضيح

- 1 مصفوفة البيانات
- 2 نوع صندوق تروس من NORD
- 3 نوع التشغيل
- 4 تاريخ الصنع
- 5 رقم التسلسل
- 6 عزم الدوران الإسمي الخاص بعمود إدارة صندوق تروس
- 7 قدرة الإدارة
- 8 الوزن طبقا لنوع المهمة.
- 9 مستويات نقل السرعات بصندوق التروس
- 10 وضعية التركيب
- 11 سرعة الدوران الإسمية بعمود إدارة صندوق تروس
- 12 نوع ولزوجة وكمية زيت التشحيم
- 13 رقم أدوات العمل التسلسلي
- 14 عامل التشغيل

NORD DRIVESYSTEMS		Getriebebau NORD GmbH & Co. KG		22939 Bargteheide/GERMANY	
Type SK 9282ASH - IEC280 - 280S/4		S1		2010	
No. 200537905 - 100		12596508			
M2 12971 Nm	i 26,89	M3			
P1 75 kW	n2 52			min <sup>-1</sup>	
1277 kg	CLP PG 220 / 55L				
1234567890		1,3			
www.nord.com					

الشكل 1: بطاقة الصنف (مثال) مع شرح حقول البطاقة.

### 3 دليل التركيب، التخزين، الإعداد، التثبيت

يرجى مراعاة كل تعليمات السلامة والإرشادات التحذيرية " انظر الفقرة 1) تعليمات السلامة" في كل فقرة على حدة.

#### 3.1 نقل صندوق التروس



#### احذر الخطر الناجم عن سقوط الأحمال

- ينبغي تدوير سن لولب المسمار الحلقي بالكامل.
- لا تسحب المسامير الحلقيّة بشكل مائل.
- انتبه إلى محور صندوق التروس.

- استخدم من أجل النقل المسامير الحلقيّة المثبتة على صناديق التروس. إذا كان مسمار حلقي إضافي مثبتاً على المحرك بالنسبة لمحرك صندوق التروس، فينبغي استخدامه هو أيضاً.
- قم بنقل صندوق التروس بحذر. استخدم وسائل مساعدة مناسبة، مثل دعائم وغيرها، لتسهيل تثبيت أو نقل صندوق التروس. تؤدي الاصطدامات بأطراف العمود الحرة إلى أعطال داخل صندوق التروس.

#### 3.2 التخزين

في حالة التخزين لمدة قصيرة قبل التشغيل، ينبغي مراعاة ما يلي:

- التخزين في وضعية التركيب " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة" وحماية صندوق التروس من السقوط.
- ينبغي دهن أسطح صندوق الترس والأعمدة العارية بالزيت.
- ينبغي التخزين في أماكن جافة.
- ينبغي أن تتراوح درجة حرارة المكان دون تقلبات كبيرة من -5 إلى +50 درجة مئوية.
- ينبغي أن تقل درجة رطوبة الهواء النسبية عن 60 %.
- ينبغي تجنب تعريض الآلة لأشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية.
- ينبغي تفادي وجود مواد خطيرة أو تسبب التآكل في المحيط (هواء ملوث، أوزون، غازات، مذوبات، أحماض، قلويات، أملاح، نشاط إشعاعي، إلخ).
- ينبغي تفادي الارتجاجات والاهتزازات.

### 3.3 التخزين لمدة طويلة

في حالة التخزين أو التوقف عن الاستخدام لمدة تفوق 9 أشهر، فإن شركة Getriebebau NORD تنصح باختيار خيار التخزين لمدة طويلة. تسمح التدابير المذكورة أدناه بالتخزين لمدة تقارب سنتين. ولأن الإجهاد الفعلي مرتبط جدا بالظروف المكانية، فإنه يمكن اعتبار بيانات التوقيت قيم معيارية فقط.

حالة صندوق التروس وحجرة التخزين للتخزين لمدة طويلة قبل التشغيل:

- التخزين في وضعية التركيب " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة" وحماية صندوق التروس من السقوط.
- ينبغي إصلاح تلف الطلاء الخارجي الناجمة عن النقل. ينبغي التأكد ما إذا كانت أسطح الوصلات وجوانب الأعمدة مزودة بمادة مناسبة للحماية من الصدأ أو وضعت عليها مادة مناسبة للحماية من الصدأ.
- صناديق التروس بخيار التخزين لمدة طويلة معبأة بالكامل بزيت تشحيم أو تحتوي على مانع تآكل متطاير ممزوج بزيت التشحيم (انظر الملصقة الموجودة على صندوق التروس) أو مزودة بكمية قليلة من مركز مانع تآكل دون زيت.
- لا ينبغي نزع وصلة الكتامة في لولب ضبط النزف أثناء التخزين، كما ينبغي إغلاق صندوق التروس بإحكام.
- ينبغي التخزين في مكان جاف.
- في المناطق الاستوائية، ينبغي حماية صندوق التروس من الحشرات.
- يحفظ في درجة حرارة تتراوح بين -5 و+40 درجة مئوية دون تقلبات كبيرة في حرارة المكان.
- ينبغي أن تكون درجة الرطوبة النسبية في الهواء أدنى من 60 %.
- لا ينبغي التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية.
- لا ينبغي تواجد مواد خطيرة، وتسبب التآكل في المحيط (هواء ملوث، وأوزون، وغازات، ومذيبات، وأحماض، وقلويات، وأملاح، والنشاط الإشعاعي، إلخ).
- تجنب الارتجاجات والاهتزازات.

تدابير ينبغي اتخاذها أثناء مدة التخزين أو التوقف

- إذا بلغت درجة رطوبة الهواء الفعلية 50 %، فيمكن تخزين صندوق التروس إلى غاية ثلاث سنوات.

تدابير قبل التشغيل

- قم بفحص صندوق التروس قبل تشغيله.
- إذا تجاوزت فترة التخزين أو التوقف سنتين أو انحرفت درجة الحرارة كثيرا عن المستوى المعتاد في فترة تخزين قصيرة، فينبغي تغيير زيت التشحيم في صندوق التروس قبل التشغيل.
- بالنسبة لصندوق التروس المملوء بالكامل، ينبغي إنقاص مستوى الزيت حسب نمط التركيب قبل التشغيل.
- إذا كان صندوق التروس غير مزود بالزيت، فينبغي ملأ مستوى الزيت حسب نمط التركيب قبل بدء التشغيل. يمكن أن يبقى مركز مانع التسرب في صندوق التروس. ينبغي إضافة كمية ونوع زيت التشحيم حسب البيانات الموجودة في بطاقة الصنف.

### 3.4 الاستعدادات للتثبيت

افحص ما إذا كان المنتج المسلم يحتوي على أضرار ناجمة عن النقل والتغليف فور التوصل به. ينبغي فحص المحرك، ولا يسمح بتركيبه إلا إذا كان خالياً من التسربات. ينبغي على وجه الخصوص فحص وجود أعطال في حلقات إحكام الأعمدة والأغطية النهائية. أخبر شركة النقل بالأضرار مباشرة. لا يسمح بتشغيل صناديق التروس التي تحتوي على أعطال ناجمة عن النقل.

ينبغي حماية كل الأسطح والأعمدة العارية في المحرك من التآكل قبل النقل بواسطة الزيت/الدهون أو بمواد مانعة للتآكل قبل التآكل.

نظف جميع الأعمدة والأسطح من الزيت/الدهن أو المواد المانعة للتآكل أو الأوساخ المحتملة جيداً قبل التركيب.

في الحالات التي قد يؤدي فيها اتجاه الإدارة الخاطئ إلى أعطال أو أخطار، ينبغي تحديد اتجاه دوران عمود الإدارة الصحيح عن طريق اختبار المحرك وهو غير موصول والتأكد منه في التشغيل الموالي.



بالنسبة لصناديق التروس التي تتوفر على حاجز لارجوعي مدمج، فينبغي وضع أسهم باتجاه الحركة والإدارة على صندوق التروس. حيث تشير رؤوس الأسهم إلى اتجاه إدارة صندوق التروس. عند وصل المحرك أو تشغيله، ينبغي التأكد من أن صندوق التروس بإمكانه الدوران في اتجاه الإدارة فقط عن طريق اختبار مجال الدوران مثلاً. (للمزيد من التوضيح انظر كتالوج G1000 و 40-WN 0 000).

ينبغي التأكد من عدم وجود مواد ضارة أو مسببة للتآكل في محيط مكان التثبيت أو عدم احتمالية وجودها لاحقاً أثناء التشغيل، والتي بإمكانها الإضرار بالمواد المعدنية أو زيت التشحيم أو الإلاستومر. صناديق التروس المعالج سطحها بنظام nsd tupH ينبغي عزلها كهربائياً بطبقات بينية غير موصلة. عند الشك ينبغي استشارة شركة Getriebebau NORD، ويحتمل وجوب اتخاذ تدابير خاصة.

ينبغي تركيب خزان موازنة الزيت (خيار OA) حسب معايير الشركة 530 04-WN 0. بالنسبة لصناديق التروس المزودة بلولب ضبط النزف 1 x M10، ينبغي بالإضافة إلى ذلك احترام وثيقة 521 35-WN 0 عند التركيب.

ينبغي تركيب خزان موازنة الزيت (خيار OA) حسب وثيقة 521 30-WN 0.



في حالة تهوية صندوق التروس، ينبغي تفعيل نظام التهوية أو التهوية بالضغط قبل التشغيل. لتفعيل التهوية ينبغي نزع غطاء النقل الواقى (وصلة الكتامة). حالة لولب ضبط النزف " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة."



شرح

- 1 لولب ضبط النزف
- 2 معدات الأمان أثناء النقل

الشكل 2: تفعيل لولب ضبط النزف






شرح

- 1 لولب ضبط النزف بالضغط
- 2 معدات الأمان أثناء النقل

الشكل 3: تفعيل لولب التهوية بالضغط

تسلم أنظمة تهوية خاصة منفردة. قبل التشغيل ينبغي استبدال لولب ضبط النزف بنظام التهوية الخاص المسلم منفرداً. لذلك، ينبغي فكّ لولب ضبط النزف وتثبيت نظام تهوية خاص مع مانع التسرب بدلاً منه " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة ". (تحتوي صناديق التروس المزدوجة على صندوقي تروس منفردين مركبين وخزاني زيت ومن المحتمل على نظامي تهوية.



شرح

- 1 لولب ضبط النزف
- 2 معدات الأمان أثناء النقل
- 3 لولب خاص لضبط النزف

الشكل 4: انزع لولب ضبط النزف وركّب نظام التهوية الخاص

## 3.5 تثبيت صندوق التروس

## تنبيه

## أعطال صندوق التروس عن طريق التسخين المفرط

- بالنسبة لمحركات صندوق التروس، ينبغي الحرص على أن يدخل هواء مروحة المحرك البارد إلى صندوق التروس بسهولة.

ينبغي استخدام المسامير الحلقية المثبتة على صندوق التروس عند تثبيته. لا يسمح بوضع أثقال إضافية على صندوق التروس. بالنسبة لمحركات صندوق التروس، إذا وضع مسمار حلقي إضافي مع المحرك فينبغي استخدامه. ينبغي تجنب سحب المسمار الحلقي بطريقة مائلة. ينبغي احترام تعليمات السلامة " انظر الفقرة 1) تعليمات السلامة."

ينبغي أن تكون القاعدة أو الوصلة التي سيثبت عليها صندوق التروس ثابتة ومثبتة ومسطحة. ينبغي إنجاز استوائية سطح التثبيت في القاعدة أو الوصلة حسب معايير DIN ISO 2768-2، درجة التسامح K. ينبغي تنظيف الأوساخ المحتملة على أسطح لوالب صندوق التروس، والقاعدة، والوصلة جيداً.

ينبغي في جميع الأحوال توصيل علبة صندوق التروس بالأرض. ينبغي ضمان توصيل صندوق التروس بالأرض عن طريق موصل المحرك.

ينبغي تركيب صندوق التروس حسب عمود إدارة المحرك لتجنب حدوث قوة إضافية عن طريق الشد في صندوق التروس. لا يسمح بإجراء أعمال اللحام في صندوق التروس. لا ينبغي استخدام صندوق التروس كنقطة لأعمال اللحام وإلا تضرر الحامل وجزء التشبيك.

**ينبغي تثبيت صندوق تروس في نمط التركيب الصحيح " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة."**

ينبغي استخدام جميع أرجل صندوق التروس لجهة معينة أو جميع لوالب الوصلة. في هذه الحالة ينبغي استخدام لوالب من نوع 10.9 على الأقل. ينبغي شد اللوالب بعزم الشد الملائمة " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب". بالنسبة لصناديق التروس برجل ووصلة، ينبغي على وجه الخصوص الانتباه إلى التثبيت باللولب بدون شد. ينبغي أن يكون لولب مراقبة الزيت ولولب ضبط النزف سهل الوصول.

 معلومة

## صندوق التروس بخيار XZ أو XF

يساعد تثبيت القاعدة على تنصيب صندوق التروس وتثبيته. وهي مخصصة لتحويل قوى الاستجابة من عزم الدوران والقوى القطرية والقوى المحورية المسموح بها وقوة الوزن.

وصلة B5- أو B14- غير مصممة مبدئياً لتثبيت صندوق التروس وتحويل قوى الاستجابة. استخدم من أجل ذلك تثبيت القاعدة أو اطلب من شركة Getriebebau NORD إجراء فحص فردي.

### 3.6 تركيب الصّرر في أعمدة صندوق التروس

#### تنبيه

#### أعطال في صندوق التروس بسبب قوى محورية


- لا تُدخل أية قوى محورية ضارة إلى صندوق التروس. لا تضرب الصّرر بمطرقة.

انتبه عند التركيب إلى المحاذاة الصحيحة لمحاور الأعمدة مع بعضها البعض والتزم بمعطيات التسامح المسموح بها الخاصة بالمصنّع. ينبغي تركيب عناصر التحريك والتدوير، مثل صرر القابض وصرر سلسلة العجلة المسننة في عمود التحريك وعمود التدوير الخاص بصندوق التروس بواسطة معدات التثبيت المناسبة، التي لن تحدث قوى محورية ضارة في صندوق التروس. لا يسمح على وجه الخصوص بضرب الصّرر بالمطرقة.

#### معلومة


للتثبيت استعمل لولب الواجهة الأمامي الخاص بالأعمدة. وسيسهل عليكم التركيب إذا قمتم قبل ذلك بدهن الصرة بزيت التشحيم أو قمتم بتسخينها على درجة حرارة تبلغ 100 درجة مئوية.

ينبغي وضع القابض طبقاً لدليل التركيب الخاص بالقابض (العلامة الخاصة بالطلبية). إذا لم توجد أية بيانات حول ذلك، فينبغي توجيه القابض بمحاذاة مع طرف عمود المحرك.




الشكل 5: مثال عن معدة تثبيت بسيطة

لا ينبغي أن تُدخل عناصر التشغيل والتحريك سوى القوى المستعرضة الشعاعية القصى المسموح بها **FR1** و **FR2** القوى المحورية **FA1** و **FA2**، المشار إليها في الكatalog، في صندوق التروس (انظر لوحة الإرشادات). هنا، ينبغي على وجه الخصوص احترام الشد الصحيح للأحزمة والسلاسل. لا يسمح بأثقال إضافية ناتجة عن عدم توازن الصّرر.



ينبغي إدخال القوة المستعرضة بشكل سميك ما أمكن في صندوق التروس. بالنسبة لأعمدة الإدارة ذات الأطراف الحرة - خيار W - تسري القوى المستعرضة القصوى المسموح بها  $F_{R1}$  عند نقل قوة مستعرضة في منتصف وصلة العمود. بالنسبة لأعمدة الدوران لا ينبغي أن يتجاوز نقل القوة للقوة المستعرضة  $F_{R2}$  مقياس  $X_{R2}$  إذا تمت الإشارة إلى القوة المستعرضة  $F_{R2}$  في لوحة الإرشادات، دون الإشارة إلى مقياس  $X_{R2}$ ، يتم نقل القوة بشكل مركزي في وصلة العمود.



الشكل 6: نقل القوة المسموح به في عناصر التحريك والتدوير

### 3.7 تركيب المحركات ذات أعمدة مجوفة



تحذير

عند فكّ لولب مَقَوِّي عزم الدوران يصطدم صندوق التروس بعمود الإدارة


- قم بحماية اللولب من الفك عن طريق Loctite 242 أو بصامولة ثانية.

#### تنبيه

#### أعطال في صندوق التروس بسبب قوى محورية

- في حالة التركيب غير المناسب يمكن أن تصاب الحاملات، والتروس، والأعمدة، والعلب بالأعطال.
- استخدم أدوات شدّ مناسبة.
  - لا تضرب صندوق التروس بمطرقة.

سيسهل عليكم التركيب والفك لاحقاً إذا قمتم بدهن العمود والصرة قبل التركيب بواسطة زيت تشحيم ذو تأثير مضاد للتآكل. (مثل مانع التآكل من NORD، منتج رقم 00099 089). من الممكن بعد التركيب ظهور دهن أو مانع تآكل زائد ويحتمل تقاطرهما. قم بتنظيف هذه الأماكن في عمود الإدارة جيداً بعد الدوران لمدة 24 ساعة. إن ظهور هذا الدهن لا يمثل تسرباً في صندوق تروس.




الشكل 7: وضع زيت التشحيم في العمود والصرة


#### معلومة

بواسطة المثبت (خيار B) يمكن تثبيت صندوق تروس في الأعمدة مع وجود كتف الجهاز أو دونه. ينبغي تثبيت لولب المثبت بواسطة عزم دوران ملائم " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب. ("بالنسبة لصندوق تروس مع خيار H66 ينبغي نزع الغطاء النهائي المركب من قبل المصنع قبل التركيب.


بالنسبة للمحركات ذات الأعمدة المجوفة مع خيار H66 والمثبت (خيار B)، ينبغي نزع الغطاء النهائي المضغوط قبل تركيب صندوق التروس. يحتمل تخريب الأغشية النهائية المضغوطة أثناء عملية التفكيك. بالإمكان تسليم غطاء ثاني كقطعة غيار منفردة حسب التسلسل. بعد تركيب صندوق التروس، ينبغي تركيب الغطاء النهائي الجديد كما جاء في فقرة " 3.9 تركيب الغطاء الواقئ".



الشكل 8: تفكيك الغطاء النهائي المركب من قبل المصنع




الشكل 9: تثبيت صندوق تروس في العمود المزود بكتف الجهاز بواسطة مثبت.




الشكل 10: تثبيت صندوق تروس في العمود دون كتف الجهاز بواسطة مثبت.

يمكن فك صندوق تروس من العمود المزود بكتف الجهاز بواسطة معدات التفكيك التالية على سبيل المثال.




الشكل 11: التفكيك بواسطة معدات التفكيك

عند تركيب المحركات ذات الأعمدة المجوفة بواسطة مَقْوَيّ عزم الدوران، فلا ينبغي شدّ مَقْوَيّ عزم الدوران. يمكن تسهيل التركيب دون شد بواسطة مضاد الصدمات المطاطي (خيار G أو VG).



الشكل 12: تركيب مضاد الصدمات المطاطي (خيار G أو VG) في صناديق التروس المسطحة

بالنسبة لتركيب مضاد الصدمات المطاطي، ينبغي شد اللولب إلى أن يتم في الحالة الخالية من الثقل تفادي التحرك بين أسطح التثبيت. بعد ذلك أدر المثبت (يتعلق الأمر فقط بلولب ذو سن واسع الخطوة) نصف دورة من أجل شد أولي لمضاد الصدمات المطاطي. لا يسمح بشد أولي قوي.



شرح  
1 ينبغي تثبيت مَقْوَيَّ عزم الدوران  
من الجهتين.

الشكل 13: تثبيت مَقْوَيَّ عزم الدوران في التروس المخروطية الحلزونية

ينبغي تثبيت لولب مَقْوَيَّ عزم الدوران بالعزم المناسب " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب(" وحمايته من التفكك بواسطة (مثلا Loctite 242 وLoxeal 54-03).

### 3.8 تركيب القرص القابض


#### 3.8.1 S(عود الإدارة المجوف مع القرص القابض (خيار

#### تنبيه

#### تلف عمود الإدارة المجوف

- لا ينبغي تثبيت لولب الشد دون عمود كامل الإدارة مثبت.

شرح	
1 نموذج القرص القابض، ورقم المنتج وبيان عزم الدوران للولب الشد	1
2 وصلة الشد	2
3 العمود الكاملة الإدارة للآلة .	3
4 رأس عمود الإدارة وتجويف عمود الإدارة المجوف، خالي من الدهون	4
5 عود الإدارة المجوف الخاص بصندوق تروس	5
6 الحلقة الداخلية نصف مشقوبة مرتين	6
7 لولب الشد حسب 10.9 - (933) DIN 931	7



الشكل 14: عود الإدارة المجوف مع القرص القابض

سيتم تسليم الأقراص القابضة مركبة من قبل المصنع. ولا ينبغي إطلاقاً فصلها عن بعضها قبل التركيب. يدور العمود كامل الإدارة الخاص بالآلة دون دهن في عود الإدارة المجوف الخاص بصندوق التروس.

## عملية التركيب

1. انزع وسيلة الحماية أثناء النقل أو الغطاء الوقائي، إذا تواجد.
2. قم بفك لولب الشد، ولكن دون نزعه، ثم قم بثبيته باليد إلى أن ينتهي التحرك بين الوصلات والحلقة الداخلية.
3. قم بدفع القرص القابض في عود الإدارة المجوف إلى أن تلتحم وصلة الشد الخارجية بعمود الإدارة مجوف. سيسهل التشحيم الخفيف لتجفيف الحلقة الداخلية عملية الدفع.
4. لا ينبغي تشحيم العمود كامل الإدارة قبل التركيب إلا في الموضع الذي سيحتك لاحقاً بالأسطوانة البرونزية في عمود الإدارة المجوف الخاص بصندوق التروس. لا ينبغي تشحيم الأسطوانة البرونزية لتفادي تشحيم منطقة القرص القابض خلال التركيب.
5. ينبغي تنظيف عمود الإدارة المجوف في صندوق التروس بالكامل من الدهون، وجعله خالياً من الدهون على الإطلاق.
6. ينبغي تنظيف العمود كامل الإدارة الخاص بالآلة في منطقة القرص القابض بالكامل، وجعل المنطقة خالية من الدهون على الإطلاق.
7. ينبغي إدخال العمود كامل الإدارة للآلة في عود الإدارة المجوف، إلى أن تُستخدم منطقة القرص القابض بأكملها.
8. ينبغي تثبيت لولب الشد ببطء لكي تتموضع وصلات الشد.
9. قم بتثبيت لولب الشد بالتتابع في اتجاه عقارب الساعة بدورات متعددة -دون تقاطع- بحوالي 4/1 دورة للولب في كل دورة. قم بتثبيت لولب الشد بواسطة مفتاح الربط إلى حين الوصول إلى عزم الشد المدلى به في القرص القابض.
10. بعد تثبيت لولب الشد ينبغي تواجد نفس الفجوة بين وصلات الشد. إذا لم يتوفر ذلك، فينبغي تفكيك صندوق التروس وفحص دقة التمرير في القرص القابض.
11. ينبغي تعليم عود الإدارة المجوف الخاص بصندوق تروس والعمود كامل الإدارة الخاص بالآلة بخط (قلم ليدى)، وذلك للتمكن من اكتشاف الانزلاق تحت الحمولة فيما بعد.

## عملية التفكيك

1. قم بتفكيك لولب الشد بالتتابع في اتجاه عقارب الساعة بدورات متعددة بحوالي 4/1 إدارة للولب في الدورة. لا تنزع لولب الشد من سن اللولب الخاص بها.
  2. ينبغي نزع وصلة الشد من مخروط الحلقة الداخلية.
  3. انزع صندوق التروس من العمود كامل الإدارة للآلة.
- إذا اشتغلت إحدى الأقراص القابضة لمدة طويلة أو كانت متسخة، فينبغي إذن تفكيكها وتنظيفها ودهن الأسطح المخروطية (المخروط) بـ Molykote G-Rapid Plus أو زيت تشحيم مشابه قبل تركيبها من جديد. ينبغي الاعتناء باللولب في سن اللولب والرأس بدهن دون Molykote. في حالة وجود أعطال أو تآكل، ينبغي تغيير الأجزاء المتعطل.

## 3.8.2 M(عمود الإدارة المجوف مع القرص القابض (خيار

## تنبيه

## تضرر عناصر محرك التروس


- ينبغي أن تراعى عند تحديد أبعاد العمود الكامل أو عمود الآلة كل أحمال الذروة المتوقعة.
- حافظ بالنسبة لعمود الآلة على قوامة الخضوع الدنيا بنسبة 360 نيوتن/مم<sup>2</sup>.
- حافظ على نسب التسامح لعمود الآلة (انظر الجدول أدناه).
- لا تقم بشد لولاب الشد لعمود الإدارة المجوف دون تركيب العمود الكامل.

## التثبيت


عمود الإدارة بالبوصة		
ISO 286-2 نسبة التسامح h11 (-)	إلى	من
	∅ [بوصة]	∅ [بوصة]
0.004-	0.6875	0.4375
0.005-	1.0625	0.7500
0.006-	1.9375	1.1250
0.007-	3.1250	2.0000
0.008-	4.6875	3.1875
0.009-	7.0625	4.7500

عمود الإدارة المترية		
ISO 286-2 نسبة التسامح h11 (-)	إلى	من
	∅ [مم]	∅ [مم]
0.11-	18	10
0.13-	30	18
0.16-	50	30
0.19-	80	50
0.22-	120	80
0.25-	180	120

جدول 3: نسبة التسامح المسموح بها لعمود الآلة



الشكل 15: GRIPMAXX™، مركب



الشكل 16: GRIPMAXX™، عرض مفصلي

1. قم بفحص العمود الكامل الإدارة [6] بحرص وانزع الحافة أو الصدأ أو التآكل أو زيوت التشحيم أو أية أجسام غريبة أخرى. احرص على أن لا يتجاوز القطر نسب التسامح المشار إليها في الجدول أعلاه.
  2. حدّد وضعية التركيب الصحيحة للقرص المتقلص [1] على محرك التروس. احرص على أن تتطابق وضعية عمود الإدارة المجوف [5] مع المعطيات التي جاءت في الطليية.
  3. أزل كل الأوساخ أو الدهون أو الزيوت من عمود الإدارة المجوف [5] والجلبات [3] [7] وحلقة قمط [4] والقرص المتقلص [1]. لا تستخدم أية زيوت تشحيم أو حماية من التآكل أو معجون تركيب أو أية طلاعات أخرى على أسطح الإقران الخاصة بالعمود أو الجلبات أو حلقات الشد أو القرص المتقلص.
  4. ضع حلقة قمط [4] والجلبة العليا [7] على العمود الكامل الإدارة [6] في الوضعية الصحيحة وحرص على أن تكون الجلبة العليا في الوضعية المرغوب فيها. ثبت بعد ذلك الجلبة العليا [7] بحلقة قمط [4] وقم بشد لولب حلقة قمط.
  5. ادفع محرك التروس إلى حد التلامس باتجاه الجلبة العليا المثبتة [7] على العمود الكامل الإدارة [6].
  6. تأكد من الوضعية الصحيحة للقرص المتقلص [1] وجلبة عزم الدوران [3]. لا تقم بإحكام شد لواكب القرص المتقلص، إلا إذا كان العمود الكامل الإدارة [6] وجلبة عزم الدوران [3] في الوضعية الصحيحة، فيما عدا ذلك سيتضرر عمود الإدارة المجوف [5] قم بشد لواكب الشد 3 أو 4 [2] يدويًا وحرص على أن يتم شد الحلقات الخارجية للقرص المتقلص بالتوازي. قم في الأخير بشد بقية اللواكب.
  7. قم بتثبيت لواكب الشد بالتتابع في اتجاه عقارب الساعة بدورات متعددة -دون تقاطع- بحوالي 4/1 دورة للولب في كل دورة. استخدم مفتاح الربط للوصول إلى عزم الشد المدلى به في القرص القابض.
- بعد تثبيت لواكب الشد ينبغي تواجد نفس الفجوة بين وصلات الشد. إذا لم يتوفر ذلك، فينبغي تفكيك وصلة القرص القابض وفحص دقة التمري.

## حزمة الجلبات



تحذير

## خطر التعرض لإصابة بسبب ارتخاء ميكانيكي مفاجئ

- عناصر القرص المتقلص معرضة لشد ميكانيكي عالٍ. ارتخاء مباشر للحلقة الخارجية يُحدث قوى فصل وقد يؤدي إلى قذف عشوائي للقرص المتقلص.
- لا تُزل أي قرص متقلص قبل أن تتأكد من نزع الأقراص الماسكة للقرص المتقلص من الحلقة الداخلية.


1. قم بفك لولب الشد [2] للقرص المتقلص حسب الترتيب بحوالي نصف دورة (180) حتى تصبح صرة القرص المتقلص متحركة أو حتى ترجع صرة القرص المتقلص وعمود صندوق التروس إلى وضعيهما الأصلية.
2. قم بفك الحلقات الخارجية للقرص المتقلص من الحلقة الداخلية المخروطية. من الضروري أثناء ذلك الضرب بخفة على اللولب بمطرقة أو فك الحلقات الخارجية قليلاً عن بعضها البعض.
3. انزع صندوق التروس من عمود الآلة.

## إعادة التركيب

1. قم بتنظيف كل الأجزاء المنفردة. قم أيضاً بحل القرص المتقلص لهذا الغرض.
2. افحص وجود أضرار أو تآكل في الجلبات وفي القرص المتقلص. قم بتغيير الجلبات والقرص المتقلص إذا كانوا في حالة غير جيدة.
3. قم بعد تنظيف القرص المتقلص بتشحيم الصمام المائل للحلقة الخارجية وكذلك الجانب الخارجي لحلقة قمط بمعجون MOLYKOTE® G-Rapid Plus (صنع من طرف Dow Corning) أو بمادة مشابهة. أضف المزيد من بعض الدهن المتعدد الاستعمالات على سن اللولب وأسطح التلامس الخاصة برؤوس اللولب.

## 3.9 تركيب الغطاء الواقى

ينبغي استخدام كل لولب التثبيت عن طريق تليها بغراء لاصق مثل Loctite 242 أو Loxeal 54-03 قبل التركيب، وتثبيتها عن طريق عزم الدوران الملائم " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب." بالنسبة لغطاء الحماية من الخيار H66، ينبغي تثبيت الأغشية النهائية الجديدة بواسطة ضربات خفيف بالمطرقة.



الشكل 17: تركيب الأغشية الوقائية من خيار SH وخيار H، وخيار H66

### 3.10 تركيب الأغشية الوقائية

يتم تسليم العديد من نسخ التروس الحلزوني العامة حسب التسلسل مع أغشية بلاستيكية. يحمي هذا الغطاء مانع التسرب المحوري من تسرب الغبار والأوساخ الممكنة الأخرى. يمكن نزع هذه الأغشية باليد ودون أدوات، ويمكن وضعها في الجهة A أو الجهة B.

ينبغي نزع الغطاء قبل تركيب الترس الحلزوني العام. بعد انتهاء التركيب ينبغي وضع الغطاء في الجهة المناسبة في ثقب سن اللولب في وصلة الإدارة. ينبغي الحذر أثناء النزع والتثبيت العمودي للغطاء لكي لا يتعطل عنصر الميل في الغطاء



الشكل 18: تفكيك الغطاء وتركيبه


## 3.11 تركيب المحرك العادي

لا ينبغي تجاوز الأوزان القصوى المسموح بها للمحرك المشار إليها في هذا الجدول:

الأوزان القصوى المسموح بها للمحرك														
315	280	250	225	200	180	160	132	112	100	90	80	71	63	حجم المحرك وفقا لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية
		360TC 400TC/		320TC	280TC	250TC	210TC	180TC		140TC		56C		حجم المحرك وفقا لمعايير الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية
1500	1000	700	500	350	250	200	100	80	60	50	40	30	25	وزن المحرك الأقصى [كغ]

عملية التركيب عند وصل محرك عادي بالمهايئ المطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (خيار IEC) والمهايئ المطابق لمعايير الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية NEMA

1. ينبغي تنظيف عمود المحرك وأسطح وصلات المحرك والمهايئ وفحص الأعطال بها. ينبغي أن تتوافق قياسات التثبيت والتسامح الخاصة بالمحرك مع معايير DIN EN 50347/ NEMA MG1 الجزء 4.
2. ضع محور القابض في عمود المحرك بحيث يدخل لسين المحرك عند التثبيت في محور القابض.
3. ينبغي تثبيت محور القابض في عمود المحرك حسب معطيات مصنع المحرك إلى أن تلتصق بالشفة. من المحتمل وجوب وضع جليات مرفقة لضبط المسافة بين محور القابض والشفة بالنسبة لأحجام المحرك 90 و160 و180 و225. بالنسبة للترس العدل العادي ينبغي احترام القياس B بين محور القابض والشفة (انظر الشكل). (19% بالنسبة لبعض مهايئات الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية NEMA ينبغي ضبط وضعية القابض وفقا للمعطيات الموجودة في الملصقة).
4. إذا احتوت الوصلة النصفية على رتاج ملولب، فينبغي حماية قابض العمود محوريا. ينبغي حماية الرتاج الملولب عن طريق تليله بغراء لاصق مثل Loctite 242 أو Loxeal 54-03 قبل التركيب، وتثيته عن طريق عزم الدوران الملائم " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب."
5. ننصح بإحكام سدّ أسطح وصلات المحرك والمهايئ المطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية/المهايئ المطابق لمعايير الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية عند التثبيت في مكان مفتوح ورطب. ينبغي دهن أسطح الوصلات قبل تركيب المحرك كلياّ بسائل سدّ الأسطح مثل Loctite 574 أو Loxeal 58-14 لكي يتم سدّ الوصلات بعد التركيب.
6. عند تثبيت المحرك بالمهايئ، لا ينبغي نسيان الترس المسنن المرفق أو الجلبة المسننة المرفقة (انظر الشكل unten).
7. ينبغي تثبيت المهايئ بعزم الدوران المناسب " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب."



الشكل 19: تركيب القابض في عمود المحرك عند أشكال قابض مختلفة.

- I قابض مسنن مقوس (BoWex®) من جزء واحد
- II قابض مسنن مقوس من جزأين (BoWex®)
- III قابض مسنن مقوس من جزأين (BoWex®) مع جلبة المسافة
- IV قابض كلايبي (ROTEX®) من جزأين
- V قابض كلايبي من جزأين (ROTEX®)، ينبغي احترام القياس B:

تروس عدل عادي:		
SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (من طبقتين)		
SK 330, SK 300, SK 250, SK 200, SK 010 (من ثلاث طبقات)		
حجم الهيكل IEC 71	حجم الهيكل IEC 63	قياس B (صورة V)
<b>11,5 مم = B</b>	<b>4,5 مم = B</b>	


- VI قابض مسنن مقوس من جزأين (ROTEX®) مع جلبة المسافة

### 3.12 تركيب ملفات التبريد في نظام التبريد

ملفات التبريد موضوعة في غطاء العلبه. من أجل دخول وتصريف سائل التبريد، يوجد في غطاء العلبه حلقات قطع حسب معيار DIN 2353 لوصل أنبوب مع قطر خارجي بحجم 10 مم.

ينبغي نزع السداد من وصلة سن اللولب قبل التركيب وتنظيف ملف التبريد لكي لا تدخل أية أوساخ إلى نظام التبريد. ينبغي ربط وصلات التثبيت مع دائرة سائل التنظيف التي ينبغي أن يحدثها المشغل. إن اتجاه دوران سائل التبريد أمر اختياري.

لا ينبغي تدوير الوصلات أثناء التركيب وبعده، لأن ذلك قد يحدث عطلا في ملف التبريد. ينبغي التأكد من عدم وجود قوى خارجية بإمكانها التأثير على ملف التبريد.



الشكل 20: سداد التبريد

### 3.13 مُبرد الزيت والهواء الخارجي


#### تنبيه

يتم توريد صندوق التروس دون ملء بالزيت  
 • املاً صندوق التروس بالزيت قبل تشغيله.

يسلم مُبرد الزيت والهواء كجهاز إضافي. ضمن مجموعة المنتجات المسلمة يوجد مبرد الزيت والهواء وأنابيب التوصيل الضرورية. يتم تركيب الأنابيب وتشغيلها من طرف مُشغل الآلة.

#### 3.13.1 تركيب جهاز التبريد

قم بغلق جهاز التبريد كما هو مبين في الشكل.



الشكل 21: توصيل جهاز التبريد

تركيب صامولة الوصل بشكل (الفقرة 7.4) ملائم.

بعد تركيب أنابيب الزيت، قم بصب نوع زيت صندوق التروس وكمية زيت صندوق التروس الواردة في لوحة الإرشادات في علبة صندوق التروس. بالنسبة للأنابيب، هناك حاجة لحوالي 4,5 لتر إضافية من الزيت. من الضروري الانتباه أثناء الملء إلى لولب مستوى الزيت باعتباره مؤشر كمية الزيت الدقيقة. كمية الزيت المشار إليها في لوحة الإرشادات هي قيمة معيارية و يمكن أن تتغير بحسب النقل الدقيق.


#### 3.13.2 التوصيل الكهربائي لمُبرد الزيت والهواء

بالنسبة للتوصيل الكهربائي، يرجى احترام كل تعليمات السلامة المحلية. ينبغي احترام كل الوثائق الواردة وخاصة دليل تشغيل وتركيب مبرد الزيت والهواء.

### 3.14 OA تركيب خزان موازنة الزيت خيار

ينبغي تركيب خزان الموازنة بموصل الخراطيم بشكل مائل باتجاه الأسفل وتركيب لولب ضبط النزف باتجاه الأعلى. إذا لم يكن الخزان مركبا، فينبغي مراعاة الخطوات التالية عند التركيب:

- بعد تركيب صندوق التروس (المحرك)، يتم نزع لولب ضبط النزف الخاص بصندوق التروس.
  - بالنسبة لمجموعات 10,7 و 12,7 و 15,4 يتم تثبيت التقصير/التمديد بحلقة الإحكام الموجودة.
  - يتم الآن تركيب خزان الموازنة (اقترح الوضع: انظر أدناه).
  - تنبيه: إذا لم يكن بالإمكان الالتزام بعمق التثبيت الضروري الذي يبلغ 1,5xd، فاستخدم لولب بطول 5 مم. إذا لم يكن بالإمكان تركيب لولب أطول، فاستخدم لولب تثبيت وصامولة بنفس المقاييس.
  - إذا تم تثبيت لولب تثبيت في ثقب تمرير، فقم بإحكام سن اللولب ببرغي قفل متوسط الشدة، مثل Loctite 242 أو LOXEAL 54-03.
  - ينبغي تركيب الخزان في أعلى مستوى ممكن. - ينبغي مراعاة طول الأنابيب!! -
  - بعد ذلك، يتم تركيب أنبوب ضبط النزف باللولب المجوفة وحلقات الإحكام المرفقة.
- وفي الأخير، يتم تثبيت برغي التهوية المرفق M12x1,5 مع حلقة الإحكام في الخزان. تنبيه! بالنسبة لصناديق التروس ATEX يتم تثبيت نظام التهوية بالضغط المرفق M12x1,5 في الخزان.



الشكل 22: تركيب خزان موازنة الزيت

### 3.15 صباغة لاحقة

عند صباغة صندوق التروس لاحقا، فلا ينبغي أن تتلامس مانعات التسرب المحورية، والأجزاء المطاطية، ولولب ضبط النزف، والخراطيم، ولوحة الإرشادات، والملصقات، وأجزاء قابض المحرك مع الألوان والطلاءات والمذيبات، وإلا ستتضرر الأجزاء وتصبح غير قابلة للقراءة.


## 4 التشغيل

### 4.1 مراقبة مستوى الزيت

ينبغي مراقبة مستوى الزيت قبل التشغيل " انظر الفقرة 5.2 أعمال الفحص والصيانة."

### 4.2 تفعيل نظام التزويد بزيوت التشحيم التلقائي

تتوفر بعض أنواع صندوق التروس لتركيب محرك عادي (خيار الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية/اللجنة الكهروتقنية الدولية) على مزود أوتوماتيكي بزيوت التشحيم لتشحيم المحامل الدحرجي. ينبغي تفعيله قبل تشغيل صندوق التروس. يوجد على غلاف المهايئ لتركيب المحرك العادي المطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية/معايير الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية ملصق أحمر يحتوي على تعليمات تفعيل حامل زيت التشحيم. أمام حامل زيت التشحيم توجد فتحة إخراج الزيت التي تم غلقها بسداد الإحكام من نوع G1/4. بعد تفعيل حامل زيت التشحيم، بالإمكان نزع سداد الإحكام واستبداله بوعاء الزيت الذي تم توريده منفردا (أجزاء رقم 28301210).




الشكل 23: تركيب صحن الدهون

#### تفعيل حامل زيت التشحيم.

1. فك اللوالب الأسطوانية ونزعها.
2. انزع الغطاء.
3. أدخل لولب التفعيل في حامل زيت التشحيم إلى أن يحدث ثقب في حلقة موضع الثقب المقرر.
4. ضع الغطاء ثانية وثبته باللولب الأسطوانى " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب."
5. قم بتدوين وقت التفعيل بالشهر والسنة على الملصق.

- شرح
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | اللولب الأسطوانية M8 x 16 |
| 2 | الغلاف                    |
| 3 | لولب التفعيل              |
| 4 | حلقة موضع الثقب           |
| 5 | حامل زيت التشحيم          |
| 6 | موضع المصق                |



الشكل 24: تفعيل التزويد التلقائي بزيت التشحيم عند تركيب المحرك القياسي

المصق:



الشكل 25: المصق

### 4.3 التشغيل مع تبريد زيت التشحيم

#### تبريد بالماء

ينبغي أن يتوفر سائل التبريد على نفس السعة الحرارية للماء (سعة حرارية خاصة تبلغ 20 درجة مئوية  $c = 4,18 \text{ kJ/kgK}$ ). بالنسبة لسائل التبريد ينصح باستخدام ماء عادي خال من الفقاعات الهوائية دون مواد قابلة للتسرب. ينبغي أن يتراوح عسر الماء بين  $1 \text{ dH}$  و  $5 \text{ dH}$ ، وينبغي أن تتراوح درجة الحموضة بين  $7,4 \text{ pH}$  و  $9,5 \text{ pH}$ . لا ينبغي إضافة سوائل ضارة إلى ماء التبريد.

لا ينبغي أن يتجاوز ضغط سائل التبريد 8 بار كحد أقصى. ينبغي أن تبلغ كمية سائل التبريد 10 لتر / الدقيقة، ولا ينبغي أن تزيد درجة حرارة تدفق سائل التبريد عن 40 درجة مئوية، ننصح بـ 10 درجات مئوية.

ننصح بتركيب مخفض الضغط أو ما شابهه في مخرج سائل التبريد، لتفادي الأعطال بسبب الضغط العالي.

في حالة خطر التجمد، يتحمل المشغل مسؤولية إضافة سائل حماية من التجمد ملائم إلى ماء التبريد في الوقت المناسب. ينبغي على المشغل مراقبة درجة حرارة سائل التبريد وتدفق سائل التبريد وضبطه. عند تجاوز درجة الحرارة المسموح بها، ينبغي توقيف التشغيل.

#### مبرد الهواء والزيت

يمكنكم الحصول على معلومات عن موديل مبرد الهواء والزيت وجميع بياناته من كتيب G1000 أو بالاتصال مباشرة بمصنع وحدة التبريد.

#### 4.4 مدة إحماء صندوق تروس الحلزوني

للتوصل لأقصى كفاءة في صندوق التروس الحلزوني ينبغي أن يمر صندوق التروس بعملية إحماء لمدة تتراوح بين 25 ساعة و48 ساعة في حالة التحميل الأقصى.  
ينبغي توقع نقص في الكفاءة قبل مدة إحماء.

#### 4.5 قائمة المراجعة والتسميم

قائمة المراجعة		
انظر المعلومة في الفقرة	تمت مراجعة التاريخ في:	الأشياء التي ينبغي مراجعتها
3.4		هل تم تفعيل لولب ضبط التّزف؟ أو هل تم تثبيت نظام تفريغ الضغط؟
7.1		هل يتلاءم نمط التركيب المطلوب مع وضعية التركيب الفعلية؟
3.6		هل طاقة أعمدة صندوق التروس الخارجية مسموح بها (شد السلسلة)؟
3.7		هل مُقَوّي عزم الدوران مركب بالطريقة الصحيحة؟
3.9		هل تتوفر الأجزاء الدائرة على عنصر حماية من التلامس؟
4.2		هل تم تفعيل حامل زيت التشحيم الأوتوماتيكي؟
3.12 3.13		هل تم توصيل غطاء التبريد بدائرة سائل التبريد؟

## 5 الفحص والصيانة

## 5.1 فترات الفحص والصيانة

معلومة انظر الفقرة	أعمال الفحص والصيانة	فترات الفحص والصيانة
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>المراقبة البصرية</li> <li>مراقبة ضجيج الدوران</li> <li>مراقبة مستوى الزيت</li> <li>مراقبة الأنبوب بصريا</li> <li>معاودة التشحيم/إزالة الدهن الزائد (فقط في حالة عمود المحرك غير المغطى/خيار W وعند تخزين الخلاط/خيار VL2 / VL3)</li> <li>تغيير حامل زيت التشحيم الأوتوماتيكي/إزالة الدهن الزائد (في حالة التشغيل لمدة لا تزيد عن 8 ساعات/اليوم: يسمح بفترة تغيير حامل زيت التشحيم كل سنة) (فقط بالنسبة لتركيب المحرك القياسي المطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية/معايير الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية) وعند كل تغيير ثاني لحامل زيت التشحيم، ينبغي تفريغ وعاء زيت التشحيم أو تغييره</li> </ul>	بعد كل نصف عام على الأقل
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>تغيير الزيت (عند التعبئة بمنتجات اصطناعية تتضاعف المدة، عند استخدام SmartOilChange بحد SmartOilChange المدة)</li> <li>تنظيف لولب ضبط التزف أو تغييره</li> <li>تغيير حلقات إحكام الأعمدة عند تغيير الزيت</li> </ul>	وفي حالة درجات التشغيل التي تصل إلى 80 درجة مئوية كل 10000 ساعة تشغيل، كل سنتين على الأقل
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعادة تشحيم الحامل الموجود في صندوق التروس</li> </ul>	كل 20000 ساعة تشغيل كل 4 سنوات على الأقل
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>الإصلاح العام</li> </ul>	كل 10 سنوات على الأقل

**معلومة** 

تسري فترات تغيير الزيت على ظروف التشغيل العادية وعند درجات حرارة تشغيل لا تتعدى 80 درجة مئوية. وفي حالة ظروف التشغيل القصوى (درجات حرارة التشغيل تفوق 80 درجة مئوية، ورطوبة هواء عالية، ومحيط مضر وتغير متكرر لدرجة التشغيل) تنقص فترات تغيير زيت التشحيم.

## 5.2 أعمال الفحص والصيانة

### المراقبة البصرية للتسربات

ينبغي مراقبة التسرب في صندوق التروس. هنا ينبغي الانتباه لزيت صندوق التروس المتسربة ولآثار الزيت خارج صندوق التروس أو تحته. ينبغي على وجه الخصوص فحص مانعات التسرب على عمود الدوران والأغطية النهائية واللواحب والأنابيب ووصلات العلبه.

### معلومة

مانعات التسرب على عمود الدوران عبارة عن أجزاء ذات عمر افتراضي محدود وهي معرضة للتآكل والتقادم. العمر الافتراضي لمانعات التسرب على عمود الدوران مرتبط بظروف مختلفة متعلقة بالمحيط. درجة الحرارة والضوء (وخاصة الأشعة فوق البنفسجية) وطبقة الأوزون وأنواع أخرى من الغاز والسوائل تؤثر على عملية تقادم مانعات التسرب على عمود الدوران. بعض هذه العوامل قد تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمانعات التسرب على عمود الدوران وتؤدي حسب شدتها إلى تقليص العمر الافتراضي بشكل كبير. الوسائط الغريبة (مثل الغبار، الوحل، الرمال، الجزيئات المعدنية) ودرجة الحرارة المرتفعة (سرعة الدوران مرتفعة للغاية أو حرارة مستمدة من الخارج) تُسرّع عملية التآكل على الحافة المانعة للتسرب. هذه الحافات المانعة للتسرب المصنوعة من مادة الإلاستومر مزودة بدهن خاص من أجل التشحيم مُسلم من المصنع. بهذه الطريقة يتم التقليل من التآكل الناتج عن الاستخدام ويطول عمر التشغيل الافتراضي. لذلك، فتواجد طبقة زيتية في حافة مانعة التسرب أمر طبيعي ولا تعتبر تشحيمًا " انظر الفقرة 7.6) التسرب والإحكام."

في حالة الشك، ينبغي تنظيف صندوق التروس وإجراء مراقبة مستوى الزيت وفحص التسربات من جديد بعد 24 ساعة تقريبًا. إن تأكد وجود تسرب (قطرات زيت)، فينبغي إصلاح صندوق التروس على الفور. يرجى الاتصال بمركز خدمات NORD.

إذا كان صندوق التروس مجهزاً بملفات التبريد في غطاء العلبه، فينبغي فحص التوصيلات وملفات التبريد. إذا ظهرت تسربات، فينبغي إصلاح التسرب على الفور. يرجى الاتصال بمركز خدمات NORD.

### مراقبة ضجيج الدوران

إذا ظهر ضجيج أو اهتزازات غير مألوفة في صندوق التروس، فقد يكون هذا إنذار بوجود أعطال في صندوق التروس. في هذه الحالة ينبغي صيانة صندوق التروس على الفور. يرجى الاتصال بمركز الصيانة الخاص بشركة NORD.

### مراقبة مستوى الزيت

في فقرة " 7.1 أنماط التركيب والصيانة" يتم عرض أنماط التركيب وتبين لولاب مستوى الزيت حسب نمط التركيب. بالنسبة لصندوق التروس المزدوج، ينبغي فحص مستوى الزيت في صندوق التروس معاً. ينبغي إجراء التهوية في الموضع الذي تم تعيينه في فقرة " 7.1 أنماط التركيب والصيانة".

بالنسبة لصناديق التروس دون لولاب مستوى الزيت " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة" ليست هناك حاجة لمراقبة مستوى الزيت.

أنواع صندوق التروس غير المعبأة بالزيت من قبل المصنع، ينبغي ملؤها بالزيت قبل إجراء فحص مستوى الزيت.

قم بإجراء فحص مستوى الزيت في درجة حرارة الزيت بين 20 و40 درجة مئوية.


1. لا ينبغي فحص مستوى الزيت، إلا إذا كان صندوق التروس في حالة توقف وكان بارداً. ينبغي حماية صندوق التروس من الاشتغال غير المقصود.

2. ينبغي فك لولاب مستوى الزيت المطابق لنمط التركيب " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة".

معلومة 

يمكن أن تتسرب كمية قليلة من الزيت عند فحص مستوى الزيت لأول مرة، لأن مستوى الزيت يوجد فوق الجانب السفلي لثقب مستوى الزيت.

3. **صندوق التروس مع لولب مستوى الزيت:** مستوى الزيت الصحيح يتواجد في الجانب السفلي لثقب مستوى الزيت. إذا كان مستوى الزيت جَدَّ منخفض، فينبغي تصحيحه بواسطة نوع الزيت المناسب. بشكل اختياري، يمكن استخدام عين مستوى الزيت عوض لولب مستوى الزيت.
4. **صندوق التروس مع خزان مستوى الزيت:** ينبغي فحص مستوى الزيت بواسطة السدادة اللولبية بمقياس العمق (لولب G1¼) في خزان الزيت. ينبغي أن يكون مستوى الزيت بين العلامة السفلى والعلامة العليا في مقياس العمق المثبت (انظر الشكل 26). ينبغي إجراء تصحيح محتمل لمستوى الزيت بواسطة نوع الزيت المناسب. لا ينبغي تشغيل صناديق التروس هذه إلا في نمط التركيب المذكور في فقرة " 7.1 أنماط التركيب والصيانة".
5. ينبغي تثبيت لولب مستوى الزيت أو السدادة اللولبية مع مقياس العمق وجميع المسامير الملولبة المفكوكة سابقا بطريقة صحيحة من جديد.



الشكل 26: فحص مستوى الزيت بواسطة مقياس عمق الزيت

المراقبة البصرية لمضاد الصدمات المطاطي

صندوق التروس المجهز بمضاد صدمات مطاطي (خيار G أو VG) و صناديق التروس المجهز بمقوي عزم الدوران يتوفران على أجزاء مطاطية. إذا ظهر تلف، مثلا شقوق، على السطح المطاطي، فينبغي تغيير هذه الأجزاء. يرجى الاتصال بمركز خدمات NORD.

مراقبة الأنابيب بصريا

تتوفر صناديق التروس مع خزان مستوى الزيت (خيار OT) أو مع وحدة تبريد خارجية على أنابيب مطاطية. ينبغي أيضا فحص إحكام التوصيلات. إذا ظهر على الأنابيب تلف في الطبقة الخارجية يصل إلى الحشو، مثلا بسبب أماكن احتكاك أو قطع أو شقوق، فينبغي تغييرها. يرجى الاتصال بمركز خدمات NORD.

إعادة التشحيم

تحتوي بعض أنواع صناديق التروس (أعمدة إدارة عارية من خيار W، و أنواع الخلاط VL2 و VL3) على نظام إعادة التشحيم.


بالنسبة لأنواع الخلاط VL2 و VL3، ينبغي نزع لولب ضبط النزف الموجود مقابل حلقات التشحيم قبل إعادة التشحيم. ينبغي وضع الزيت إلى أن يظهر على لولب ضبط النزف كمية تتراوح بين 20 و 50 غ. بعد ذلك ينبغي إعادة تثبيت لولب ضبط النزف مجددا.

بالنسبة للخيار W وبعض المهائبات المطابقة لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، ينبغي دهن المحامل الدخروجي الخارجي حول حلقات التشحيم المحددة بحوالي 20 إلى 25 غ من الدهن. ينبغي إزالة الدهن الزائد في المهائبي.

ننصح بنوع الزيت التالي: " انظر الفقرة 7.2) Petamo GHY 133N زيوت التشحيم (Fa. Klüber Lubrication) (" كخيار يمكن استخدام زيت يتوافق مع المواد الغذائية.

تغيير حامل زيت التشحيم الأوتوماتيكي

شرح	
1	اللولب الأسطوانية M8 x 16
2	الغلاف
3	لولب التفعيل
4	حلقة موضع الثقب
5	حامل زيت التشحيم
6	موضع المصق



الشكل 27: تغيير حامل زيت التشحيم الأوتوماتيكي في وحدة المحرك القياسي

لهذا الغرض ينبغي نزع الغلاف. يتم نزع حامل زيت التشحيم وتعويضه بحامل زيت تشحيم جديد (أجزاء رقم: 28301000 أو لزيت يتوافق مع المواد الغذائية أجزاء رقم: 28301010). ينبغي إزالة الدهن الزائد في المَهَابِيء، ثم يتم بعد ذلك التفعيل " انظر الفقرة 4.2) تفعيل نظام التزويد بزيت التشحيم التلقائي."

عند كل تغيير ثاني لحامل زيت التشحيم، ينبغي تغيير أو تفريغ خزان زيت التشحيم (أجزاء رقم: 28301210). للتفريغ، قم بفك الخزان من اللولب. الخزان مزود بالداخل بمكبس يمكن إدخاله بقضيب ينبغي أن يبلغ قطره 10 مم كحد أقصى. قم بتجميع الزيت الذي تم إخراجته وتخلص منه بطريقة صحيحة. نظرا لشكل الخزان تبقى كمية من الزيوت بداخله. بعد تفريغ وتنظيف الخزان بالإمكان إعادة تثبيته في ثقب الإخراج على المَهَابِيء المطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية. إذا تعرض الخزان للتلف، فاستبدله بخزان جديد.

تغيير الزيت

في الصور الموجودة في فقرة " 7.1 أنماط التركيب والصيانة" يتم عرض لولب تصريف الزيت ولولب مستوى الزيت ولولب ضبط النزف -إذا تواجدوا- حسب نمط التركيب.

طريقة العمل:

1. ضع وعاءاً تحت لولب تصريف الزيت أو صمام تصريف الزيت.
2. ينبغي تثبيت لولب تصريف الزيت أو السدادة اللولبية مع مقياس العمق جيدا عند استخدام خزان مستوى الزيت ولولب تصريف الزيت.
3. دع الزيت بأكمله يخرج من صندوق التروس.
4. إذا كانت حلقة الإحكام الخاصة بلولب تصريف الزيت أو لولب الزيت يحتوي على أضرار، فينبغي استخدام لولب تصريف زيت جديد أو تنظيف اللولب ودهنه بغراء حماية مثل Loctite 242، Loxeal 54-03.
5. أدخل لولب تصريف الزيت في الثقب وثبته بواسطة عزم الدوران الملائم " انظر الفقرة 7.4) عزم شد اللولب."
6. واصل صب زيت جديد من نفس النوع عبر ثقب خزان الزيت بواسطة جهاز ملء ملائم إلى أن يظهر الزيت من ثقب خزان الزيت. (بالإمكان ملء الزيت عبر ثقب التهوية أو سدادة لولبي يمر عبر خزان الزيت.) عند استخدام خزان الزيت، ينبغي صب الزيت عبر الفتحة العليا (لولب G1¼) حتى يتم ضبط مستوى الزيت كما هو مبين في فقرة " 5.2 أعمال الفحص والصيانة."
7. ينبغي مراقبة مستوى الزيت على الأقل 15 دقيقة عند استخدام خزان مستوى الزيت، و30 دقيقة على الأقل بعد ملء الزيت والبدء كما هو مبين في فقرة " 5.2 أعمال الفحص والصيانة."

**معلومة** 

بالنسبة لصندوق التروس دون لولب تصريف الزيت " انظر الفقرة 7.1) أنماط التركيب والصيانة" فلا داعي لتغيير الزيت. تبقى صناديق التروس مشحمة طوال مدة التشغيل الافتراضية.

لا تتوفر تروس عدل العادية على لولب مستوى الزيت. في هذه الحالة يتم صب الزيت الجديد عبر ثقب لولب التهوية، وذلك بالكمية المطابقة للجدول في فقرة "0 ترس عدل".

فحص وجود ترسبات على ملف التبريد

تغيير لولب ضبط النزف أو تنظيفه

قم بفك لولب ضبط النزف، ونظفه جيدًا (بالهواء المضغوط مثلا) ثم ثبته في نفس المكان، إذا اقتضى الأمر ينبغي استعمال لولب ضبط نزف جديد مع حلقة إحكام جديدة.

تغيير مانعات التسرب المحورية

عند بلوغ عمر الكشط تزايد طبقة الزيت في منطقة حافة مانعة التسرب ويتكون بالتدريج تسرب يمكن قياسه مع تقاطر الزيت. ينبغي إذن في هذه الحالة تغيير مانع التسرب على عمود الدوران. ينبغي ملء المسافة بين مانعات التسرب على عمود الدوران وحافة الحماية عند التركيب بحوالي 50 % من الزيت (ننصح باستخدام نوع الزيت: (PETAMO GHY 133N)). حذر أن يدور مانع التسرب المحوري بعد التركيب على أثر الدوران القديم مجدداً.

إعادة تشحيم الحاملات

قم بتغيير دهن المحامل الدحرجي بالنسبة للحاملات غير المدهونة بالزيت والتي تقع ثقبها فوق مستوى الزيت بالكامل (ننصح باستخدام نوع الزيت: (PETAMO GHY 133N)). (يرجى الاتصال بمركز خدمات NORD).

الإصلاح العام

ينبغي إجراء الإصلاح العام في ورشة متخصصة مزودة بالتجهيزات الملائمة، ومن قبل موظف فني مؤهل، مع مراعاة الأحكام والقوانين المحلية. ننصح بإجراء الإصلاح العام في مركز خدمات NORD.

ينبغي تفكيك صندوق التروس بالكامل والقيام بالأعمال التالية:

1. ينبغي تنظيف جميع أجزاء صندوق التروس
2. ينبغي فحص الأعطال في جميع أجزاء صندوق التروس
3. ينبغي تغيير جميع الأجزاء التي تحتوي على أعطال
4. ينبغي تغيير جميع المحاملات الدحرجية
5. ينبغي تغيير جميع الحشوات العازلة، ومانعات التسرب على عمود الدوران، وحلقات نيلوس
6. بشكل اختياري: تغيير الحاجز اللارجوعي
7. بشكل اختياري: تغيير الاستومر القابض

## 6 التخلص من النفايات

ينبغي احترام القوانين المحلية الحالية. ينبغي على وجه الخصوص جمع زيوت التشحيم والتخلص منها.

المعدات	أجزاء صندوق تروس
الفولاذ	التروس، والأعمدة، المحامل الدحرجية، اللسينات الطولية، حلقات الاحتجاز،...
حديد زهر رمادي	علبة صندوق تروس، وأجزاء العلب،...
الألومنيوم	علبة صندوق التروس من المعدن الخفيف، أجزاء العلب من المعدن الخفيف،...
البرونز	تروس حلزونية، والجلبات،...
إلاستومر مع الفولاذ	مانعات التسرب المحورية، والأغطية النهائية، والمكونات المطاطية،...
بلاستيك مع الفولاذ	أجزاء القابض
مواد مانعة للتسرب خالية من الأسبستوس	حواشي الإحكام المسطحة
زيت معدني مضاف	زيت صندوق تروس
زيت التشحيم على أساس بولي غليكول.	زيت صندوق تروس اصطناعي (ملصق: CLP PG)
زيت التشحيم المصنوع من بولي ألفولفين	زيت صندوق تروس اصطناعي (ملصق: CLP HC)
النحاس، والإيبوكسيد، والنحاس الأصفر	ملف التبريد، ومادة حشو ملف التبريد، والمسمار الملولب

جدول 4: التخلص من المعدات

## ملحق 7

### 7.1 والصيانة التركيب أنماط

شرح رموز أنماط التركيب التالية:



#### معلومة


أنواع صندوق التروس SK 320، SK 172، SK 272، SK 372 وكذلك SK 273، SK 373، وأنواع صندوق التروس SK 01282 NB، SK 0282 NB، SK 1382 NB، وأنواع UNIVERSAL / MINIBLOC مشحمة طوال مدة التشغيل الافتراضية. لا تتوفر صناديق التروس هذه على لواب صيانة الزيت.


#### صندوق التروس الحلزوني UNIVERSAL / MINIBLOC

تتلاءم صناديق التروس الحلزونية UNIVERSAL / MINIBLOC من شركة NORD مع جميع وضعيات التركيب، وهي معبأة بزيت يتوافق مع جميع أنماط التركيب.

يمكن للأنواع SI و SMI أن تزود بشكل مثالي بلولب ضبط النزف. ويمكن أن تثبت صناديق التروس المزودة بنظام تهوية في نمط التركيب المذكور.


تتوفر أنواع SI، و SMI، و S، و SM، و SU، باعتبارها أنواع تروس حلزونية من طبقتين وأنواع SI، و SMI باعتبارها تروس حلزونية مزودة بوحدة محرك مباشرة، على زيت يتلاءم مع جميع أنماط التركيب، وينبغي تثبيتها في نمط التركيب المذكور.










صندوق التروس المسطح مع خزان مستوى الزيت





بالنسبة لأنواع صندوق التروس المسطح SK 11282, SK 10382.1, SK 10382, SK 10282, SK 9282, SK 9382 في وضعية التركيب M4 مع خزان مستوى الزيت يسري ما يلي:







الشكل 28: فحص مستوى الزيت مع خزان مستوى الزيت











































## 7.2 زيوت التشحيم

تسلم صناديق تروس جاهزة للتشغيل في وضعية التركيب المطلوبة ومعبأة بزيت التشحيم، باستثناء أنواع SK 11382.1، SK 12382 و SK 9096.1. يتطابق الملاء الأول بالزيت مع زيت التشحيم في خانة درجات حرارة المحيط (التثبيت العادي) في جدول زيت التشحيم.

### زيوت المحامل الدحروجي

يعرض هذا الجدول زيوت المحامل الدحروجي من نفس النوع لمصنعين مختلفين. يمكن تغيير المصنع بالنسبة لكل نوع من زيت التشحيم. ينبغي استشارة Getriebebau NORD عند تغيير نوع الزيت أو درجة حرارة المحيط وإلا فلن نضمن فاعلية أداء صندوق تروس الخاص بنا.

نوع زيت التشحيم	درجة حرارة المحيط	Castrol	FUCHS	KLOBER LUBRICATION	Mobil	Shell
زيت تشحيم على أساس زيت معدني	60 ... 30- درجة مئوية	Tribol GR 100-2 PD	Renolit GP 2 Renolit LZR 2 H	-	Mobilux EP 2	Gadus S2 V100 2
	40 ... 50- درجة مئوية	Optitemp LG 2	Renolit WTF 2	-	-	-
زيت اصطناعي	80 ... 25- درجة مئوية	Tribol GR 4747/220-2 HAT	Renolit HLT 2 Renolit LST 2	PETAMO GHY 133 N Klüberplex BEM 41-132	Mobiltemp SHC 32	-
زيت متحلل حيويًا	40 ... 25- درجة مئوية	-	Plantogel s 2	Klüberbio M 72-82	Mobil SHC Grease EAL 102	Naturelle Grease EP2

### جدول 5: زيوت المحامل الدحروجي

## جدول زيت التشحيم

يعرض هذا الجدول زيوت مماثلة للمحامل الدحرجي لمصنعين مختلفين. يمكن تغيير مصنع الزيت بالنسبة للزوجة ونوع زيت التشحيم. ينبغي استشارة Getriebebau NORD عند تغيير اللزوجة أو نوع زيت التشحيم وإلا فلن نضمن فاعلية أداء صندوق التروس الخاص بنا.

						درجة حرارة المحيط حسب معايير DIN (ISO)	معلومات بطاقة الصنف	نوع زيت التشحيم
Carter EP 680 Carter XEP 680	Omala S2 G 680	Mobilgear XP 680 600	Klüberoil GEM 1-680 N	Renolin CLP 680 Renolin CLP 680 Plus	Alpha EP 680 Alpha SP 680 Optigear BM 680 Optigear 1100/680	ISO VG 680 0...40 درجة مئوية	CLP 680	عدني
Carter EP 220 Carter XEP 220	Omala S2 G 220	Mobilgear XP 220 600	Klüberoil GEM 1-220 N	Renolin CLP 220 Renolin CLP 220 Plus Renolin Gear 220 VCI	Alpha EP 220 Alpha SP 220 Optigear BM 220 Optigear 1100/220	ISO VG 220 10-...40 درجة مئوية	CLP 220	
Carter EP 100	Omala S2 G 100	Mobilgear XP 100 600	Klüberoil GEM 1-100 N	Renolin CLP 100 Renolin CLP 100 Plus	Alpha EP 100 Alpha SP 100 Optigear BM 100 Optigear 1100/100	ISO VG 100 15-...25 درجة مئوية	CLP 100	
Carter SY 680 Carter SG 680	Omala S4 WE 680	Mobil Glygoyle 680	Klübersynth GH 6-680	Renolin PG 680	Alphasyn GS 680 Optigear Synthetic 800/680	ISO VG 680 20-...40 درجة مئوية	CLP PG 680	)
-	Omala S4 WE 220	Mobil Glygoyle 220	Klübersynth GH 6-220	Renolin PG 220	Alphasyn GS 220 Alphasyn PG 220 Optigear Synthetic 800/220	ISO VG 220 25-...80 درجة مئوية	CLP PG 220	ل
Carter SH 460	Omala S4 GX 460	Mobil SHC 634	Klübersynth GEM 4-460 N	Renolin Unisyn CLP 460	Alphasyn EP 460 Optigear Synthetic PD 460	ISO VG 460 30-...80 درجة مئوية	CLP HC 460	ل
Carter SH 220	Omala S4 GX 220	Mobil SHC 630	Klübersynth GEM 4-220 N	Renolin Unisyn CLP 220 Renolin Unisyn Gear 220 VCI	Alphasyn EP 220 Optigear Synthetic PD 220 Optigear Synthetic X 220	ISO VG 220 40-...80 درجة مئوية	CLP HC 220	ل
-	-	-	-	Plantogear 680 S	-	ISO VG 680 40 درجة مئوية	CLP E 680	حيويا
-	Naturelle Gear Fluid EP 220	-	Klübersynth GEM 2-220	Plantogear 220 S	Performance Bio GE 220 ESS	ISO VG 220 5-...40 درجة مئوية	CLP E 220	

						درجة حرارة المحيظ حسب معايير DIN ( ISO )	معلومات بطاقة الصف	نوع زيت التشحيم
-		Mobil Glygoyle 680	Klübersynth UH1 6-680	Cassida Fluid WG 680	Optileb GT 1800/680	ISO VG 680 5-...40 درجة مئوية	CLP PG H1 680	مخازنة
Nevastane SY 220		Mobil Glygoyle 220	Klübersynth UH1 6-220	Cassida Fluid WG 220	Optileb GT 1800/200	ISO VG 220 25-...40 درجة مئوية	CLP PG H1 220	
-		-	Klüberoil UH1-680 N 4	Cassida Fluid GL 680	Optileb GT 680	ISO VG 680 5-...40 درجة مئوية	CLP HC H1 680	
Nevastane XSH 220		Mobil SHC Cibus 220	Klüberoil UH1-220 N 4	Cassida Fluid GL 220	Optileb GT 220	ISO VG 220 25-...40 درجة مئوية	CLP HC H1 220	
Multis EP 00	Alvania EP(LF)2	Mobil Chassis Grease LBZ	MICROLUBE GB 00	Renolit Duraplex EP 00	Tribol GR 100-00 PD Tribol GR 3020/1000-00 PD Spheerol EPL 00	25-... 60 درجة مئوية	GP 00 K-30	نوع
Marson SY 00	-	Mobil Glygoyle Grease 00	Klübersynth GE 46-1200	Renolit LST 00			GP PG 00 K-30	PG










جدول 6: جدول زيت التشحيم

### 7.3 كميات زيت التشحيم

#### معلومة





يمكن أن يتغير مستوى الزيت قليلاً بعد تغيير زيت التشحيم وخاصة بعد أول ملء للزيت في الساعات الأولى من التشغيل، لأن قنوات الزيت والتجويغات تمتلئ فقط أثناء التشغيل ببطء. ويبقى مستوى الزيت دائماً في مستوى التفاوت المسموح به. إذا تم تركيب زجاج الرؤية بطلب حرفي من العميل مقابل ثمن إضافي، ننصح العميل بإصلاح مستوى الزيت بعد حوالي ساعتين من التشغيل بحيث يصبح مستوى الزيت مرئياً من زجاج الرؤية عندما يكون صندوق التروس متوقفًا وباردًا. فقط بعد ذلك يمكن مراقبة مستوى الزيت من خلال زجاج الرؤية. تعد كميات الملء المدلى بها في الجداول التالية قيم معيارية. تتغير القيم المضبوطة بحسب النقل الدقيق. من الضروري الانتباه أثناء الملء إلى ثقب لولب مستوى الزيت باعتباره مؤشر كمية الزيت الدقيقة.

تسلم أنواع صندوق التروس SK11382، SK 12382، SK 9096.1، SK 11382.1 في الحالة العادية بدون زيت.

													
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>SK11E</b>	0,25	0,50	0,65	0,50	0,40	0,40	<b>SK11E F</b>	0,30	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40
<b>SK21E</b>	0,60	1,20	1,30	1,00	1,00	1,00	<b>SK21E F</b>	0,50	1,20	1,30	0,60	0,90	0,90
<b>SK31E</b>	1,10	2,00	2,20	1,70	1,50	1,50	<b>SK31E F</b>	0,90	1,80	1,65	1,30	1,25	1,25
<b>SK41E</b>	1,60	2,60	3,30	2,80	2,30	2,30	<b>SK41E F</b>	1,20	2,30	2,70	2,00	1,90	1,90
<b>SK51E</b>	1,80	3,50	4,10	4,00	3,80	3,80	<b>SK51E F</b>	1,80	3,50	4,10	3,00	3,80	3,80
													
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>SK02</b>	0,20	0,75	0,75	0,65	0,60	0,60	<b>SK02 F</b>	0,25	0,70	0,70	0,70	0,50	0,50
<b>SK12</b>	0,25	0,80	0,85	0,75	0,55	0,55	<b>SK12 F</b>	0,35	0,85	0,90	0,90	0,70	0,70
<b>SK22</b>	0,50	1,90	2,10	1,80	1,40	1,40	<b>SK22 F</b>	0,70	1,80	1,80	1,80	1,40	1,40
<b>SK32</b>	0,90	2,50	3,10	3,10	2,00	2,00	<b>SK32 F</b>	1,20	2,80	3,10	3,10	2,20	2,20
<b>SK42</b>	1,40	4,50	4,50	4,30	3,20	3,20	<b>SK42 F</b>	1,80	4,40	4,50	4,00	3,70	3,70
<b>SK52</b>	2,50	7,00	6,80	6,80	5,10	5,10	<b>SK52 F</b>	3,00	6,80	6,20	7,40	5,60	5,60
													
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>SK62</b>	6,50	15,00	13,00	16,00	15,00	15,00	<b>SK62 F</b>	7,00	15,00	14,00	18,50	16,00	16,00
<b>SK72</b>	10,00	23,00	18,00	26,00	23,00	23,00	<b>SK72 F</b>	10,00	23,00	18,50	28,00	23,00	23,00
<b>SK82</b>	14,00	35,00	27,00	44,00	32,00	32,00	<b>SK82 F</b>	15,00	37,00	29,00	45,00	34,50	34,50
<b>SK92</b>	25,00	73,00	47,00	76,00	52,00	52,00	<b>SK92 F</b>	26,00	73,00	47,00	78,00	52,00	52,00
<b>SK102</b>	36,00	79,00	66,00	102,00	71,00	71,00	<b>SK102 F</b>	40,00	81,00	66,00	104,00	72,00	72,00
													
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>SK03</b>	0,35	1,20	0,80	1,00	0,70	0,70	<b>SK03 F</b>	0,55	0,95	0,90	1,20	0,90	0,90
<b>SK13</b>	0,75	1,30	1,30	1,20	0,75	0,75	<b>SK13 F</b>	1,00	1,30	1,30	1,20	1,00	1,00
<b>SK23</b>	1,20	2,00	1,90	2,40	1,60	1,60	<b>SK23 F</b>	1,40	2,60	2,30	2,80	2,80	2,80
<b>SK33N</b>	1,75	3,00	3,40	4,00	2,30	2,30	<b>SK33N F</b>	2,20	3,00	3,40	4,20	2,30	2,30
<b>SK43</b>	3,00	5,60	5,20	6,60	3,60	3,60	<b>SK43 F</b>	3,50	5,70	5,00	6,10	4,10	4,10
<b>SK53</b>	4,50	8,70	7,70	8,70	6,00	6,00	<b>SK53 F</b>	5,20	8,40	7,00	8,90	6,70	6,70
													
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>SK63</b>	13,00	14,50	14,50	16,00	13,00	13,00	<b>SK63 F</b>	13,50	14,00	15,50	18,00	14,00	14,00
<b>SK73</b>	20,50	20,00	22,50	27,00	20,00	20,00	<b>SK73 F</b>	22,00	22,50	23,00	27,50	20,00	20,00
<b>SK83</b>	30,00	31,00	34,00	37,00	33,00	33,00	<b>SK83 F</b>	31,00	34,00	35,00	40,00	34,00	34,00
<b>SK93</b>	53,00	70,00	59,00	72,00	49,00	49,00	<b>SK93 F</b>	53,00	70,00	59,00	74,00	49,00	49,00
<b>SK103</b>	74,00	71,00	74,00	97,00	67,00	67,00	<b>SK103 F</b>	69,00	78,00	78,00	99,00	67,00	67,00






جدول 7: كميات زيت تشحيم ترس عدل

## NORDBLOC

 (L)							 (L)						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6
SK072.1	0,16	0,29	0,21	0,23	0,18	0,20	SK072.1 F	0,16	0,32	0,21	0,23	0,18	0,20
SK172.1	0,27	0,59	0,42	0,45	0,32	0,39	SK172.1 F	0,27	0,59	0,42	0,45	0,32	0,39
SK372.1	0,45	1,05	0,75	1,00	0,60	0,65	SK372.1 F	0,45	1,05	0,75	1,00	0,60	0,65
SK572.1	0,85	1,90	1,50	2,00	1,10	1,15	SK572.1 F	0,85	1,90	1,50	2,00	1,10	1,15
SK672.1	1,10	2,60	2,15	2,70	1,55	1,65	SK672.1 F	1,10	2,60	2,15	2,70	1,55	1,65
SK772.1	1,30	3,80	2,40	3,20	1,60	2,50	SK772.1VL F	2,00	3,80	2,40	3,30	1,70	2,40
SK772.1VL	2,00	3,80	2,40	3,20	1,60	2,50	SK772.1 F	1,30	3,80	2,40	3,30	1,70	2,40
SK872.1	2,90	7,80	4,60	6,40	2,50	4,00	SK872.1 F	3,20	7,50	5,10	6,70	2,60	4,30
SK872.1VL	5,00	7,80	4,60	6,40	2,50	4,00	SK872.1VL F	5,00	7,50	5,10	6,70	2,60	4,30
SK972.1VL	8,50	12,00	7,50	11,50	4,20	7,50	SK972.1VL F	8,50	12,50	8,00	12,50	4,50	7,70
SK972.1	4,50	12,00	7,50	11,50	4,20	7,50	SK972.1 F	4,50	12,50	8,00	12,50	4,50	7,70
 (L)							 (L)						
SK373.1	0,45	1,05	0,75	1,00	0,60	0,65	SK373.1 F	0,45	1,05	0,75	1,00	0,60	0,65
SK573.1	0,85	1,90	1,50	2,00	1,10	1,15	SK573.1 F	0,85	1,90	1,50	2,00	1,10	1,15
SK673.1	1,10	2,60	2,15	2,70	1,55	1,65	SK673.1 F	1,10	2,60	2,15	2,70	1,55	1,65
SK773.1	2,30	3,80	3,30	3,20	2,40	3,10	SK773.1VL F	2,00	3,50	3,20	2,90	2,30	3,00
SK773.1VL	2,30	3,80	3,30	3,20	2,40	3,10	SK773.1 F	2,00	3,50	3,20	2,90	2,30	3,00
SK873.1	4,20	7,80	5,90	6,40	4,10	5,90	SK873.1 F	4,10	7,60	6,90	6,60	5,00	6,60
SK873.1VL	4,20	7,80	5,90	6,40	4,10	5,90	SK873.1VL F	4,10	7,60	6,90	6,60	5,00	6,60
SK973.1VL	7,50	12,00	10,50	11,50	7,50	10,50	SK973.1VL F	7,40	12,20	11,10	11,60	8,00	10,90
SK973.1	7,50	12,00	10,50	11,50	7,50	10,50	SK973.1 F	7,40	12,20	11,10	11,60	8,00	10,90
 (L)													
SK071.1/071.1F	0,18	0,40	0,38	0,40	0,30	0,30							
SK171.1/171.1F	0,22	0,40	0,36	0,40	0,33	0,33							
SK371.1/371.1F	0,35	0,58	0,55	0,58	0,49	0,49							
SK571.1/571.1F	0,48	0,86	0,80	0,92	0,68	0,68							
SK771.1/771.1F	0,90	1,50	1,20	1,70	1,16	1,16							
SK871.1/871.1F	1,50	3,20	3,20	2,60	2,30	2,30							
SK971.1/971.1F	1,90	3,90	3,90	3,40	3,10	3,10							
SK1071.1/1071.1F	3,30	7,40	7,40	6,70	5,30	5,30							



جدول 8: كميات زيت التشحيم NORDBLOC

ترس عدل NORDBLOC

 [L]							 [L]						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6
SK172	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	SK172 F	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SK272	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SK272 F	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SK372	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SK372 F	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SK472	1,00	1,90	1,90	2,00	1,80	1,80	SK472 F	1,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,50
SK572	1,00	1,90	1,90	2,00	1,80	1,80	SK572 F	1,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,50
SK672	1,40	3,40	3,10	3,15	1,45	3,15	SK672 F	1,15	3,40	2,70	2,80	1,25	2,70
SK772	2,00	3,30	3,50	4,20	2,70	3,30	SK772 F	1,60	3,30	3,50	3,30	3,10	3,10
SK872	3,70	9,60	9,10	7,30	4,70	8,00	SK872 F	3,50	9,00	7,90	7,70	3,90	7,20
SK972	6,50	16,00	15,70	14,70	8,50	14,00	SK972 F	6,50	15,00	13,00	13,50	6,50	12,00
 [L]							 [L]						
SK273	0,62	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	SK273 F	0,62	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
SK373	0,55	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	SK373 F	0,55	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
SK473	1,30	2,50	2,10	2,40	2,10	2,10	SK473 F	1,25	2,40	2,10	2,50	2,10	2,10
SK573	1,30	2,50	2,10	2,40	2,10	2,10	SK573 F	1,25	2,40	2,10	2,50	2,10	2,10
SK673	1,80	3,80	3,20	3,40	2,90	3,00	SK673 F	1,70	3,80	3,00	3,20	3,00	3,00
SK773	2,50	4,50	3,70	4,60	3,30	3,30	SK773 F	2,30	5,00	3,60	4,50	3,90	3,90
SK873	6,20	8,40	7,50	9,10	7,50	7,50	SK873 F	5,00	8,80	7,60	8,00	8,00	8,00
SK973	11,00	15,80	13,00	16,00	13,30	13,00	SK973 F	10,30	16,50	13,00	16,00	14,00	14,00






جدول 9: كميات زيت تشحيم ترس عدل NORDBLOC

## ترس عدل عادي

 [L]							 [L]						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6
<b>SK0</b>	0,13	0,22	0,13	0,22	0,13	0,13	<b>SK0 F</b>	0,13	0,22	0,13	0,22	0,13	0,13
<b>SK01</b>	0,22	0,38	0,22	0,38	0,22	0,22	<b>SK01 F</b>	0,22	0,38	0,22	0,38	0,22	0,22
<b>SK20</b>	0,55	1,00	0,55	1,00	0,55	0,55	<b>SK20 F</b>	0,35	0,60	0,35	0,60	0,35	0,35
<b>SK25</b>	0,50	1,00	0,50	0,95	0,50	0,50	<b>SK25 F</b>	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50
<b>SK30</b>	0,90	1,30	0,90	1,30	0,90	0,90	<b>SK30 F</b>	0,70	1,10	0,70	1,05	0,70	0,70
<b>SK33</b>	1,00	1,60	1,00	1,60	1,00	1,00	<b>SK33 F</b>	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,00
<b>SK000</b>	0,24	0,40	0,24	0,41	0,24	0,24	<b>SK000 F</b>	0,24	0,41	0,24	0,41	0,24	0,24
<b>SK010</b>	0,38	0,60	0,38	0,60	0,38	0,38	<b>SK010 F</b>	0,35	0,65	0,40	0,74	0,50	0,30
<b>SK200</b>	0,80	1,30	0,80	1,30	0,80	0,80	<b>SK200 F</b>	0,65	0,95	0,70	1,10	0,80	0,50
<b>SK250</b>	1,20	1,50	1,20	1,50	1,20	1,20	<b>SK250 F</b>	0,90	1,40	1,00	1,60	1,30	0,80
<b>SK300</b>	1,20	2,00	1,20	2,00	1,20	1,20	<b>SK300 F</b>	1,25	1,50	1,20	1,80	1,30	0,95
<b>SK330</b>	1,80	2,80	1,80	2,80	1,80	1,80	<b>SK330 F</b>	1,60	2,50	1,60	2,90	1,90	1,40







جدول 10: كميات زيت تشحيم ترس عدل عادي

صندوق تروس مسطح

[L]							[L]								
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6		
SK0182NB A	0,40	0,55	0,55	0,40	0,40	0,40									
SK0182.1 A	0,70	1,08	0,62	0,88	0,60	0,64									
SK0282.1 A	1,02	1,44	0,80	1,33	0,80	0,87									
SK1282.1 A	1,67	2,16	1,05	1,95	1,28	1,34									
SK1382.1 A	1,67	2,16	1,05	1,95	1,28	1,34									
SK0282NB A	0,70	1,10	0,80	1,10	0,90	0,90	SK1382NB A	1,40	2,30	2,20	2,20	2,00	2,00		
[L]							[L]								
SK1282 A	0,95	1,30	0,90	1,30	1,00	1,00	SK1382 A	1,45	1,60	1,15	1,70	1,10	1,10		
SK2282 A	1,70	2,30	1,70	2,20	1,90	1,90	SK2382 A	2,30	2,70	2,10	3,20	2,00	2,00		
SK3282 A	2,80	4,00	3,30	3,80	3,00	3,00	SK3382 A	3,80	4,30	3,00	5,50	3,00	3,00		
SK4282 A	4,20	5,40	4,40	5,00	4,20	4,20	SK4382 A	6,10	6,90	4,90	8,40	5,00	5,00		
SK5282 A	7,50	8,80	7,50	8,80	7,20	7,20	SK5382 A	12,50	12,00	6,70	14,00	8,30	8,30		
[L]							[L]								
SK6282 A	17,00	15,50	12,50	17,50	11,00	14,00	SK6382 A	16,00	13,00	10,00	18,00	14,00	12,50		
SK7282 A	25,50	21,00	20,50	27,00	16,00	21,00	SK7382 A	22,00	21,00	16,00	25,00	23,00	22,00		
SK8282 A	37,50	33,00	30,50	44,00	31,00	31,00	SK8382 A	34,50	32,50	25,00	38,00	35,00	30,00		
SK9282 A	75,00	70,00	56,00	80,00	65,00	59,00	SK9382 A	74,00	70,00	43,00	75,00	65,00	60,00		
[L]							[L]								
SK10282 A	90	90	40	90	60	82	SK10382 A	85	90	73	100	80	80		
SK11282 A	165	160	145	195	100	140	SK11382 A	160	155	140	210	155	135		
							SK12382 A	160	155	140	210	155	135		
							SK10382.1 A	76,0	80,0	71,0	93,0	72,0	67,0		
							SK11382.1 A	127	133	118	194	124	112		


جدول 11: كميات زيت تشحيم الترس المسطح

## ترس مخروطي

 [L]							 [L]						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6
SK92072	0,40	0,60	0,50	0,55	0,40	0,40	SK92072 A	0,40	0,60	0,55	0,55	0,40	0,40
SK92172	0,60	0,90	1,00	1,10	1,10	0,80	SK92172 A	0,50	1,00	0,90	1,05	0,90	0,60
SK92372	0,90	1,60	1,50	1,90	1,50	0,90	SK92372 A	1,20	1,60	1,50	1,90	1,30	1,30
SK92672	1,80	3,50	3,60	3,40	2,60	2,60	SK92672 A	1,60	2,80	2,50	3,30	2,40	2,40
SK92772	2,30	4,50	4,60	5,30	4,10	4,10	SK92772 A	2,80	4,40	4,50	5,50	3,50	3,50
 [L]							 [L]						
SK920072.1	0,21	0,47	0,36	0,34	0,28	0,28	SK930072.1	0,28	0,65	0,56	0,54	0,39	0,39
SK92072.1	0,26	0,60	0,42	0,54	0,29	0,31	SK93072.1	0,39	0,93	0,79	1,02	0,49	0,62
SK92172.1	0,34	0,63	0,52	0,67	0,42	0,48	SK93172.1	0,60	1,17	0,94	1,22	0,65	0,85
SK92372.1	0,43	1,15	0,73	1,00	0,55	0,61	SK93372.1	1,00	1,97	1,65	2,24	1,12	1,34
SK92672.1	0,85	1,60	1,20	1,60	1,02	1,02	SK93672.1	1,80	3,23	2,71	3,80	2,02	2,45
SK92772.1	1,30	2,65	1,86	2,70	1,60	1,60	SK93772.1	2,72	4,63	3,70	5,80	2,93	3,25
 [L]							 [L]						
SK9012.1	0,70	1,70	1,90	2,10	1,10	1,50	SK9012.1 A	1,00	1,90	1,90	2,20	1,20	1,70
SK9016.1	0,70	1,70	1,90	2,10	1,10	1,50	SK9016.1 A	1,00	1,90	1,90	2,20	1,20	1,70
SK9022.1	1,30	2,90	3,30	3,80	1,70	2,80	SK9022.1 A	1,60	3,50	3,50	4,20	2,30	2,80
SK9032.1	1,80	5,40	6,10	6,80	3,00	4,60	SK9032.1 A	2,10	4,80	6,40	7,10	3,30	5,10
SK9042.1	4,40	9,00	10,00	10,70	5,20	7,70	SK9042.1 A	4,50	10,00	10,00	11,50	6,50	8,20
SK9052.1	6,50	16,00	19,00	21,50	11,00	15,50	SK9052.1 A	7,50	16,50	20,00	23,50	11,50	18,00
SK9062.1	10,00	27,50	32,00	36,00	18,00	24,00	SK9062.1 A	12,00	27,50	33,00	38,50	19,00	26,00
SK9072.1	10,00	27,50	32,00	36,00	18,00	24,00	SK9072.1 A	12,00	27,50	33,00	38,50	19,00	26,00
SK9082.1	17,00	52,00	63,00	72,00	33,00	46,50	SK9082.1 A	21,00	54,00	66,00	80,00	38,00	52,00
SK9086.1	29,00	73,00	85,00	102,00	48,00	62,00	SK9086.1 A	36,00	78,00	91,00	107,00	53,00	76,00
SK9092.1	41,00	157,00	170,00	172,00	80,00	90,00	SK9092.1 A	40,00	130,00	154,00	175,00	82,00	91,00
SK9096.1	70,00	187,00	194,00	254,00	109,00	152,00	SK9096.1 A	80,00	187,00	193,00	257,00	113,00	156,00
 [L]							 [L]						
SK9013.1	1,35	2,10	2,15	2,75	1,00	1,80	SK9013.1 A	1,45	2,30	2,10	2,80	1,05	1,80
SK9017.1	1,30	2,00	2,10	2,70	1,00	1,70	SK9017.1 A	1,45	2,30	2,10	2,80	1,05	1,80
SK9023.1	2,20	3,20	3,60	4,70	2,20	2,90	SK9023.1 A	2,30	3,50	3,80	4,80	2,20	3,40
SK9033.1	3,10	5,70	6,30	8,00	3,40	4,80	SK9033.1 A	3,70	5,70	6,70	8,30	3,60	5,30
SK9043.1	5,00	10,10	11,00	13,30	5,70	8,10	SK9043.1 A	6,50	10,50	11,90	14,70	6,70	9,30
SK9053.1	10,00	17,00	20,00	24,10	11,50	16,50	SK9053.1 A	13,00	18,00	21,50	26,50	13,00	17,00

جدول 12: كميات زيت تشحيم ترس مخروطي

ترس عدل حلزوني

 [L]							 [L]						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6
SK02040.1	0,12	0,45	0,29	0,39	0,28	0,28	SK02040.1 A	0,12	0,45	0,29	0,39	0,28	0,28
SK02040	0,40	0,80	0,75	0,65	0,50	0,50	SK02040 A	0,40	0,70	0,65	0,65	0,55	0,55
SK02050	0,40	1,40	1,10	1,30	0,70	0,70	SK02050 A	0,45	1,25	1,15	1,10	0,75	0,75
SK12063	0,60	1,80	1,20	1,60	1,00	1,00	SK12063 A	0,55	1,45	1,60	1,60	1,10	1,10
SK12080	0,90	3,10	2,40	3,00	1,80	1,80	SK12080 A	0,80	3,10	3,20	2,80	1,80	1,80
SK32100	1,50	5,60	5,60	5,50	3,60	3,60	SK32100 A	1,50	5,60	5,60	5,30	3,20	3,20
SK42125	2,80	11,80	10,20	10,00	6,20	6,20	SK42125 A	3,00	12,50	10,80	10,80	6,50	6,50
 [L]							 [L]						
SK13050	0,75	1,75	1,30	1,75	0,75	0,75	SK13050 A	0,90	1,80	1,30	1,65	1,30	1,30
SK13063	1,00	2,30	1,50	2,20	1,10	1,10	SK13063 A	1,05	2,10	1,80	2,10	1,40	1,40
SK13080	1,70	3,50	3,50	3,50	2,00	2,00	SK13080 A	1,60	3,60	2,90	3,60	2,00	2,00
SK33100	2,40	6,40	5,40	6,50	3,40	3,40	SK33100 A	2,60	6,00	5,80	6,30	3,50	3,50
SK43125	4,25	13,00	10,50	13,50	7,20	7,20	SK43125 A	4,60	13,60	11,40	14,30	7,60	7,60
 [L]							 [L]						
SK02040 F	0,40	0,70	0,65	0,65	0,55	0,55							
SK02050 F	0,40	1,35	1,25	1,20	0,90	0,75	SK13050 F	0,75	1,80	1,50	1,70	1,05	0,90
SK12063 F	0,50	1,70	1,70	1,75	1,20	0,95	SK13063 F	1,00	2,30	1,90	2,20	1,35	1,10
SK12080 F	0,90	3,70	3,20	3,40	2,50	2,30	SK13080 F	1,60	3,80	3,50	3,90	2,70	2,50
SK32100 F	1,40	6,30	6,10	6,10	4,00	3,60	SK33100 F	2,65	7,20	6,40	7,40	4,30	3,80
SK42125 F	3,00	11,50	11,50	11,00	8,40	7,30	SK43125 F	4,70	15,00	13,00	16,00	9,00	7,70

جدول 13: كميات زيت تشحيم ترس عدل حلزوني

## 7.4 عزم شد اللولب

عزوم دوران اللولب [ن.م]							
لواكب الأغطية الوقائية	صامولة القابض	سدادات لولبية	التوصيلات بالمسمار الملولب في درجات التثبيت				القياس
			V2A-70 V4A-70	12.9	10.9	8.8	
-	-	-	2.8	6	5	3.2	M4
-	2	-	5.8	11	9	6.4	M5
6.4	-	-	10	19	16	11	M6
11	10	11	24	46	39	27	M8
27	17	11	48	91	78	53	M10
53	40	27	83	155	135	92	M12
92	-	35	207	390	335	230	M16
230	-	-	414	770	660	460	M20
460	-	80	711	1300	1150	790	M24
-	-	170	1400	2650	2250	1600	M30
1600	-	-	2500	4710	3910	2780	M36
-	-	-	4025	7540	6290	4470	M42
-	-	-	5525	16610	8640	6140	M48
-	-	-	8860	24130	13850	9840	M56
-	-	75	-	-	-	-	G½
-	-	110	-	-	-	-	G¾
-	-	190	-	-	-	-	G1
-	-	240	-	-	-	-	G1¼
-	-	300	-	-	-	-	G1½

## جدول 14: عزم شد اللولب

## تركيب وصلات تثبيت الخراطيم

ادهن سن لولب صامولة الوصل، وحلقة القطع، وسن وصلة الصامولة بالزيت. قم بتدوير صامولة الوصل بواسطة مفتاح الربط إلى النقطة التي يصبح فيها من الصعب تدوير صامولة الوصل. قم بتدوير صامولة الوصل بحوالي 30 إلى 60 درجة، دون تجاوز 90 درجة، وفي هذه الحالة ينبغي تثبيت الوصلات بواسطة مفتاح. أزل الزيوت الزائدة عن الوصلة.

## 7.5 اضطرابات التشغيل

### إنذار

#### خطر الانزلاق في حالة التسربات

- نظّف الأرضيات المتسخة قبل البدء في البحث عن الاضطرابات

### تنبيه

#### أعطال صندوق التروس

- ينبغي وقف تشغيل المحرك في الحال عند حدوث اضطرابات في صندوق التروس.

اضطرابات في صندوق التروس		
اضطرابات	الأسباب الممكنة	تجنب الأسباب
ضجيج غير معتاد أثناء الدوران، اهتزازات	زيت قليل أو أضرار التخزين أو أضرار في المسننات.	ينبغي استشارة مركز خدمة NORD
خروج الزيت من صندوق التروس أو المحرك	عطل في مانع التسرب	ينبغي استشارة مركز خدمة NORD
خروج الزيت من نظام التهوية	مستوى الزيت خطأ أو زيت غير ملائم ومتسخ أو ظروف تشغيل غير ملائمة	تغيير الزيت، واستخدام خزان موازنة الزيت (خيار OA)
صندوق التروس أصبح ساخناً	نسب التركيب غير ملائمة أو أعطال في صندوق التروس	ينبغي استشارة مركز خدمة NORD
ضرب عند التشغيل، اهتزازات	عطل في قابض المحرك أو تثبيت صندوق التروس غير محكم أو عطل في الجزء المطاطي	تجديد ترس الإلاستومر المسنن، وشدّ لوالب التثبيت في المحرك وصندوق التروس من جديد، وتجديد الجزء المطاطي.
عمود الإدارة لا يدور رغم أن المحرك يدور	كسر في صندوق التروس أو عطل في قابض المحرك أو القرص القابض ينزلق	ينبغي استشارة مركز خدمة NORD

جدول 15: لمحة عن اضطرابات التشغيل

## 7.6 التسرب والإحكام

ينبغي ملء صندوق التروس بالزيت أو الدهن من أجل تشحيم الأجزاء المتحركة. تمنع الحشوات العازلة تسرب زيت التشحيم. من الناحية التقنية، لا يمكن منع التسرب بطريقة نهائية، لأن تكوّن طبقة ترطيب مثلًا في حلقات الإحكام القطرية للأعمدة لضمان منع التسرب لمدة طويلة أمر مفيد. في أماكن التهوية يمكن ملاحظة رطوبة زيتية بسبب تسرب ضباب زيتي ناجم عن التشغيل. بالنسبة لمانعات التسرب التيهية، مثل نظام إحكام تاكونيت، يتسرب الدهن المستعمل من ثغرة حلقة الإحكام. لا يعتبر هذا التسرب الظاهر خطأً.

طبقًا لشروط الفحص حسب معايير DIN 3761 يتحدد التسرب عن طريق الوسيط الذي ينبغي إحكامه، والذي يتجاوز نسبة الرطوبة في حافة منع التسرب الناتجة عن التشغيل عند الفحوصات التي تم إجراؤها في مدة فحص محددة والتي تؤدي إلى تقطر الوسيلة التي ينبغي إحكامها. وتعد الكمية المعقولة المحصل عليها بعد ذلك تسربًا.

تعريف التسرب وفقا لمعايير DIN 3761 واستخدامها وفقا لمقتضيات الحال					
المصطلح	شرح	مانعات التسرب على عمود الدوران	مكان التسرب		
			في المهايئ المطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية	وصلة العلبه	التهوية
محكم	لا توجد رطوبة	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل
رطب	طبقة الرطوبة محدودة مكانيا (مساحة صغيرة)	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل
مبلل	طبقة الرطوبة تتعدى العنصر المكون	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	إصلاح محتمل	ليس هناك عطل
تسرب يمكن قياسه	مجرى ملحوظ، متقطر	ينصح بإجراء إصلاح	ينصح بإجراء إصلاح	ينصح بإجراء إصلاح	ينصح بإجراء إصلاح
تسرب مؤقت	اضطراب لمدة قصيرة في نظام الإحكام أو تسرب الزيت بسبب النقل (*)	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	إصلاح محتمل	ليس هناك عطل
تسرب ظاهري	تسربات ظاهرية بسبب الانساخ وأنظمة الإحكام القابلة لإعادة التشحيم	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل	ليس هناك عطل

### جدول 16: تعريف التسرب وفقا لمعايير DIN 3761

أثبتت التجارب إلى حد الآن أن حلقات الإحكام القطرية للأعمدة الرطبة أو المبللة توقف فيما بعد تسرباتها بنفسها (\*) لذلك لا ننصح في أي حال من الأحوال بتغييرها في هذه المرحلة. يمكن أن يرجع سبب الرطوبة الحالية مثلا إلى وجود جزئيات صغيرة تحت حافة الإحكام.

## 7.7 تعليمات الإصلاح

لاستشارة مركز الخدمة التقني والميكانيكي الخاص بنا، يرجى الاحتفاظ بنوع صندوق التروس الدقيق (لوحة الإرشادات) أو برقم الطلية (لوحة الإرشادات) في المتناول.

### 7.7.1 الإصلاح

في حالة الإصلاح يرجى إرسال الآلة إلى العنوان التالي:

**Getriebebau NORD GmbH & Co. KG**

قسم الخدمات

Getriebebau-Nord-Straße 1

Bargteheide 22941

إذا تم إرسال صندوق التروس أو محرك صندوق التروس للإصلاح، فنحن لا نضمن لكم أجزاء تركيب محتملة مثل مرمز المحور الحركي، والتهوية القسرية! يرجى إزالة كل الأجزاء غير الأصلية من صندوق التروس أو محرك صندوق التروس.

### معلومة

ينبغي حسب الإمكانية الإشارة إلى سبب إرسال الجزء/الجهاز. على الأقل الإدلاء باسم الموظف المختص من أجل الاستفسارات. فهذا الأمر مهم من أجل جعل وقت الإصلاح أقل وفعال ما أمكن.

### 7.7.2 معلومات على شبكة الإنترنت

بالإضافة إلى ذلك، نضع رهن إشارتكم في موقعنا الإلكتروني دلائل التشغيل والتركيب الخاصة بكل بلد باللغات المذكورة أدناه: [www.nord.com](http://www.nord.com)

## 7.8 الضمان

لا تتحمل شركة NORD GmbH & Co. KG أية مسؤولية عن الأضرار المادية أو التي تصيب الأشخاص والممتلكات نتيجة عدم احترام دليل التشغيل أو نتيجة الاستخدام الخاطئ أو الاستخدام غير المناسب. لا تخضع الأجزاء المتأكلة عامة، مثل مانعات التسرب على الأعمدة، للضمان.

## 7.9 اختصارات

قوة محورية	F <sub>A</sub>	صندوق تروس محمي من انفجار بسبب الغبار، المنطقة 21	2D
محركات بفعالية عادية	IE1	صندوق تروس محمي من انفجار بسبب الغاز، المنطقة 1	2G
محركات بفعالية عالية	IE2	صندوق تروس محمي من انفجار بسبب الغبار، المنطقة 22	3D
اللجنة الكهروتقنية الدولية	IEC	محيط قابل للانفجار	ATEX
الجمعية الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية	NEMA	تثبيت الوصلة بواسطة ثقب الولوج	B5
حماية دولية	IP55	تثبيت الوصلة بواسطة ثقب اللولب	B14
المنظمة الدولية للمعايير	ISO	عملية دورية، عملية دورية متجهة يميناً	CW
قيمة pH	pH	CounterClockwise، عملية دورية متجهة يساراً	CCW
معدات الحماية الشخصية	PSA	عسر الماء حسب مقياس عسر الماء الألماني	°dH
		dH = 0,1783 mmol/l°1	
توجيهات	RL	المعهد الألماني للتوحيد القياسي	DIN
مانع التآكل المتطاير	VCI	المجموعة الأوروبية	EG
وثيقة أصدرتها شركة Getriebebau NORD	WN	المعايير الأوروبية	EN
		قوة قاصة نصف قطرية	F <sub>R</sub>

فهرس

**G**

GRIPMAXX™ .....29

**N**

nsd tupH ..... 19

**I**

التشحييم إعادة .....43

الحامل تشحييم إعادة .....45

**J**

الصيانة أعمال

IEC و W و VL2،VL3 التشحييم إعادة .....43

التسربات .....42

البصرية المراقبة .....42

الزيت تغيير .....44

التشحييم زيت حامل .....44

النزف ضبط لولب .....45

الدوران عمود على التسرب مانعات .....45

الدوران ضجيج مراقبة .....42

الزيت مستوى مراقبة .....42

مطاطي صدمات مضاد .....43

التبريد ملف .....45

**K**

للتعليمات المطابق الاستخدام ..... 10

الإصلاح .....45, 76

العام الإصلاح .....45

الاضطرابات .....74

الإنترنت .....76

التخزين .....17

طويلة لمدة التخزين .....18

المعدات من التخلص .....46

التركيب .....19

التسرب .....75

الصيانة .....76

العلامة .....13

العنوان .....76

الواقى الغطاء .....31

القياسي المحرك .....33

المجوفة الأعمدة ذو المحرك .....24

البصرية المراقبة ..... 42

النقل ..... 17

**A**

أنواع صندوق تروس ..... 14

IEC مهائى حسب المحرك أوزان ..... 33

**B**

الصف بطاقة ..... 16

**T**

التروس صندوق تثبيت ..... 21

تحذير ..... 13

السلامة تعليمات ..... 10, 17, 21

الزيت تغيير ..... 44

تفعيل التهوية ..... 19

**C**

حامل زيت التشحييم ..... 38, 44

**X**

خيار H66 ..... 24

خيار M ..... 29

خيار S ..... 27

**Z**

زيوت التشحييم ..... 63

زيوت المحامل الدحروجي ..... 62

**S**

التبريد سائل ..... 39

التبريد سداد ..... 35

**Z**

الدوران ضجيج ..... 42

**E**

الشد عزوم ..... 73

(M خيار) عمود الإدارة المجوف مع القرص القابض ..... 29

(S خيار) عمود الإدارة المجوف مع القرص القابض ..... 27

**F**

فترات الصيانة ..... 41

فترات الفحص ..... 41

**Q**

قرص متقلص ..... 27, 29

ل	الخدمة مركز ..... 76
النزف ضبط لولب .....45	معالجة الأسطح
م	nsd tupH ..... 19
الدوران عمود على التسرب مانعات .....45	معدات التثبيت ..... 22
الإحماء مدة .....40	ن
الأنبوب مراقبة .....43	نقل القوة ..... 22
بصريا الأنبوب مراقبة .....43	و
الزيت مستوى مراقبة .....42	الخراطيم تثبيت وصلة ..... 73

**NORD DRIVESYSTEMS Group**

**Headquarters and Technology Centre**  
in Bargteheide, close to Hamburg

**Innovative drive solutions**  
for more than 100 branches of industry

**Mechanical products**  
parallel shaft, helical gear, bevel gear and worm gear units

**Electrical products**  
IE2/IE3/IE4 motors

**Electronic products**  
centralised and decentralised frequency inverters,  
motor starters and field distribution systems

**7 state-of-the-art production plants**  
for all drive components

**Subsidiaries and sales partners**  
**in 98 countries on 5 continents**  
provide local stocks, assembly, production,  
technical support and customer service

**More than 4,000 employees throughout the world**  
create customer oriented solutions

[www.nord.com/locator](http://www.nord.com/locator)

**Headquarters:**

**Getriebebau NORD GmbH & Co. KG**  
Getriebebau-Nord-Straße 1  
22941 Bargteheide, Germany  
T: +49 (0) 4532 / 289-0  
F: +49 (0) 4532 / 289-22 53  
[info@nord.com](mailto:info@nord.com), [www.nord.com](http://www.nord.com)

**Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group**

